

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ	5
1.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ ДЛЯ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (I группа)	5
1.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ ДЛЯ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (II группа)	10
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ, ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ, И ДЛЯ СОГЛАСУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (IV группа)	20
ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ, И ДЛЯ СОГЛАСУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (VI группа)	23
2. КОНФИГУРАЦИИ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ	31
2.1. КВ - СЕРДЕЧНИКИ	31
2.2. Ш-ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	40
2.3. ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	65
2.4. П-ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (ПП, П, ПК, ППК)	67
2.5. ПОДСТРОЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (ПС, ПР, ПТ, Т)	. 7 9
2.6. ТРАНСФЛЮКТОРЫ	. 96
2.7. ГАНТЕЛЕОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	. 100
2.8. Г-ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	105
2.9. БРОНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	· 106
2.10. ЧАШЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	
2.11. СТЕРЖНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	132
2.12. КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	· 135
3. КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ИЗ МАГНИТОДИЭЛЕКТРИКА	140



АО «Ферроприбор» 198320, Санкт-Петербург, Ул. Свободы, 50 +7 (812) 407-25-20

www.ferropribor.ru




1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ

1.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ ДЛЯ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (І группа).

Марка феррита меньше µн больше больше f _{раб} меньше	Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости α _{гин} × 10 ⁶ (1/°C), в интервале температур (°C)							
оольше траб меньше	мость μ_{H}	от – 60 до +20	от – 10 до +20	от + 20 до +50	от + 20 до +70	от + 20 до +85	от + 20 до +100	от + 20 до +125
		Нике	ль – цинко	вые ферр	иты			
20BH	20 ± 4	от - 2 до + 20	-	-	-	-	-	от - 2 до + 20
30BH	30 ± 5	от – 85 до 0	-	-	-	-	_	от – 35 до + 35
50BH	50 ± 10	от – 3 до + 10	-	-	-	-	-	от 0 до + 10
		Марга	нец – цинк	овые фер	риты			
1500HM1	1500 ± 300	-	от - 0,1 до +0,8	от - 0,1 до +0,6	от - 0,1 до +0,8	-	-	-
1500HM3	1500 ± 300	от - 0,2 до +1,5	_	_	-	от - 0,2 до +0,8	-	от - 0,2 до +1,1
2000HM1	+ 500 2000 - 300	-	от - 0,1 до +1,0	от - 0,1 до +0,8	от - 0,1 до +1,0	-	-	-

Марка феррита меньше µ _н больше	Относительный тангенс угла магнитных потерь $\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{\mu} \times 10^{6},$ не более				
больше f _{раб} меньше	при Н	_А (А/м)			
← →	0,8	8	на частоте f (МГц)		
Huvert - Huuvopile dennutii					

Никель	– цинковы	е феррить	ı
20BH	300	=	30
30ВН	170	=	30
50ВН	180	-	20
Маргане	ц – цинкові	ые феррит	ъ
1500HM1	15	45	0,1
1500HM3	5	15	0,1
2000НМ1	15	45	0,1



Зависимость относительного тангенса угла магнитных потерь от частоты ($H_{A} \le 0.5 \mathrm{A/m}$) для ферритов I группы.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ І ГРУППЫ

Таблица 1

**— значения указаны при H_{max}=4000 A/м

Марка	Критическая частота	Параметры петли гистерезиса в статическом режиме			
феррита	f _{кр.} (МГц) при tgδ=0,1	Магнитная индукция В (Тл) при Н=800 А/м	Остаточная магнитная индукция В _г (Тл)	Коэрцитивная сила Н _с (А/м)	
20BH	120	0,20**	0,100	1000	
30BH	200	0,26**	0,070	520	
50BH	70	0,30**	0,200	360	
1500HM1	0,600	0,35	0,100	16	
1500HM3	1,50	0,38	0,080	16	
2000HM1	0,500	0,38	0,120	16	

Марка феррита	Удельное электрическое сопротивление ρ (Ом.см)	Точка Кюри θ (°C), не менее	Плотность р (г/см³)
20BH	108	450	4,2 - 4,8
30BH	10 ⁷	450	4,5 - 4,8
50BH	10 ⁶	450	4,5 - 4,8
1500HM1	5·10 ²	200	4,3 - 4,7
1500HM3	2·10³	200	4,3 - 4,7
2000HM1	5·10 ²	200	4,3 - 4,7


Таблица 2


Марка	Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости $lpha_{ m r\; uh} imes {f 10}^{ m o}$ (${f 1}^{ m o}$ C) в интервале температур						
феррита	от – 70	от – 60	от – 40	от – 20	от – 10		
	до + 20	до + 20	до + 20	до + 20	до + 20		
20BH	от – 2,0	от - 2,0	от -2,0	от – 2,0	от – 2,0		
	до + 20	до + 20	до +20	до + 20	до + 20		
30ВН	от – 40	от – 85	от -120	от – 100	от – 100		
	до 0	до 0	до 0	до 0	до 0		
50BH	от – 5	от - 3	от -3	от – 3	от – 3		
	до + 7	до + 10	до +10	до + 10	до + 10		
1500HM1	от + 0,2	от + 0,2	от +0,1	от 0	от - 0,1		
	до + 3,4	до + 2,8	до +1,7	до + 1,1	до + 0,8		
1500HM3	от + 0,2	от - 0,2	от −0,2	от - 0,2	от - 0,2		
	до + 1,6	до + 1,5	до +0,9	до + 0,7	до + 0,7		
2000HM1	от + 0,2	от + 0,2	от +0,1	от 0	от - 0,1		
	до + 3,4	до + 2,8	до +2,0	до + 1,2	до + 1,0		




Таблица 2 (продолжение)

Марка				• • •	ффициент начальной магнитной С) в интервале температур		
феррита	от + 20	от + 20					
	до + 50	до + 70	до + 85	до + 100	до + 125	до + 155	
20ВН	от – 2,0	от - 2,0					
	до + 20	до + 20					
30ВН	от – 35 до + 35	-					
50BH	от 0	от 0					
	до + 10	до + 10	до + 15	до + 15	до + 10	до + 10	
1500HM1	от - 0,1	от - 0,1	от — 0,1	от - 0,1	от - 0,1	от 0	
	до + 0,6	до + 0,8	до + 1,1	до + 1,4	до + 2,0	до + 3,0	
1500HM3	от – 0,2	от - 0,2	от - 0,2	от – 0,2	от - 0,2	от - 0,2	
	до + 0,7	до + 0,7	до + 0,8	до + 0,9	до + 1,1	до + 1,5	
2000HM1	от - 0,1	от 0					
	до + 0,8	до + 1,0	до + 1,3	до + 1,6	до + 2,0	до + 3,0	










Относительное изменение начальной магнитной проницаемости от температуры для NiZn ферритов I группы









Относительное изменение начальной магнитной проницаемости от температуры для MnZn ферритов І группы.




ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ NiZn ферритов I группы.


Сердечники для контуров ВЧ-трактов, трансформаторы ВЧ-диапазона частот, сердечники для фильтров ВЧ-помех, антенные разветвители, делители и смесители ВЧ-диапазона частот.

Сердечники из ферритов марок ВН рекомендуется использовать в слабых магнитных полях при температуре окружающей среды от - 60° C до + 125° C и в диапазоне частот: **20BH** — до **100 МГц, 30BH** — до **120 МГц, 50BH**—до **50МГц.**

Сердечники из ферритов марок **ВН не рекомендуется использовать в магнитных полях больше так называемого порогового поля**, поскольку при превышении указанного значения поля происходит существенное уменьшение добротности. Значения порогового поля составляют: для **20ВН, 30ВН и 50ВН** — **150 А/м**, $\mu_{\rm H}$ при этом практически не меняется.



Зависимость начальной магнитной проницаемости от температуры для NiZn ферритов I группы




Зависимость магнитной проницаемости (—) и тангенса угла магнитных потерь (---) от напряженности переменного магнитного поля на частоте 0,1 МГц для

NiZn ферритов I группы


ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ MnZn ферритов I группы.

Катушки индуктивности и подстроечники с высокой добротностью в рабочем диапазоне частот и с малыми значениями относительного температурного коэффициента μ_H для телефонной и радиосвязной аппаратуры (в т.ч. для железнодорожных средств связи).

Сердечники из ферритов марок НМ1, НМ3 рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от -60 $^{\circ}$ C до +150 $^{\circ}$ C и в диапазоне частот: 1500НМ1, 1500НМ3 — до 600 кГц, 2000НМ1 — до 450 кГц.



Зависимость начальной магнитной проницаемости от температуры для MnZn ферритов I группы.



Зависимость магнитной проницаемости (—) и тангенса угла магнитных потерь (---) от напряженности переменного магнитного поля на частоте 0,1 МГц для МпZn ферритов I группы.




1.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ ДЛЯ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (II группа).

Марка феррита меньше µ _н больще	Начальная магнитная проницаемость μ _н	Относительный температурный коэффициен нач. магнитной проницаемости $lpha_{r\mu H} imes 10^6 \ (1/^\circ C), \ \ B \ интервале температур (°C)$		
б <u>ольше</u> f _{раб} меньше		от – 60 до +20	от + 20 до + 70	
	Никель – цинковы	е ферриты		
100НН	100 ± 20	-	-	
400НН	+ 100 400 - 50	-	-	
600НН	+ 200 600 - 100	-	-	
1000НН	1000 ± 200	-	-	
	Марганец – цинков	ые ферриты		
1000НМ	1000 ± 200	-	-	
1500HM	1500 ± 300	-	-	
2000НМ	+ 500 2000 – 300	-	-	
3000НМ	3000 ± 500	-	-	
4000НМ	+ 800 4000 – 500	-	-	
6000НМ	+ 2000 6000 – 1200	-	-	
6000HM1	+ 2000 6000 – 1200	От 0 до + 1,5	От 0 до + 1,0	
10000HM	+ 5000 10000 - 2000	От 0 до + 1,5	От 0 до + 1,0	



Марка феррита меньше µ₃ больще	угла	сительный таі магнитных по / _{µн} × 10 ⁶ , <i>не бо</i>	терь	Коэффициент дезаккомодации D _F ×10 ⁶ ,
больше f _{раб} меньше	при Н _А 0,8	(A/M) 8	На частоте f (МГц)	не более
	Никель – ц	инковые ф	ерриты	
100НН	125	-	7	-
400НН	18	50	0,1	-
600НН	22	75	0,1	
1000НН	50	150	0,1	-
	Марганец –	цинковые ф	ферриты	
1000НМ	15	45	0,1	=
1500HM	15	45	0,1	=
2000НМ	15	45	0,1	-
3000НМ	35	60	0,1	-
4000HM	35	60	0,1	_
6000НМ	45	75	0,03	-
6000НМ1	10	30	0,03	2
10000НМ	35	90	0,02	2



Зависимос тангенса потер (Н_А ≤0,5 MnZn фер



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ II ГРУППЫ

Таблица 1

**— значения указаны при H_{max}=4000 A/м

Марка	Крипическая частота	Пара		
феррита	f _{кр.} (МГц) при tgδ=0,1	Магнитная индукция В (Тл) при H=800 A/м	Остаточная магнитная индукция B _r (Тл)	Коэрцитивная сила Нс (А/м)
100HH	30	0,44	0,290	56
400HH	3,5	0,25	0,120	64
600HH	1,500	0,31	0,140	32
1000HH	0,400	0,27	0,150	20
1000HM	0,600	0,35	0,110	28
1500HM	0,600	0,35	0,110	24
2000HM	0,500	0,38	0,130	24
3000HM	0,100	0,35	0,120	12
4000HM	0,100	0,35	0,130	8
6000HM	0,005	0,35	0,110	8
6000HM1	0,100	0,35	0,080	4
10000HM	0,500	0,35	0,110	4


Марка феррита	Удельное электрическое сопротивление р (Ом.см)	Точка Кюри θ, °C, не менее	Плотность р, г/см ³
100HH	10 ¹⁰	300	4,7 - 5,0
400HH	10 ⁶	120	4,7 - 4,9
600HH	10^{6}	110	4,8 - 5,0
1000HH	10 ⁶	110	4,8 - 5,1
1000HM	50	200	4,4 - 4,6
1500HM	50	200	4,4 - 4,6
2000HM	50	200	4,4 - 4,6
3000HM	50	140	4,6 - 4,8
4000HM	50	125	4,5 - 4,7
6000HM	10	110	4,6 - 4,8
6000HM1	10 ²	125	4,6 - 4,8
10000HM	1	110	4,9 - 5,0




Таблица 2


Марка		Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости $lpha_{r\mu\kappa} imes 10^6$ (1/°C) в интервале температур						
феррита	от – 70	от – 60	от – 40	от – 20	от – 10			
	до + 20	до + 20	до + 20	до + 20	до + 20			
100НН	от + 30	от + 30	от +30	от + 25	от – 15			
	до + 90	до + 90	до +90	до + 90	до + 50			
400НН	от + 5,0	от + 5,0	от +5,0	от + 5,0	от + 5,0			
	до + 15	до + 15	до +15	до + 15	до + 15			
600НН	от + 6,0	от + 6,0	от +6,0	от + 6,0	от + 6,0			
	до + 15	до + 15	до +15	до + 15	до + 15			
1000НН	от + 2,5	от + 2,5	от +2,5	от + 2,5	от + 2,5			
	до + 7,5	до + 7,5	до +7,5	до + 7,5	до + 7,5			
1000НМ	от + 2,5	от + 2,5	от +2,5	от + 2,0	от + 2,0			
	до + 4,5	до + 4,5	до +4,5	до + 5,0	до + 5,5			
1500HM	от + 1,5	от + 1,5	от +1,5	от + 1,0	от + 0,7			
	до + 3,5	до + 3,7	до +4,2	до + 4,5	до + 4,7			
2000НМ	от 0	от 0	от -0,2	от - 4,0	от – 5,0			
	до + 3,5	до + 3,5	до +4,0	до + 4,0	до + 4,0			
3000НМ	от + 2,0	от + 2,0	от +2,5	от + 2,5	от + 2,5			
	до + 3,0	до + 3,0	до +3,0	до + 3,0	до + 3,0			
4000НМ	от + 1,5	от + 1,5	от + 1,5	от + 1,5	от + 2,0			
	до + 2,5	до + 2,5	до + 2,5	до + 2,5	до + 3,0			
6000НМ	от + 0,8	от + 0,8	от 0	от - 0,2	от - 0,3			
	до + 1,5	до + 1,5	до + 1,5	до + 1,5	до + 1,5			
6000HM1	-	от + 0,5 до + 1,5	от + 0,5 до + 1,5	от + 1,0 до + 1,5	от + 1,0 до + 1,5			
10000НМ	-	от + 0,5 до + 2,0	от + 0,5 до + 1,5	от + 0,5 до + 2,0	от + 0,5 до + 1,5			


Марка				оэффициент н /°C) в интерва		
феррита	от + 20 до + 50	от + 20 до + 70	от + 20 до + 85	от + 20 до + 100	от + 20 до + 125	от + 20 до + 155
100НН	от + 5,0 до + 45	=	-			
400НН	от + 5,0 до + 15	-	-			
600НН	от + 6,0 до + 15	=	-			
1000НН	от + 2,5 до + 7,5	от + 2,5 до + 7,5	от + 2,5 до + 7,5	-	-	-
1000HM	от – 1,0 до + 9,0	от - 0,5 до + 8,5	от - 1,0 до + 7,5	от - 1,0 до + 6,5	от – 0,5 до + 5,0	от - 0,5 до + 4,0
1500HM	от - 1,0 до + 8,0	от - 1,0 до + 7,0	от - 1,0 до + 6,0	от - 0,8 до + 5,0	от – 0,6 до + 4,5	от - 0,4 до + 4,2
2000HM	от – 2,5 до + 5,0	от - 0,2 до + 4,5	от - 1,5 до + 4,2	от - 1,5 до + 4,0	от - 0,1 до + 3,5	от - 0,5 до + 3,0
3000НМ	от + 1,5 до + 2,5	от + 1,5 до + 2,0	от + 1,0 до + 2,0	от + 1,0 до + 2,0	от + 1,0 до + 2,0	-
4000HM	от + 1,0 до + 2,0	от + 0,5 до + 1,5	от + 0,5 до + 1,5	от + 0,5 до + 1,5	от + 0,5 до + 1,5	-
6000НМ	от 0 до + 1,5	от + 0,2 до + 1,5	от + 0,3 до + 1,5	от + 0,5 до + 1,5	-	-
6000HM1	от + 0,5 до + 1,5	-	-			
10000HM	от + 0,2 до + 1,5	от + 0,2 до + 1,5	от + 0,2 до + 2,0	от + 0,2 до + 2,0	-	-







Зависимость относительного изменения начальной магнитной проницаемости от температуры для NiZn ферритов II группы.











Относительное изменение начальной магнитной проницаемости от температуры для MnZn ферритов II группы.















Относительное изменение начальной магнитной проницаемости от температуры для MnZn ферритов II группы.

















Зависимость магнитной проницаемости (——) и тангенса угла магнитных потерь (----) от напряженности переменного магнитного поля для MnZn ферритов II группы маркок 4000 НМ и6000 НМ на частоте 0,1 МГц.



Зависимость магнитной проницаемости (——) и тангенса угла магнитных потерь (----) от напряженности переменного магнитного поля для MnZn феррита II группы марки 10000 НМ на частоте (0,005 — 0,2) МГц.



Зависимость относительного тангенса угла магнитных потерь от частоты ($H_A \le 0.5 A/M$) для ферритов II группы.



Зависимость начальной магнитной проницаемости от температуры для MnZn феррита II группы.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ферритовых сердечников ІІ группы.

Сердечники из NiZn ферритов марок HH применятют в слабых и средних магнитных полях (В ~ 0,05-0,2 Тл) при отсутствии жестких требований к температурной и временной стабильности: в отклоняющих системах кинескопов ТВ-приемников черно-белого и цветного изображения, в дросселях схем коррекции, в магнитных антеннах и контурах входных трактов радиоприемных устройств.

Сердечники из ферритов марок НН рекомендуется использовать при температуре окружающей $cpegы\ om\ -60$ ${}_{\circ}$ С до +90 ${}_{\circ}$ С и в $guanaзоне\ частот:$ 100HH -до 30 МГц, 400HH -до 3,5 МГц, 600HH -до 1,5 МГц, 1000НН - до 400 кГц.

Сердечники из MnZn ферритов марок НМ применяют в слабых и средних магнитных полях (В ~ 0,05 - 0,2 Тл) при отсутствии жестких требований к температурной и временной стабильности: в трансформаторах и дросселях одно- и двухтактных DC/DC-DC/AC-AC/AC конверторов, в сетевых фильтрах, фильтрах ВЧ-помех, в высоковольтных трансформаторах, в импульсных, согласующих и развязывающих сигнальных трансформаторах, в дросселях НЧфильтров акустических систем, в делителях напряжения, статических преобразователях.

Сердечники из ферритов марок НМ рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от - 60₀C до +155₀C и в quanaзоне частот: **1000HM - до 1 МГц; 1500HM - до** 600 кГц; 2000НМ, 3000НМ - до 450 кГц; 4000НМ, 6000НМ, 6000НМ1, 10000НМ - до 100 кГц.



1.3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ, ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ, И ДЛЯ СОГЛАСУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (IV группа).

Марка Феррита меньше µ _н больше больше f _{раб} меньше	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³ Гц), <i>не более</i> , на частоте 0,01 – 0,02 МГц при температуре (°C) при магнитной					
← →	25 ± 10	100 ± 3	120 ± 3	индукции В (Тл)		
3000HMC*)	2,5	-	2,5	0,1		
2500HMC1	10,5	8,7	-	0,2		
2500HMC2	8,5	6,3; 9,2**)	-	0,2		
2500HMC5	9,0**)	7,6** ⁾	-	0,2		

Марка Феррита меньше µ _н больше	Магнитная индукция В (Тл), <i>не менее</i> , при постоянном магнитном поле 240 А/м и температуре (°C)		
больше f _{раб} меньше ←	100 ± 3	120 ± 3	
3000HMC*)	=	0,25	
2500HMC1	0,29	-	
2500HMC2	0,33	-	
2500HMC5	0,31	=	

f_{раб} - рабочий диапазон частот

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ IV ГРУППЫ

Таблица 1

**— значения указаны при H_{max}=4000 A/м

Марка	Крипическая частота	Пара		
феррита	$f_{\kappa p.}$ (МГц) при $tg\delta$ =0,1	Магнитная индукция В (Тл) при H=800 A/м	Остаточная магнитная индукция B _r (Тл)	Коэрцитивная сила Нс (А/м)
2000HMC	0,330	0,42	0,150	22
2000HMC1	0,340	0,44	0,130	18
2500HMC1	0,400	0,45	0,100	16
2500HMC2	0,500	0,46	-	=
3000HMC	0,360	0,45	0,100	12

Марка феррита	Удельное электрическое сопротивление ρ (Ом.см)	Точка Кюри θ, °C, не менее	Плотность р, г/см ³
2000HMC	10 ²	200	4,6 - 4,9
2000HMC1	10 ²	200	4,7 - 4,9
2500HMC1	10 ²	200	4,7 - 4,9
2500HMC2	_	200	4,7 - 4,9
3000HMC	10 ²	200	4,7 - 4,9

^{*) -} в новых разработках не применять


^{**) -} на частоте 100 кГц




Таблица 2

Марка	Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости αгμн · 10 ⁶ 1/°C в интервале температур					
феррита			от – 40 до + 20	от – 20 до + 20	от – 10 до + 20	
2500HMC1	_	от + 2,0 до + 3,6	-	-	от + 3,5 до + 5,0	
3000НМС	-	от + 3,5 до + 5,0	-	-	от + 3,0 до + 6,0	

Марка	Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости $lpha$ г μ н · 10 6 1/ $^\circ$ С в интервале температур					
феррита	от + 20 до + 50	от + 20 до + 70	от + 20 до + 85	от + 20 до + 100	от + 20 до + 125	от + 20 до + 155
2500HMC1	от + 2,0 до + 7,5	-	-	-	-	от + 1,6 до + 7,5
3000НМС	от + 2,0 до + 7,0	-	-	-	-	от + 2,0 до + 7,0






Зависимость удельных потерь от частоты для феррита марки 2500HMC1

(----) при 25±10⁰C (----) при 100±3⁰C Зависимость удельных потерь от частоты для феррита марки 2500HMC2

(----) при 25±10⁰C (----) при 100±3⁰C



Зависимость магнитной проницаемости (——) и удельных объемных магнитных потерь (----) на частоте 16 кГц от магнитной индукции для ферритов IV группы.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ферритовых сердечников IV группы.

Сердечники для применения в средних и сильных магнитных полях (В ~ 0,1- 0,3 Тл) при повышенных температурах окружающей среды (T≤+125°C): в трансформаторах и дросселях одно- и двухтактных DC/DC, DC/AC, AC/AC конверторов, в импульсных трансформаторах, в сетевых фильтрах, в фильтрах радиопомех, трансформаторах поджига натриевых, металлогалогенных и ксеноновых ламп, в дросселях НЧ-фильтров акустических систем в выходных строчных трансформаторах ТВ-приемников чернобелого и цветного изображения. Сердечники из ферритов марок НМС рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от -60° С до $+125^{\circ}$ С и в диапазоне частот: 3000HMC —до 30-50 кГц; 2500НМС1, 2500НМС2—до 100 кГц; 2500НМС5—до 200 кГц.



1.4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФЕРРИТОВ, ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ, И ДЛЯ СОГЛАСУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (VI группа).

Марка Феррита	Тангенс угла магнитных потерь $tg\delta_{\mathfrak{u}}^{\ \ \mathbf{x}}$ $\mathbf{10^3}$, не более								
меньше µн больше			при м	агнитной и	индукции ∣	В (Тл)			на
больше f _{раб} меньше	0,0010	0,0075	0,0100	0,0125	0,0150	0,0160	0,0180	0,0200	частоте f (МГц)
10ВНП	10,0			_	_	14,5	50,0	_	15
55ВНП	8,4							16,7	8
60ВНП	10,0			10,0				50,0	7
65ВНП	8,4		_		9,0	1		11,0	8
000115	10,0			_	20.0				7
90ВНП	20,0	-			20,0				30
150ВНП	10,5		20.0			=	-		3
1308111	50,0		20,0	=				_	20
200ВНП	11,0			13,3	-				
300ВНП	13,0	50,0	_	-					3

Марка Феррита меньше µ _н больше	Начальная магнитная проницае-	Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости $lpha_r\mu_h^*10^6$ (1/°C), в интервале температур (°C)			
больше f _{раб} меньше	мость μ _н	от – 60 до +20	от -10 до +20	от +20 до +100	от +20 до +125
10ВНП	+ 4 10 - 1	=			-
55ВНП	+ 10 55 - 5				110
60ВНП	+ 5 60 - 10	55			110
65ВНП	+ 5 65 – 7		_		80
90ВНП	+ 5 90 - 15		-	_	
150ВНП	+ 15 150 - 25	-			-
200ВНП	200 ± 25	•			
300ВНП	+ 50 300 - 20				



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ VI ГРУППЫ

Таблица 1

**— значения указаны при $H_{\mbox{max}}$ =4000 A/м

Марка	Критическая частота	•	метры петли гистерезиса в статическом режиме	
феррита	f _{кр.} (МГц) при tgδ=0,1	Магнитная индукция В (Тл) при H=800 A/м	Остаточная магнитная индукция B _r (Тл)	Коэрцитивная сила Нс (А/м)
10ВНП	250	0,14**	0,080	1600
55ВНП	55,0	0,35**	0,15	410
60ВНП	55,0	0,42**	0,25	320
65ВНП	53,0	0,36**	0,16	400
90ВНП	50,0	0,32	0,25	208
150ВНП	30	0,34	0,24	60
200ВНП	15,0	0,40**	0,25	80
300ВНП	6,0	0,29**	0,18	96

Марка феррита	Удельное электрическое сопротивление ρ (Ом.см)	Точка Кюри θ, °C, не менее	Плотность р, г/см ³
10ВНП	10 ⁹	500	4,8 - 5,1
55ВНП	10 ⁹	400	4,7 - 4,9
60ВНП	10 ¹⁰	350	4,7 - 4,9
65ВНП	10 ⁹	350	4,7 - 4,9
90ВНП	10 ⁸	350	4,6 - 4,9
150ВНП	10 ⁸	220	4,8 - 5,1
200ВНП	10 ⁸	240	4,8 - 5,1
300ВНП	10 ⁸	120	4,6 – 4,9


Таблица 2

Марка	Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости αrμн · 10° 1/°C в интервале температур						
феррита	от – 70 до + 20	от – 60 до + 20	от – 40 до + 20	от – 20 до + 20	от – 10 до + 20		
10ВНП	-	от + 390 до + 750	от + 360 до + 700	от + 90 до + 600	от + 90 до + 600		
55ВНП	от + 25 до + 55	от + 25 до + 55	от + 25 до + 55	от + 25 до + 55	-		
60ВНП	-	от + 60 до + 130	от + 60 до + 130	от + 20 до + 130	от + 20 до + 130		
65ВНП	_	от + 30 до + 55	от + 30 до + 55	от + 30 до + 55	от + 30 до + 55		
90ВНП	-	от + 30 до + 60	от + 30 до + 60	от + 30 до + 60	от + 40 до + 60		
150ВНП	-	от + 40 до + 80	-	-	-		
200ВНП	_	от + 20 до + 55	от + 20 до + 55	от + 20 до + 55	от + 20 до + 155		
300ВНП	-	от + 10 до + 30	от + 10 до + 30	от + 10 до + 30	от + 10 до + 30		




Таблица 2 (продолжение)


Марка				эффициент на ′°С в интерва		
феррита	от + 20 до + 50	от + 20 до + 70	от + 20 до + 85	от + 20 до + 100	от + 20 до + 125	от + 20 до + 155
10ВНП	от + 90 до + 150	от + 90 до + 150	от + 90 до + 200	от + 90 до + 200	от + 90 до + 200	от + 90 до + 200
55ВНП	от + 55 до + 110	-	-			
60ВНП	от + 30 до + 60	от + 30 до + 60	от + 30 до + 60	от + 25 до + 60	от + 25 до + 80	от + 25 до + 100
65ВНП	-	от + 45 до + 80	от + 45 до + 80	от + 45 до + 80	от + 45 до + 80	-
90ВНП	от + 50 до + 70	от + 50 до + 80	от + 50 до + 90	от + 60 до + 110	от + 30 до + 130	от + 80 до + 170
150ВНП	-	от + 40 до + 80	-	-	от + 50 до + 100	-
200ВНП	от + 20 до + 35	от + 20 до + 35	от + 20 до + 35	от + 20 до + 40	_	_
300ВНП	от + 10 до + 30	от + 5 до + 20	от + 5 до + 20	от + 5 до + 20	_	_



Зависимость относительного тангенса угла магнитных потерь от частоты ($H_A \leq 0.5 A/M$) для ферритов VI группы.




Зависимость действительной μ' (---) и мнимой μ'' (—) составляющих комплексной магнитной проницаемости от частоты для ферритов VI группы.





Зависимость обратимой магнитной проницаемости μ_r на частоте 1 кГц при значении напряженности переменного магнитного поля 0,8 А/м от напряженности постоянного магнитного поля Н-.






Зависимость начальной магнитной проницаемости от температуры для ферритов VI группы.












Зависимость магнитной индукции от амплитудного значения напряженности магнитного поля для ферритов VI группы.

(----) — для постоянного магнитного поля









Зависимость магнитной индукции от амплитудного значения напряженности магнитного поля для ферритов VI группы.

(----) — для постоянного магнитного поля



Зависимость магнитной проницаемости (—) и тангенса потерь (---) от индукции, полученной при различных частотах для ферритов VI группы.



Зависимость магнитной проницаемости (—) и тангенса потерь (---) от индукции, полученной при различных частотах для ферритов VI группы.


ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ферритовых сердечников VI группы.

Индуктивные элементы для работы в мощных радиотехнических устройствах, в том числе перестраиваемых подмагничиванием: антенные разветвители, смесители, переключатели, широко-полосные трансформаторы ТВ-передатчиков, контуры радио-передающих устройств. Сердечники из ферритов марок ВНП рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от - 600С до $+100^{0}$ С и в диапазоне частот: 10ВНП — до 220 МГц; 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП — до 50 МГц; 90ВНП, 150ВНП — до 30 МГц; 200ВНП — до 14 МГц, 300ВНП — до 4,5 МГц.



2. КОНФИГУРАЦИИ МАГНИТОМЯГКИХ ФЕРРИТОВ


2.1. КВ — СЕРДЕЧНИКИ



		Геометри	ческие раз	меры сер	дечников	гипа Кв		
Типоразмер	D (MM)	I (мм)	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	L (мм)	2Н (мм)	2h (мм)	2h ₁ (мм)
Кв 4	7,95 + 0,4	9,6 ± 0,2	3,9 - 0,2	-	11,8 max	$10,4\pm0,1$	7,2 ± 0,2	9,0 ± 0,2
Кв 5	10,2 + 0,4	12,05 ± 0,25	4,8 ± 0,1	-	14,9 max	10,5 - 0,2	6,5 ± 0,2	9,0 ± 0,25
Кв 5 х 2	10,2 + 0,4	12,05 ± 0,25	4,8 ± 0,1	2 ± 0,1	14,9 max	10,5 - 0,2	6,5 ± 0,2	9,0 ± 0,25
Кв 6	12,4 ± 0,7	14,4 ± 0,35	6,3 ± 0,1	=	17,6 ± 0,35	13,1 - 0,4	8,4 ± 0,4	10,36 ± 0,25
Кв 6 х 3	12,4 ± 0,7	14,4 ± 0,35	6,3 ± 0,1	3 ± 0,1	17,6 ± 0,35	13,1 - 0,4	8,4 ± 0,4	10,36 ± 0,25
Кв 8	17,0 ± 0,7	19,7 - 0,7	8,4 ± 0,2	=	23,2 - 0,9	17,2 - 0,4	11,2 ± 0,4	14,3 ± 0,3
Кв 8 х 4	17,0 ± 0,7	19,7 - 0,35	8,4 ± 0,2	4,4 + 0,4	23,2 - 0,9	17,2 - 0,4	11,2 ± 0,4	14,3 ± 0,3
Кв 10	21,2 + 0,9	24,7 - 1,1	10,9 - 0,7	=	28,5 - 1,1	19,6 - 0,4	13,0 ± 0,5	16,2 ± 0,30
Кв 10 х 5	21,2 + 0,9	24,7 - 1,1	10,9 - 0,7	5,4 + 0,4	28,5 - 1,1	19,6 - 0,4	13,0 ± 0,5	16,2 ± 0,30
Кв 14 Х 5	29,55 ± 0,55	34 ± 0,7	14,65 ± 0,35	5,6 ± 0,2	41,4 ± 0,8	29,5 max	20,8 min	25,8 ± 0,3



KB 4



Параметры, характеризующие марку феррита, приведены в разделе I.

Эффективные параметры сердечника:

Типоразмер	Эффективная длина	Эффективное	Эффективный объём	Масса
	магнитного пути	сечение	сердечника	комплекта (г),
	I _e (мм)	A _e (мм²)	V _e (мм³)	не более
Кв 4	22,0	13,0	286	1,65

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	I (мм)	d 1 (мм)	d ₂ (мм)	L (мм)	2Н (мм)	2h (мм)	2h ₁ (мм)
Кв 4	7,95 + 0,4	9,6 ± 0,2	3,9 - 0,2	_	11,8 max	10,4 ± 0,1	7,2 ± 0,2	$9,0\pm0,2$

Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Ориентировочная величина зазора (~ мм)	Обозначение
10000НМ Кв 4	≥ 2590	_	М10000НМ -5 - 2590 Кв 4 ФДГК.757131.004 ТУ



KB 5 KB 5x2



Параметры, характеризующие марку феррита, приведены в разделе I.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I_e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса комплекта (г), не более
Кв 5	22,1	23,8	526	3,0
Кв 5 х 2	20,8	20,8	433	2,9

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	I (мм)	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	L (мм)	2Н (мм)	2h (мм)	2h ₁ (мм)
Кв 5	10,2 + 0,4	12,05 ± 0,25	4,8 ± 0,1	=	14,9 max	10,5 - 0,2	6,5 ± 0,2	9,0 ± 0,25
Кв 5 х 2	10,2 + 0,4	12,05 ± 0,25	4,8 ± 0,1	2 ± 0,1	14,9 max	10,5 - 0,2	6,5 ± 0,2	9,0 ± 0,25

Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Ориентировочная величина зазора (~ мм)	Обозначение
	≥ 4690	-	M10000HM - 5 - 4690 Кв 5 ФДГК.757131.004 ТУ
10000НМ Кв 5	≥ 6700	-	M10000HM - 5 - 6700 Кв 5 ФДГК.757131.004 ТУ
	≥ 7000	-	M10000HM – 5 – 7000 Кв 5 ФДГК.757131.004 ТУ
2500HMC1 Кв 5	≥ 1440	-	M2500HMC1 – 39 – 1440 Кв 5 ФДГК.757131.004 ТУ



KB 6 KB 6x3



Параметры, характеризующие марку феррита, приведены в разделе І.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса комплекта (г), не более
Кв 6	28,6	36,6	1050	5,5
Кв 6 х 3	26,9	31,3	842	5,0

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	I (мм)	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	L (мм)	2Н (мм)	2h (мм)	2h ₁ (мм)
Кв 6	$12,4\pm0.7$	$14,4\pm0,35$	$6,3\pm0,1$	-	17,6 ± 0,35	13,1 - 0,4	$8,4\pm0,4$	10,36 ± 0,25
Кв 6 х 3	12,4 ± 0,7	14,4 ± 0,35	6,3 ± 0,1	3 ± 0,1	17,6 ± 0,35	13,1 - 0,4	8,4 ± 0,4	10,36 ± 0,25

Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Ориентировочная величина зазора (~ мм)	Обозначение
	160 ± 7%	0,25	M2500HMC1 - 39 - 160 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	200 ± 7%	0,20	M2500HMC1 - 39 - 200 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	250 ± 7%	0,16	M2500HMC1 - 39 - 250 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	270 ± 10%	0,15	M2500HMC1 - 39 - 270 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
2500НМС1 Кв 6	300 ± 10 %	0,12	M2500HMC1 - 39 - 300 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	315 ± 10 %	0,10	M2500HMC1 – 39 – 315 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	400 ± 15 %	0,08	M2500HMC1 – 39 – 400 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	500 ± 20 %	0,05	M2500HMC1 - 39 - 500 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	2000 ± 25 %	-	M2500HMC1 - 39 - 2000 Кв 6 ФДГК.757131. 004 ТУ
	215 ± 5 %	0,20	M2500HMC1 - 39 - 215 Кв 6 x 3 ФДГК.757131.004 ТУ
2500HMC1 Кв 6 х 3	235 ± 3 %	0,18	M2500HMC1 - 39 - 235 Кв 6 x 3 ФДГК.757131.004 ТУ
	2000 ± 25 %	-	M2500HMC1 - 39 - 2000 Кв 6 х 3 ФДГК.757131.004 ТУ




Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Ориентировочная величина зазора (~ мм)	Обозначение
4000НМ Кв 6	+ 30% 4000 - 20%	-	М4000НМ – 19 – 4000 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
2000НМ Кв 6	≥ 1700	-	M2000HM – 38 – 1700 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
6000НМ Кв 6	+ 40% 6000 - 10%	-	М6000НМ – 10 – 6000 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	≥ 7000	-	M10000HM – 5 – 7000 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
10000НМ Кв 6	≥ 7500		M10000HM - 5 - 7500 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ
	≥ 10000	-	М10000НМ – 5 – 10000 Кв 6 ФДГК.757131.004 ТУ



KB8 KB 8x4



Параметры, характеризующие марку феррита, приведены в разделе І.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса комплекта (г), не более
Кв 8	38,0	64,0	2432	14,0
Кв 8 х 4	35,5	52,0	1850	12,2

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	I (мм)	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	L (мм)	2Н (мм)	2h (мм)	2h ₁ (мм)
Кв 8	17,0 ± 0,7	19,7 - 0,7	$8,4\pm0,2$	_	23,2 - 0,9	17,2 - 0,4	$11,2\pm0,4$	14,3 ± 0,3
Кв 8 х 4	17,0 ± 0,7	19,7 - 0,35	8,4 ± 0,2	4,4 + 0,4	23,2 - 0,9	17,2 - 0,4	11,2 ± 0,4	14,3 ± 0,3

Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Ориентировочная величина зазора (~ мм)	Обозначение
1500НМЗ Кв 8 x 4	160 ± 3 %	0,30	M1500HM3 – 47 – 160 Кв 8 х 4 ФДГК.757131.004 ТУ
	160 ± 3 %	0,50	M2000HM1 – 39 – 160 Кв 8 x 4 ФДГК.757131.004 ТУ
2000HM1	250 ± 3 %	0,26	M2000HM1 – 39 – 250 Кв 8 х 4 ФДГК.757131.004 ТУ
Кв 8 х 4	630 ± 3 %	0,08	M2000HM1 – 39 – 630 Кв 8 х 4 ФДГК.757131.004 ТУ
	≥ 1680	-	M2500HMC1 - 39 - 1680 Кв 8 x 4 ФДГК.757131.004 ТУ
2500НМС1 Кв 8 x 4	250 ± 3 %	0,28	M2500HMC1 – 39 – 250 Кв 8 х 4 ФДГК.757131.004 ТУ




Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Ориентировочная величина зазора (~ мм)	Обозначение
	160 ± 3 %	0,51	M2500HMC1 – 39 – 160 Кв 8 ФДГК.757131.004 ТУ
	250 ± 3 %	0,28	M2500HMC1 - 39 - 250 Кв 8 ФДГК.757131.004 ТУ
2500HMC1	400 ± 3 %	0,14	M2500HMC1 – 39 – 400 Кв 8 ФДГК.757131. 004 ТУ
Кв 8	630 ± 3 %	0,08	M2500HMC1 – 39 – 630 Кв 8 ФДГК.757131.004 ТУ
	≥ 1180	-	M2500HMC1 – 39 – 1180 Кв 8 ФДГК.757131.004 ТУ
	≥ 1680	-	M2500HMC1 – 39 – 1680 Кв 8 ФДГК.757131.004 ТУ
6000НМ	+ 40% 6000 - 10%	-	М6000НМ – 10 – 6000 Кв 8 ФДГК.757131.004 ТУ
Кв 8	+ 40% 6500 - 10%	-	М6000НМ – 10 – 6500 Кв 8 ФДГК.757131.004 ТУ
6000НМ Кв 8 x 4	+ 40% 6000 - 10%	-	M6000HM – 10 – 6000 Кв 8 x 4 ФДГК.757131.004 ТУ



KB 10 KB 10x5



Параметры, характеризующие марку феррита, приведены в разделе І.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса комплекта (г), не более
Кв 10	44,0	98,0	4312	25
Кв 10 х 5	42,0	83,0	3486	20,6

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	I (мм)	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	L (мм)	2Н (мм)	2h (мм)	2h ₁ (мм)
Кв 10	21,2 + 0,9	24,7 - 1,1	10,9 - 0,7	-	28,5 - 1,1	19,6 - 0,4	$13,0\pm0,5$	16,2 ± 0,30
Кв 10 х 5	21,2 + 0,9	24,7 - 1,1	10,9 - 0,7	5,4 + 0,4	28,5 - 1,1	19,6 - 0,4	13,0 ± 0,5	16,2 ± 0,30

Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Ориентировочная величина зазора (~ мм)	Обозначение
2000НМ1 Кв 10 x 5	250 ± 3 %	0,50	M2000HM1 – 39 – 250 Кв 10 x 5 ФДГК.757131.004 ТУ
	146 ± 10 %	1,0	M2500HMC1 – 39 – 146 Кв 10 ФДГК.757131.004 ТУ
2500HMC1	250 ± 5 %	0,52	M2500HMC1 – 39 – 250 Кв 10 ФДГК.757131.004 ТУ
Кв 10	400 ± 5 %	0,29	M2500HMC1 – 39 – 400 Кв 10 ФДГК.757131.004 ТУ
	≥ 1610	-	M2500HMC1 – 39 – 1610 Кв 10 ФДГК.757131. 004 ТУ
6000НМ Кв 10	7500 ± 25 %	-	М6000НМ - 10 - 7500 Кв 10 ФДГК.757131.004 ТУ
6000НМ Кв 10 x 5	7500 ± 25 %	-	М6000НМ - 10 - 7500 Кв 10 x 5 ФДГК.757131.004 ТУ



KB 14x5



Параметры, характеризующие марку феррита, приведены в разделе I.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина	Эффективное	Эффективный объём	Масса
	магнитного пути	сечение	сердечника	комплекта (г),
	І _е (мм)	А _е (мм²)	V _e (мм³)	не более
Кв 14 X 5	67,8	172,0	11661,6	70

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	I (мм)	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	L (мм)	2Н (мм)	2h (мм)	2h ₁ (мм)
Кв 14 Х 5	29,55 ± 0,55	34 ± 0,7	14,65 ± 0,35	5,6 ± 0,2	41,4 ± 0,8	29,5 max	20,8 min	25,8 ± 0,3

Требования к электромагнитным параметрам замкнутых сердечников. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Ориентировочная величина зазора (~ мм)	Обозначение
1500НМЗ Кв 14 x 5	$160\pm10\%$	1,0	М1500НМЗ – 47 – 160 Кв 14 x 5 ФДГК.757131.004 ТУ
	160 ± 5 %	1,6	M2500HMC1 – 39 – 160 Кв 14 x 5 ФДГК.757131.004 ТУ
	250 ± 5 %	1,0	M2500HMC1 - 39 - 250 Кв 14 x 5 ФДГК.757131.004 ТУ
2500HMC1 Кв 14 x 5	$355 \pm 10 \ \%$	0,5	M2500HMC1 – 39 – 355 Кв 14 x 5 ФДГК.757131.004 ТУ
_	400 ± 5 %	0,4	M2500HMC1 – 39 – 400 Кв 14 x 5 ФДГК.757131. 004 ТУ
	≥ 2200	-	M2500HMC1 - 39 - 2200 Кв 14 x 5 ФДГК.757131.004 ТУ




2.2. Ш-ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

	Геометри	ические разі	меры серде	чников тип	аШ	
Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (MM)	h (мм)
Ш 2,5 х 2,5	10,0 ± 0,35	5,0 ± 0,20	2,5 - 0,30	2,5 - 0,30	2,0 + 0,30	3,2 + 0,4
Ш 2,8 х 6	12,9 ± 0,30	6,0 ± 0,20	+ 0,2 6,0 - 0,3	2,8 ± 0,1	3,9 ± 0,2	4,7 ± 0,2
ш 3 х 3	$12,0\pm0,50$	$6,0\pm0,20$	3,0 - 0,30	3,0 - 0,30	2,5 + 0,30	4,0 + 0,4
ш 4 х 4	16,0 ± 0,50	8,0 ± 0,25	4,0 - 0,50	4,0 - 0,40	3,2 + 0,50	5,2 + 0,4
Ш 4,1 х 4,1	14,7 ± 0,35	7,7 ± 0,20	+ 0,2 4,1 - 0,3	4,1 ± 0,2	3,4 ± 0,2	5,3 ± 0,2
Ш 4 х 8	16,0 ± 0,50	$8,0\pm0,25$	8,0 - 0,50	4,0 - 0,40	3,2 + 0,50	5,2 + 0,4
Ш 5 х 5	20,0 ± 0,60	10,0 ± 0,25	5,0 - 0,50	5,0 - 0,40	4,0 + 0,50	6,5 + 0,5
ш 6 х 6	24,0 ± 0,60	12,0 ± 0,35	6,0 - 0,50	6,0 - 0,40	5,0 + 0,50	8,0 + 0,5
Ш7х7	30,0 ± 0,80	15,0 ± 0,35	7,0 - 0,70	7,0 - 0,50	6,0 + 0,50	9,5 + 0,5
Ш 7,5 х 7,5	+ 0,80 25,0 - 0,80	12,8 - 0,5	7,5 – 0,5	7,5 – 0,5	17,5 + 0,8	8,7 + 0,5
Ш 8 х 8	32,0 ± 1,10	$16,0\pm0,35$	8,0 - 0,70	8,0 - 0,50	7,5 + 0,70	11,5 + 0,7
Ш 10 х 10	36,0 ± 1,10	$18,0\pm0,45$	10,0 - 0,70	10,0 - 0,50	8,0 + 0,70	13,0 + 0,7
Ш 12 х 15	42,0 ± 1,30	21,0 ± 0,45	15,0 - 1,0	12,0 - 0,70	9,0 + 0,70	15,0 + 0,7
Ш 12 х 20	42,0 ± 1,30	21,0 ± 0,45	20,0 - 1,2	12,0 - 0,70	9,0 + 0,70	15,0 + 0,7
Ш 16 х 20	54,0 ± 1,50	27,0 ± 0,55	20,0 - 1,20	16,0 - 0,70	11,0 + 1,00	19,0 + 0,9
Ш 20 х 28	65,0 ± 1,50	32,5 ± 0,70	28,0 - 1,60	20,0 -0,90	12,0 + 1,00	22,0 + 0,9

Ш 2,5х2,5



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм ²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ш 2,5 х 2,5	21,42	7,57	162,1	0,81

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (MM)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 2,5 х 2,5	10,0 ± 0,35	5,0 ± 0,20	2,5 - 0,30	2,5 - 0,30	2,0 + 0,30	3,2 + 0,4

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.


	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _L (нГн)	Обозначение
Типоразмер Ш 2,5 x 2.5	1000HM	+25 % 290 -30 %	M1000HM – 10 Ш 2,5 x 2,5 II ФДГК.737135.005 ТУ
Типора Ш 2,5	2000HM	+25 % - 430 -	M2000HM – 9 Ш 2,5 x 2,5 II ФДГК.737135.005 TУ
	2000HM1	-30 %	M2000HM1 – 14 Ш 2,5 x 2,5 II ФДГК.737135.005 ТУ

Электромагнитные параметры марок 1000НМ, 2000НМ, 2000НМ1.

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^Д н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{H})$ х 10^{6} при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $H_{a}{=}0.8 \text{ A/m} \qquad \qquad H_{a}{=}8 \text{ A/m} \qquad \qquad \qquad f \; (к\Gamma \mathfrak{L})$ не более		
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
2000HM	+500 2000	15	45	100
2000HM1	_300 _300	13	43	100



Ш 2,8х6



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш 2,8 х 6	34,0	15,3	520	2,6

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 2,8 х 6	12,9 ± 0,30	6,0 ± 0,20	+ 0,2 6,0 - 0,3	2,8 ± 0,1	3,9 ± 0,2	4,7 ± 0,2


Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _L (нГн)	Обозначение
4000НМ Ш 2,8 x 6	≥ 960	М4000НМ – 9 Ш 2,8 x 6 ПЯО.707.564 ТУ

Электромагнитные параметры марки 4000 НМ:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Относительный тангенс угла магн потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\mathrm{u}}/\mu_{\mathrm{H}}) \times 10^6$ на часто $\mathbf{f=100}$ к Γ_{u} при амплитуд. значе напряжённости переменного магнитного поля $\mathbf{H_a=0,8}$ А/м $\mathbf{H_a=0}$	
			H _a =8 A/м более
4000НМ	+ 800 4000 - 500	35	60

Ш 3х3



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш 3 х 3	26,42	10,58	280	1,4

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
шзхз	12,0 ± 0,50	6,0 ± 0,20	3,0 - 0,30	3,0 - 0,30	2,5 + 0,30	4,0 + 0,4

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.


	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
змер	1000HM	+25 % 350 -30 %	M1000HM – 10 Ш 3 x 3 II ФДГК.757131.005 ТУ
10	1500HM	+25 % 450 - -30 % - +25 % 540 - -30 %	M1500HM – 8 Ш 3 x 3 II ФДГК.757131.004 ТУ
Ę	1500HM1		M1500HM1 - 8 Ш 3 x 3 II ФДГК.757131.005 ТУ
	2000HM		M2000HM – 9 Ш 3 x 3 II ФДГК.757131.005 TУ
	2000HM1		M2000HM1 - 14 Ш 3 x 3 II ФДГК.757131.005 ТУ

Электромагнитные параметры марок:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	Отно магнитн при амплитуд. значе переменного м Н _а =0,8 А/м <i>не</i> б		
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
1500HM	- 1500 ± 300	15	45	100
1500HM1	1300 ± 300	13	43	100
2000HM	+500 - 2000	15	45	100
2000HM1	-300 -300	15	45	100



Ш 4х4



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм ²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш4х4	34,5	19,3	666	3,33

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (MM)	h (мм)
Ш 4 х 4	16,0 ± 0,50	8,0 ± 0,25	4,0 - 0,50	4,0 - 0,40	3,2 + 0,50	5,2 + 0,4

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение	
змер с 4	1000НМ	+25 % 550 -30 %	M1000HM - 10 Ш 4 x 4 II ФДГК.757131.005 ТУ	
пора:	1200MM	+25 %	M1500HM – 8 Ш 4 x 4 II ФДГК.757131.005 ТУ	
Ę	1500HM1	740 –30 %	M1500HM1 – 8 Ш 4 x 4 II ФДГК.757131.005 ТУ	
	2000HM	+25 % - 890	M2000HM – 9 Ш 4 x 4 II ФДГК.757131.005 ТУ	
	2000HM1	_30 %	M2000HM1 – 14 Ш 4х4 II ФДГК.757131.005 ТУ	



Электромагнитные параметры марок 1000 HM, 1500HM, 1500HM1, 2000HM, 2000HM1:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\textbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{H}) \times \textbf{10}^{6}$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $H_a = 0.8 \text{ A/m}$ на частоте $f (\kappa \Gamma \mu)$ не более		
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
1500HM	- 1500 ± 300	15	45	100
1500HM1	1500 ± 300	15	45	100
2000HM	+500 - 2000	15	45	100
2000HM1	- 2000 -300	15	45	100

Электромагнитные параметры сердечников марки 2500НМС1:


Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³ Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц. При температуре, <i>не более</i>		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 ± 3°C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	при с=100 ± 5 с, не менее
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1 – 11 Ш 4 x 4 II
Ш 4 x 4	ФДГК.757131.001 ТУ

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях К 32х20х6.



Ш 4,1х4,1



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш 4,1 х 4,1	36,2	16,8	608	3,04

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 4,1 х 4,1	14,7 ± 0,35	7,7 ± 0,20	+ 0,2 4,1 - 0,3	4,1 ± 0,2	3,4 ± 0,2	5,3 ± 0,2

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

размер 1 x 4,1	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
Типој	4000HM	≥ 1350	М4000НМ – 11 Ш 4,1 x 4,1 ПЯО.707.667 ТУ

Электромагнитные параметры марки 4000 НМ:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µн	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(tg\delta_\mu/\mu_H) \times 10^6$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $H_a = 0.8 \text{ A/M}$ $H_a = 8 \text{ A/M}$ $H_a = 6$ $H_a =$		
4000HM	+ 800 4000 - 500	35	60	100





По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ш 4 х 8	34,5	38,6	1332	6,66

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 4 х 8	16,0 ± 0,50	8,0 ± 0,25	8,0 - 0,50	4,0 - 0,40	3,2 + 0,50	5,2 + 0,4

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
	1000HM	+25 % 1100 -30 %	M1000HM – 10 Ш 4 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
d	1500HM	+25 % 1480 -	M1500HM – 8 Ш 4 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
Типоразмер Ш 4 х 8	1500HM1	-30 %	M1500HM1 – 8 Ш 4 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
MINOR I	2000HM	+25 % 1780 -	M2000HM - 9 Ш 4 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
_	2000HM1	-30 %	M2000HM1 – 14 Ш 4 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
	4000HM	+25 % 3200 -30 %	M4000HM – 9 Ш 4 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
	6000HM	+25 % 4000 -30 %	М6000НМ – 1 Ш 4×8 II ФДГК.757131.005 ТУ



Электромагнитные параметры марок 1000 HM, 1500 HM, 1500 HM1, 2000 HM, 2000 HM1, 4000 HM, 6000 HM:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µн	магнитных при амплитуд, значе переменного ма	гнитного поля	k 10 ⁶
		H _a =0,8 A/м не бо	H _a =8 A/м	f (кГц)
		ne oo	,,,ee	
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
1500HM	- 1500 ± 300	15	45	100
1500HM1	- 1500 ± 300	15	45	100
2000HM	+500 - 2000	15	45	100
2000HM1	- 2000 -300	15	45	100
4000HM	+800 4000 -500	35	60	100
6000НМ	+2000 6000 -1200	45	75	30

Электромагнитные параметры марки 2500 НМС1:

Марка феррита			Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 ± 3°C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	mpire=100 ± 5° cy ne menee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Обозначение				
M2500HMC1 – 11 Ш 4 x 8 II ФДГК.757131.001 ТУ				

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях К 32х20х6.



Ш 5х5

По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ш 5 х 5	43,15	30,09	1299	6,5

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (MM)	I ₁ (MM)	h (мм)
Ш 5 х 5	20,0 ± 0,60	10,0 ± 0,25	5,0 - 0,50	5,0 - 0,40	4,0 + 0,50	6,5 + 0,5

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение		
	1000HM	+25 % 740 -30 %	M1000HM – 10 Ш 5 x 5 II ФДГК.757131.005 ТУ		
Гипоразмер Ш 5 x 5	1500HM	+25 % 1020 -	M1500HM - 8 Ш 5 x 5 II ФДГК.757131.005 ТУ		
Типор	1500HM1	-30 %	M1500HM1 – 8 Ш 5 x 5 II ФДГК.757131.005 ТУ		
-	2000HM	+25 % - 1230	M2000HM – 9 Ш 5 x 5 II ФДГК.757131.005 ТУ		
	2000HM1	-30 %	M2000HM1 – 14 Ш 5 x 5 II ФДГК.757131.005 ТУ		



Электромагнитные параметры марок 1000 HM, 1500 HM, 1500 HM1, 2000 HM, 2000 HM1:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\scriptscriptstyle \rm II}/\mu_{\scriptscriptstyle \rm H})$ х при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля H_a =0,8 A/м H_a =8 A/м μ		
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
1500HM	- 1500 ± 300	15	45	100
1500HM1	1300 ± 300	15	45	100
2000HM	+500 - 2000	15	45	100
2000HM1	-300 -300	15	40	100

Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:


Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³ Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц. при температуре, <i>не боле</i> е		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 A/м, при t=100 ± 3°C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 \pm 3 $^{\circ}$ C	iipu t=100 ± 5 °C, he menee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1 - 11 Ш 5 x 5 II
Ш5х5	ФДГК.757131.001 ТУ

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях K 32x20x6.



Ш 6х6



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш 6 х 6	52,84	42,4	2240	11,2

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (MM)	h (мм)
Ш 6 х 6	24,0 ± 0,60	12,0 ± 0,35	6,0 - 0,50	6,0 - 0,40	5,0 + 0,50	8,0 + 0,5

ззмер x 6	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
	1000НМ	+25 % 850 -30 %	М1000НМ – 10 Ш 6 x 6 II ФДГК.757131.005 ТУ
Гипоразмер Ш 6 x 6	1500HM	+25 %	M1500HM – 8 Ш 6 x 6 II ФДГК.757131.005 ТУ
Ę –	1500HM1	1200 -30 %	M1500HM1 – 8 Ш 6 x 6 II ФДГК.757131.005 ТУ
		+25 %	M2000HM – 9 Ш 6 x 6 II ФДГК.757131.005 ТУ
	2000HM1	1490 - -30 %	M2000HM1 – 14 Ш 6 x 6 II ФДГК.757131.005 ТУ



Электромагнитные параметры марок 1000 HM, 1500 HM, 1500 HM1, 2000 HM, 2000 HM1:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(tg\delta_\mu/\mu_H) \times 10^6$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля H_a =0,8 A/м H_a =8 A/м f (кГц) не более		
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
1500HM	- 1500 + 300	15	45	100
1500HM1	1300 ± 300	13	43	100
2000HM	+500 - 2000	15	45	100
2000HM1	- 2000 -300	15	45	100

Электромагнитные параметры марки 2500 НМС1:

Марка феррита	Р (мкВт/см ³ Гц) пр	ые магнитные потери ои индукции B=0,2 Тл, ри температуре, <i>не более</i>	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 ± 3 °C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 \pm 3 $^{\circ}$ C	nph t=100 ± 5° c, he hence
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1 – 11 Ш 6 x 6 II
Ш 6 x 6	ФДГК.757131.001 TУ

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях К 32х20х6.





По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм ²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш7х7	62,86	61,95	3894	19,47

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (мм)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (MM)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш7х7	30,0 ± 0,80	15,0 ± 0,35	7,0 - 0,70	7,0 - 0,50	6,0 + 0,50	9,5 + 0,5

азмер x 7	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
	1000HM	+25 % 1050 -30 %	M1000HM – 10 Ш 7 x 7 II ФДГК.757131.005 ТУ
ипоразмер Ш 7 х 7	1500HM	+25 % - 1485 -	M1500HM – 8 Ш 7 x 7 II ФДГК.757131.005 ТУ
Ę	1500HM1	-30 %	M1500HM1 – 8 Ш 7 x 7 II ФДГК.757131.005 ТУ
-	2000HM	+25 % - 1840 -	M2000HM – 9 Ш 7 x 7 II ФДГК.757131.005 ТУ
	2000HM1	-30 %	M2000HM1 - 14 Ш 7 x 7 II ФДГК.757131.005 ТУ



Электромагнитные параметры марок 1000 HM, 1500 HM, 1500 HM1, 2000 HM, 2000 HM1:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Отно магнитн при амплитуд. значе переменного м Н _а =0,8 А/м <i>не б</i>		
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
1500HM	1500 + 300	15	45	100
1500HM1	1300 ± 300	15	45	100
2000HM	+500 - 2000	15	45	100
2000HM1	-300 -300	13	45	100

Электромагнитные параметры марки 2500 НМС1:


Марка феррита	Р (мкВт/см ³ Гц) п	ые магнитные потери ри индукции B=0,2 Тл, ри температуре, <i>не более</i>	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 ± 3°C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 \pm 3 $^{\circ}$ C	mpir t=100 ± 5 °C, he mence
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1 – 11 Ш 7 x 7 II
Ш 7 x 7	ФДГК.757131.001 ТУ

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях К 32х20х6.







По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш 7,5 х 7,5	57,5	52,5	3019	15,5

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 7,5 х 7,5	+ 0,80 25,0 - 0,80	12,8 - 0,5	7,5 – 0,5	7,5 - 0,5	17,5 + 0,8	8,7 + 0,5

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.


ипоразмер Ц 7,5 x 7,5	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
Типор Ш 7,5	2500HMC2	+30 % 1750 –25 %	M2500HMC2 – Ш 7,5 x 7,5 ФДГК.757131.005 ТУ**

Электромагнитные параметры сердечников марки 2500НМС2:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³ Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц. При температуре, <i>не более</i>		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля H_a =240 A/м, при t =100 \pm 3 $^{\circ}$ C,
		+ 25 ± 10 °C		не менее
2500HMC2	1000 ± 200	8,5	6,3	0,32



Ш 8х8



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ш8х8	74,53	68,78	5126	25,63

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (MM)	I ₁ (MM)	h (мм)
Ш8х8	32,0 ± 1,10	16,0 ± 0,35	8,0 - 0,70	8,0 - 0,50	7,5 + 0,70	11,5 + 0,7

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
азмер x 8	1000HM	+25 % 1150 -30 %	M1000HM – 10 Ш 8 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
пора:	1500HM 1500HM 1500HM1 2000HM1	+25 % - 1620 -	M1500HM – 8 Ш 8 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
Ę		-30 %	M1500HM1 – 8 Ш 8 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
		+25 %	M2000HM – 9 Ш 8 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ
		2020 –30 %	M2000HM1 – 14 Ш 8 x 8 II ФДГК.757131.005 ТУ



Электромагнитные параметры марок 1000HM, 1500HM, 1500HM1, 2000HM, 2000HM1:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	магнитн при амплитуд. значе переменного м Н _а =0,8 А/м	сительный тангенс у ых потерь (tgδ _μ /μ _н) ении напряжённости агнитного поля Н _а =8 A/м	
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
1500HM	1500 + 300	15	45	100
1500HM1	1500 ± 300	15	45	100
2000HM	+500 2000	15	45	100
2000HM1	_300 _300	15	45	100

Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:


Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц. при температуре, <i>не более</i>		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля H _a =240 A/м, при t=100 ± 3 °C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 \pm 3 °C	iipu t=100±3 C, не менее
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1 - 11 Ш8х8 II
Ш8х8	ФДГК.757131.001 ТУ

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях К 32х20х6.



Ш 10х10



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш 10 х 10	83,71	100,0	8371	41,9

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (MM)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 10 х 10	36,0 ± 1,10	18,0 ± 0,45	10,0 - 0,70	10,0 - 0,50	8,0 + 0,70	13,0 + 0,7

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
змер	1000HM	+25 % 1320 -30 %	M1000HM - 10 Ш 10 x 10 II ФДГК.757131.005 ТУ
Типоразмер Ш 10 x 10	1500HM	+25 % - 1890 -	M1500HM – 8 Ш 10 x 10 II ФДГК.757131.005 ТУ
ξ∃	1500HM1	-30 %	M1500HM1 – 8 Ш 10 x 10 II ФДГК.757131.005 ТУ
	2000HM	+25 % 2360 -	M2000HM - 9 Ш 10 x 10 II ФДГК.757131.005 ТУ
	2000HM1	-30 %	M2000HM1 – 14 Ш 10 x 10 II ФДГК.757131.005 ТУ



Электромагнитные параметры марок 1000HM, 1500HM, 1500HM1, 2000HM1:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	магни при амплитуд. зна переменного Н _а =0,8 А/м	гносительный тангенс угл итных потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{H})$ х ачении напряжённости о магнитного поля $\mathbf{H_a} = 8 \; \mathbf{A}/\mathbf{M}$ е более		
1000HM	1000 ± 200	15	45	100	
1500HM	- 1500 ± 300	15	45	100	
1500HM1	1300 ± 300	13 45		100	
2000HM	+500 - 2000	15	45	100	
2000HM1	-300 -300	15	45	100	

Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:


Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³ Гц) при индукции B=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц. при температуре, <i>не более</i>		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля H _a =240 A/м, при t=100 ± 3 °C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	iipu t=100 ± 5 °C, ne menee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка Феррита типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1 - 11 Ш 10 x 10 II
Ш 10 x 10	ФДГК.757131.001 ТУ

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях К 32х20х6.



Ш 12х15



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (см ³)	Масса (г), не более
Ш 12 х 15	96,85	180,0	17433	87,165

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 12 х 15	42,0 ± 1,30	21,0 ± 0,45	15,0 - 1,0	12,0 - 0,70	9,0 + 0,70	15,0 + 0,7

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
зэмер x 15	1000НМ	+25 % 2300 -30 %	M1000HM – 10 Ш 12 x 15 II ФДГК.757131.005 ТУ
10p	1500HM	+25 %	M1500HM – 8 Ш 12 x 15 II ФДГК.757131.005 ТУ
ž 3	1500HM1	3100 -30 %	M1500HM1 – 8 Ш 12 x 15 II ФДГК.757131.005 ТУ
	2000HM	+25 % · 3880	M2000HM – 9 Ш 12 x 15 II ФДГК.757131.005 ТУ
2000HM	2000HM1	-30 %	M2000HM1 – 14 Ш 12 x 15 II ФДГК.757131.005 ТУ



Электромагнитные параметры марок 1000HM, 1500HM, 1500HM1, 2000HM1:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	магнитн при амплитуд. значе переменного м Н _а =0,8 А/м	сительный тангенс у ых потерь (tgδ _μ /μ _н) ении напряжённости агнитного поля Н _а =8 А/м	
1000HM	1000 ± 200	15	45	100
1500HM	1500 + 300	15	45	100
1500HM1	1300 ± 300	15	45	100
2000HM	+500 - 2000	15	45	100
2000HM1	-300 -300	15	45	100


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:

Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³ Гц) при индукции B=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц. при температуре, <i>не более</i>		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля H _a =240 A/м, при t=100 ± 3 °C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C		iipu t=100±3 c, не менее
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1 - 11 Ш 12 x 15 II
Ш 12 х 15	ФДГК.757131.001 ТУ

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях К 32х20х6.

Ш 12х20



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ш 12 х 20	96,85	240,0	23244	116,22

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 12 х 20	42,0 ± 1,30	21,0 ± 0,45	20,0 - 1,2	12,0 - 0,70	9,0 + 0,70	15,0 + 0,7

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

размер 2 x 20	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
Типорі	2000HM	+25 % - 4500 -	M2000HM - 9 Ш 12 x 20 II ФДГК.757131.005 ТУ
2000HM1	-30 %	M2000HM1 – 14 Ш 12 x 20 II ФДГК.757131.005 ТУ	

Электромагнитные параметры марок 2000НМ, 2000НМ1:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\mathtt{h}}/\mu_{\mathtt{h}})$ х при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля		
	н	На=0,8 А/м	На=8 А/м	f (кГц)
		не б	более	
2000HM	+500 2000	15	45	100
2000HM1	-300 -300	13	45	100


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:

Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³ Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц. при температуре, <i>не боле</i> е		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля Н _а =240 А/м, при t=100 ± 3 °C, <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	input = 100 ± 5° c, he hence
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита типоразмер	Обозначение	
2500HMC1	M2500HMC1 - 11 Ш 12 x 20 II	
Ш 12 х 20	ФДГК.757131.001 ТУ	

Электромагнитные параметры измеряются на кольцах-свидетелях K 32x20x6.

Ш 16х20



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение A _e (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ш 16 х 20	123,13	320,0	39402	197,01

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	I ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 16 х 20	54,0 ± 1,50	27,0 ± 0,55	20,0 - 1,20	16,0 - 0,70	11,0 + 1,00	19,0 + 0,9


Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение		
змер с 20	1000НМ	+25 % 3470 -30 %	M1000HM - 10 Ш 16 x 20 II ФДГК.757131.005 ТУ		
Гипоразмер Ш 16 x 20	1500HM	+25 %	M1500HM - 8 Ш 16 x 20 II ФДГК.757131.005 ТУ		
Ę =	1500HM1	4800 - -30 %	M1500HM1 – 8 Ш 16 x 20 II ФДГК.757131.005 ТУ		
	2000HM	+25 % - 5970 -	M2000HM – 9 Ш 16 x 20 II ФДГК.757131.005 ТУ		
	2000HM1	-30 %	M2000HM1 - 14 Ш 16 x 20 II ФДГК.757131.005 ТУ		

Электромагнитные параметры марок:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µн	От магны при амплитуд. зна переменного На=0,8 А/м			
1000HM	1000 ± 200	15	45	100	
1500HM	- 1500 ± 300	15	45	100	
1500HM1	1300 ± 300	15	45	100	
2000HM	+500 - 2000	15	45	100	
2000HM1	- 2000 -300	15	45	100	

Ш 20х28



По согласованию с потребителем допускается изготовление сердечников с зазором по средней ножке.

Эффективные параметры сердечников (на комплект):

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ш 20 х 28	144,52	577,36	83440	417

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	Н (мм)	В (мм)	l ₀ (мм)	I ₁ (мм)	h (мм)
Ш 20 х 28	65,0 ± 1,50	32,5 ± 0,70	28,0 - 1,60	20,0 -0,90	12,0 + 1,00	22,0 + 0,9

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение	
	1000НМ	+ 25 % 5000 - 30 %	M1000HM - 10 Ш 20 x 28 II ФДГК.757131.005 ТУ	
Гипоразмер Ш 20 x 28	1500HM	+ 25 % - 7000 -	M1500HM – 8 Ш 20 x 28 II ФДГК.757131.005 ТУ	
Типор	1500HM1	- 30 %	M1500HM1 - 8 Ш 20 x 28 II ФДГК.757131.005 ТУ	
	2000НМ	+ 25 %	M2000HM - 9 Ш 20 x 28 II ФДГК.757131.005 ТУ	
	2000HM1	- 8800 - - 30 %	M2000HM1 – 14 Ш 20 x 28 II ФДГК.757131.005 ТУ	


Электромагнитные параметры марок:

		Относительный тангенс угла магнитных потерь $(tg\delta_\mu/\mu_\mu) extbf{ x } 10^6$					
Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость		при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля				
	μн	H _a =0,8 А/м Н _a =8 А/м		на частоте f (кГц)			
		не	не более				
1000HM	$\textbf{1000} \pm \textbf{200}$	15	45	100			
1500HM	4500		4-	100			
1500HM1	1500 ± 300	15	45	100			
2000HM	+500 2000	15	45	100			
2000HM1	-300 -300	13	45	100			



2.3. ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

- *—Геометрические размеры пластин могут быть различными по согласованию с заказчиком.
- **— Измерение электромагнитных параметров производят на кольцевых сердечниках K 32 x 20 x 6, K 20 x 12 x 6.



Марка феррита	Типоразмер	Обозначение
	П 3,0 х 1,5 х 3,0	M2500HMC1- 10 П 3,0 х 1,5 х 3,0 ФДГК.757131.002 ТУ
	П 20 х 10 х 120	M2500HMC1- 10 П 20 x 10 x 120 ФДГК.757131.002 ТУ
	П 20 х 10 х 160	M2500HMC1- 10 П 20 x 10 x 160 ФДГК.757131.002 ТУ
2500HMC1	П 25 х 5 х 124	M2500HMC1- 10 П 25 x 5 x 124 ФДГК.757131.002 ТУ
2500111401	П 25 х 5 х 130	M2500HMC1- 10 П 25 x 5 x 130 ФДГК.757131.002 ТУ
	П 38 х 20 х 110	M2500HMC1- 10 П 38 x 20 x 110 ФДГК.757131.002 ТУ
	П 38 х 20 х 170	M2500HMC1- 10 П 38 x 20 x 170 ФДГК.757131.002 ТУ
	П 38 х 10 х 175	M2500HMC1- 10 П 38 x 10 x 175 ФДГК.757131.002 ТУ
2500HMC2	П 24 х 9,0 х 105	M2500HMC2- 36 П 24 х 9,0 х 105 ФДГК.757131.002 ТУ

Геометрические размеры*:

Типоразмер	В (мм)	S (MM)	L (мм)	Масса (г), не более
П 3,0 х 1,5 х 3,0	$\textbf{3,0} \pm \textbf{0,1}$	1,5 - 0,2	3,0 - 0,2	0,07
П 20 x 10 x 120	20 ± 0,6	10 ± 0,3	120 ± 2,0	120
П 20 х 10 х 160	20 ± 0,6	10 ± 0,3	160 ± 2,0	160
П 25 х 5 х 124	25 ± 0,5	5,0 ± 0,15	124 ± 3,0	83
П 25 х 5 х 130	25 ± 0,5	5,0 ± 0,15	130 ± 3,0	87
П 38 х 20 х 110	38 - 0,8	20 ± 0,5	110 ± 0,4	420
П 38 x 20 x 170	38 - 0,8	20 ± 0,5	170 ± 0,4	650
П 38 х 10 х 175	38 ± 1,1	10 ± 0,5	175 ± 3,3	350
П 24 х 9 х 105	24 ± 0,2	9,0 ± 0,2	105 ± 0,5	113


Электромагнитные параметры марок** 2500НМС1, 2500НМС2:

Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см³ . Гц), при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц, при температуре (°C), <i>не более</i>		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости магнитного поля На=240 А/м, при t=100±3°C не менее
	+25±10 °C	+100±3 °C	ne nenee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29
2500HMC2	9,3	7,0	0,33



Π 11,3x0,8x7,0 Π 11,3x1,0x7,0

- *—Геометрические размеры пластин могут быть различными по согласованию с заказчиком.
- **— Измерение электромагнитных параметров производят на кольцевых сердечниках K 32 x 20 x 6, K 20 x 12 x 6.



Геометрические размеры:

Типоразмер	В (мм)	L (MM)	d (мм)	S (MM)	Масса (г), не более
П 11,3 х 0,8 х 7,0	$11,3\pm0,35$	7,0 ± 0,25	2,0 + 0,4	0,8 - 0,2	0,32
П 11,3 х 1,0 х 7,0	11,3 ± 0,35	7,0 ± 0,25	2,0 + 0,4	1,00 - 0,2	0,40

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

Марка феррита	Типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (мкГн)	Обозначение
6000HM	П 11,3 х 0,8 х 7,0	≥ 0,16	M6000HM - 3 П 11,3 x 0,8 x 7,0 ПЯО.707.402 ТУ
оооонч	П 11,3 х 1,0 х 7,0	≥ 0,2	М6000НМ - 3 П 11,3 x 1,0 x 7,0 ПЯО.707.402 ТУ


Электромагнитные параметры феррита марки 6000НМ:


Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(tg_{eta_{\mu}}/\mu_{H})\cdot 10^6$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля На, <i>не более</i>		На частоте f (МГц)
		0,8 А/м	8 A/m	
6000НМ	+ 2000 6000 - 1200	45	75	0,03



2.4. П-ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (ПП, П, ПК, ППК)

П-образные с прямоугольными ножками






Геометрические размеры сердечников типа ПП							
Типоразмер	Н (мм)	S (мм)	h (мм)	I ₁ (MM)	L (MM)	I* (мм)	f (MM)
ПП 3,0 х 3,0 х 1,5	8,2 - 0,3	1,5 - 0,2	5,5 + 0,3	3 - 0,2	46 ± 1,0	3 + 0,3	3 ± 0,15
ПП16 х 14 х 28	39,5 ± 1,1	28,0 ± 0,8	25,5 ± 0,8	14 ± 0,5	46 ± 1,0	16 min	-
ПП 20 х 13 х 35	53,5 ± 1,0	35,0 ± 0,8	41,0 ± 0,8	13 ± 0,35	46 ± 1,6	20,0 ± 0,9	13 ± 0,35
ПП 40 х 17 х 18	37 - 1,4	18 - 1,5	20,0 - 0,9	17,0 - 1,3	74 - 4,8	40,0 - 2,2	17,0 - 1,3



ПП 3,0х3,0х1,5



*—Измерение ${\rm A_L}$ производится на замкнутых сердечниках.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм ²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
пп 3,0 х 3,0 х 1,5	23,6	3,5	82,6	0,45

Геометрические размеры:

Типоразмер	Н (мм)	S (мм)	h (мм)	I ₁ (MM)	L (MM)	I* (мм)	f (MM)
ПП 3,0 х 3,0 х 1,5	8,2 - 0,3	1,5 - 0,2	5,5 + 0,3	3 - 0,2	46 ± 1,0	3 + 0,3	3 ± 0,15


Электромагнитные параметры феррита марки 2500НМС1:

Марка феррита	Р (мкВт/см³ Гг В=0,2 Тл, на ч	ые магнитные потери ц) при индукции иастоте f=16 кГц итуре <i>не более</i>	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 ± 3°C <i>не менее</i>	
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 \pm 3 $^{\circ}$ C	t=100 ± 5 € ne menee	
2500HMC1	10,5	8,7	0,29	

Марка феррита, типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1-10 ПП 3,0 x 3,0 x 1,5
ПП 3,0 x 3,0 x 1,5	ФДГК.757131.002 ТУ



ПП 16х14х28



*—Измерение ${\rm A_L}$ производится на замкнутых сердечниках.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I_e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
ПП 16 x 14 x 28	182	392	71344	187

Геометрические размеры:

Типоразмер	Н (мм)	S (MM)	h (мм)	I ₁ (MM)	L (MM)	I* (мм)	f (MM)
ПП16 х 14 х 28	39,5 ± 1,1	28,0 ± 0,8	25,5 ± 0,8	14 ± 0,5	46 ± 1,0	16 min	_


Электромагнитные параметры марки 2500НМС2:

Марка феррита	 Р (мкВт/см ³ Гі В=0,2 Тл, на ч	ые магнитные потери ц) при индукции астоте f=16 кГц туре <i>не более</i>	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 + 3°C не менее
	+ 25 \pm 10 °C	+ 100 \pm 3 $^{\circ}$ C	t=100 ± 5 € ne menee
2500HMC2	9,3	7,0	0,33

Марка феррита, типоразмер	Значение коэффициента индуктивности ${\sf A_L}$ (нГн), не менее	Обозначение
2500HMC2 ПП16 x 14 x 28	3600	M2500HMC2-36 ПП 16 x 14 x 28 ФДГК.757131. 002 ТУ



ПП 20x13x35



*—Измерение ${\rm A_L}$ производится на замкнутых сердечниках.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I_e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
ПП 20 х 13 х 35	243,22	437,45	106397	290

Геометрические размеры:

Типоразмер	Н (мм)	S (MM)	h (мм)	I ₁ (MM)	L (MM)	I* (мм)	f (MM)
ПП 20 x 13 x 35	53,5 ± 1,0	35,0 ± 0,8	41,0 ± 0,8	$13\pm0,\!35$	46 ± 1,6	20,0 ± 0,9	13 ± 0,35


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:

Марка феррита	Р (мкВт/см ³ Гі В=0,2 Тл, на ч	ые магнитные потери ц) при индукции настоте f=16 кГц птуре <i>не более</i>	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 ± 3°C <i>не менее</i>		
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	t=100 ± 3°C не менее		
2500HMC1	10,5	8,7	0,29		

Марка феррита, типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1- 10 ПП 20 x 13 x 35
ПП 20 x 13 x 35	ФДГК.757131.002 ТУ



ПП 40x17x18



*—Измерение ${\rm A_L}$ производится на замкнутых сердечниках.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I_e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
ПП 40 х 17 х 18	210	280	58800	180

Геометрические размеры:

Типоразмер	Н (мм)	S (MM)	h (мм)	I ₁ (мм)	L (MM)	і * (мм)	f (MM)
ПП 40 х 17 х 18	37 - 1,4	18 – 1,5	20,0 - 0,9	17,0 - 1,3	74 – 4,8	40,0 - 2,2	17,0 - 1,3


Электромагнитные параметры марок 2000НМС1, 2500НМС1:

Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см³ Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц при температуре <i>не более</i>			Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, <i>не менее</i>		
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	+ 120 ± 3 °C	при t=100 ± 3°C	при t=120 ± 3°C	
2000HMC1	3,2	_	3,2	_	0,24	
2500HMC1	10,5	8,7	_	0,29	_	

Марка феррита, типоразмер	Обозначение
2000НМС1	M2000HMC1- 1 ПП 40 x 17 x 18
ПП 40 x 17 x 18	ФДГК.757131.002 ТУ
2500HMC1	M2500HMC1-10 ПП 40 x 17 x 18
ПП 40 x 17 x 18	ФДГК.757131.002 ТУ



Π-110A



**—Измерение ${
m A_L}$ производится на замкнутых сердечниках.

Эффективные параметры сердечника:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_{\rm e}$ (мм)	Эффективное сечение А _е (мм ²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
П-110 А	199	172	34228	90

Геометрические размеры:

Типоразмер	Н* (мм)	h (мм)	I (мм)	I ₁ (MM)	L* (MM)	I ₂ (мм)	Ѕ (мм)
П-110 А	33,0	20,0 - 1,0	41,0 ± 1,5	13,0 - 0,8	67	13,0 - 1,2	16,0 - 1,2


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1**:

Марка феррита	Р (мкВт/см ³ Гі В=0,2 Тл, на ч	ые магнитные потери ц) при индукции настоте f=16 кГц нуре <i>не более</i>	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 + 3°С <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	t=100 ± 5 € ne menee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29


Марка феррита, типоразмер	Обозначение
2500НМС1	M2500HMC1- 10 П-110 A
П-110 A	ОЖО.707.042 ТУ



ΠK 17x12







Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм ²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
ПК 17 х 12	98	110	10780	30

Геометрические размеры:

Типоразмер	I (мм)	D (мм)	Н (мм)	h (мм)	L* (мм)	l ₁ (мм)	D ₁ (мм)	b (мм)
ПК 17 х 12	17,0 - 1,0	12,0 - 0,7	18,0 - 0,7	7,0 - 0,5	40,0	33,0 - 1,4	12,3	2,5 + 0,6


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:


Марка феррита	Р (мкВт/см ³ Гі В=0,2 Тл, на ч	ые магнитные потери ц) при индукции астоте f=16 кГц туре <i>не боле</i> е	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 + 3°C <i>не менее</i>
	+ 25 \pm 10 °C	+ 100 ± 3 °C	t=100 ± 5 € He Hellee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29


Марка феррита, типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1- 8 ПК 17 x 12
ΠΚ 17 x 12	ПЯО.707.822 ТУ



ΠK 26x13







Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
ПК 26 x 13	160	182	29120	35

Геометрические размеры:

Типоразмер	I (мм)	D (мм)	Н (мм)	h (мм)	L* (MM)	I ₁ (мм)	D ₁ (мм)	b (мм)
ПК 26 х 13	26,0 - 1,6	13,0 - 0,7	21,0 - 0,9	11,0 - 0,7	51	45,0 - 1,6	13,3	3,0 + 0,6


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:

Марка феррита	 Р (мкВт/см ³ Гі В=0,2 Тл, на ч	не магнитные потери ц) при индукции астоте f=16 кГц туре <i>не более</i>	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 + 3°C не менее
	+ 25 \pm 10 °C	+ 100 \pm 3 $^{\circ}$ C	t=100 ± 5 € ne menee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29


Марка феррита, типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1- 8 ПК 26 x 13
ΠΚ 26 x 13	ПЯО.707.822 ТУ



ΠK 30x16







Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм ²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
ПК 30 x 16	165	182	30030	80

Геометрические размеры:

Типоразмер	I (мм)	D (мм)	Н (мм)	h (мм)	L* (мм)	I ₁ (мм)	D ₁ (мм)	b (мм)
ПК 30 х 16	30,0 - 1,7	16,0 - 0,7	30,0 - 1,1	16,0 - 0,7	60	52,0 - 2,0	16,3	3,5 + 0,6


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:

Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см³ Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц при температуре <i>не более</i>		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля Н _а =240 А/м, при t=100 ± 3°C <i>не менее</i>
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	t=100 ± b e ne nenee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита, типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1- 8 ПК 30 x 16
ПК 30 x 16	ПЯО.707.822 ТУ



ППК 6х9



Допускается отступление от размеров H и h на отдельных сердечниках по согласованию с заказчиком.

*—Размер для справок.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
ППК 6 x 9	66,25	46,2	3061	9,4

Геометрические размеры:

Типоразмер	I (мм)	D (мм)	Н (мм)	h (мм)	L* (мм)	I ₁ (мм)	S (мм)
ППК 6 х 9	6,35 ± 0,35	8,65 ± 0,35	14,0 ± 0,35	9,25 ± 0,25	20,7	4,75 ± 0,25	8,65 ± 0,35


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:

Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см ³ Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц при температуре <i>не более</i>		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 + 3°C не менее
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 \pm 3 $^{\circ}$ C	t=100 ± 5 € ne menee
2500HMC1	10,5	8,7	0,29

Марка феррита, типоразмер	Обозначение
2500HMC1	M2500HMC1- 32 ППК 6 x 9
ППК 6 x 9	ЮЧ0.707.007 ТУ



ППК 13х14,5



Допускается отступление от размеров H и h на отдельных сердечниках по согласованию с заказчиком.

*—Размер для справок.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_{\rm e}$ (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
ППК 13 х 14,5	137,6	144	19872	51

Геометрические размеры:

Типоразмер	I (мм)	D (MM)	Н (мм)	h (мм)	L* (мм)	I ₁ (мм)	S (мм)
ППК 13 х 14,5	13,0 + 1,0	14,5 - 0,7	30,0 - 1,1	18,5 + 0,7	37,7	10,4 - 0,7	14,5 - 0,7


Электромагнитные параметры марок 2500НМС1, 2500НМС2:

Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см³ Гц) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц при температуре <i>не боле</i> е		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 + 3°C не менее
	+ 25 ± 10 °C	+ 100 ± 3 °C	t=100 ± 3 € He Menee
2500HMC1	3,34	2,77	0,29
2500HMC2	2,96	2,29	0,33

Марка феррита, типоразмер	Обозначение			
2500HMC1	M2500HMC1- 32 ППК 13 x 14,5			
ППК 13 x 14,5	ЮЧ0.707.007 ТУ			
2500HMC2	M2500HMC2- 28 ППК 13 x 14,5			
ППК 13 x 14,5	ЮЧ0.707.007 ТУ			



ППК 15х15



Допускается отступление от размеров H и h на отдельных сердечниках по согласованию с заказчиком.

*—Размер для справок.

Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
ППК 15 х 15	174	160,4	27909,6	70

Геометрические размеры:

Типоразмер	I (мм)	D (мм)	Н (мм)	h (мм)	L* (MM)	I ₁ (мм)	S (MN
ППК 15 х 15	15,0 + 1,0	15,0 - 0,7	38,0 - 1,1	26,0 + 0,7	41,5 - 1,2	11,5 - 0,7	15,0 -

Электромагнитные параметры марок 2500НМС1, 2500НМС2:


Марка феррита	Р (мкВт/см ³ Гі В=0,2 Тл, на ч	ые магнитные потери ц) при индукции настоте f=16 кГц птуре <i>не более</i>	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля На=240 А/м, при t=100 + 3°C <i>не менее</i>
	+ 25 \pm 10 °C	+ 100 ± 3 °C	t=100 ± 3 € He Menee
2500HMC1	5,0	4,0	0,26
2500HMC2	4,15	3,22	0,33

Марка феррита, типоразмер	Обозначение		
2500НМС1	M2500HMC1- 32 ППК 15 x 15		
ППК 15 x 15	ЮЧ0.707.007 ТУ		
2500НМС2	M2500HMC2- 28 ППК 15 x 15		
ППК 15 x 15	ЮЧ0.707.007 ТУ		



2.5.ПОДСТРОЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (ПС, ПР, ПТ, Т)

ПС 0,56X5 (для Б 6, Б 9)



Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	D (мм)	Масса (г), не более
ПС 0,56 х 5	$5,0\pm0,2$	0,56 - 0,12	0,01

Коэффициент начальной индуктивности. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Нач. магнитная проницаемость µ _{н,} не менее	Обозначение
1500НМЗ ПС 0,56 x 5		M1500HM3 – 29 ПС 0,56 x 5 ПЯО.707.431 ТУ
2000НМ ПС 0,56 x 5	1200	M2000HM – 31 ПС 0,56 x 5 ПЯО.707.431 ТУ
2000HM1 ΠC 0,56 x 5		M2000HM1 – 31 ПС 0,56 x 5 ПЯО.707.431 ТУ

Электромагнитные параметры сердечников марки 2500НМС1.

Марка феррита	Удельные объёмные магнитные потери Р (мкВт/см³) при индукции В=0,2 Тл, на частоте f=16 кГц. при температуре		Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости поля H_a =240 А/м, при t = 100 \pm 3 $^{\circ}$ C	
	+ 25 ± 10 °C			
2500HMC1	10,5	8,7	0,29	




Электромагнитные параметры сердечников марки 1000НМ, 1500НМ, 1500НМ1, 2000НМ1, 2000НМ1.

Марка феррита	inponinguence in write 10 (1) c) b		Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\mathbf{tg} \cdot \delta_{_{\rm H}}/\mu_{_{\rm H}})\mathbf{x}10^{_{\rm G}}$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $\mathbf{H}_{_{\rm a}}$, не более		На частоте f (кГц)
	$\alpha_{r}\cdot\mu_{\text{H}}\cdot$ 10 6	t °C	0,8 А/м	8 A/m	
2000HM	-	-	15	45	100
2000HM1	От – 0,1 до + 1,0 От – 0,1 до + 0,8 От – 0,1 до + 1,0		15	45	100
1500HM	-	-	15	45	100
1500HM1	От – 0,1 до + 0,8 От – 0,1 до + 0,6 От – 0,1 до + 0,8	Oт – 10 до + 20 Oт + 20 до + 50 Oт + 20 до + 70	15	45	100
1000HM	-	-	15	45	100



ПС 1X6 (для Ч 9, Ч 11)



Марка феррита, типоразмер	Масса (г) не более	Обозначение
20ВН ПС1 x 6	0,019	M20BH – 2 ПС1 x 6 ПЯО.707.210 ТУ
30ВН ПС1 x 6	0,025	М30ВН – 10 ПС1 x 6 ПЯО.707.210 ТУ
50ВН ПС1 x 6	0,024	M50BH - 19 ПС1 x 6 ПЯО.707.210 ТУ

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	L (MM)
ПС 1 х 6	1,0 - 0,16	6,0 ± 0,2


Электромагнитные параметры марок 20ВН, 30ВН, 50ВН.

Марка	Нач. магнитная проницаемость	Относительный танге магнитных потер (tg \cdot δ $_{\rm u}/\mu_{\rm H}$)х10 6 , не б 6	Ъ	Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости $lpha_{ m rat}$ х 10 6 (1/°C), в интервале температур	
феррита	μн	при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля На=0,8 А/м	на частоте f (МГц)	от −60°C до +20°C	от +20°C до +125°C
20BH	20 ± 4	300	30	от -2 до +20	от -2 до +20
30BH	30 ± 5	170	30	-	от -35 до +35
50BH	50 ± 10	180	20	от -3 до +10	от 0 до +10



ΠΡ 2,3 x 0,5 x 9 ΠC 2,8 x 12






Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	L (MM)	S (мм)	Масса (г), не более
ΠΡ 2,3 x 0,5 x 9	2,3 - 0,06	9,0 ± 0,3	0,5	0,19
ПС 2,8 х 12	2,8 - 0,20	12 ± 0,5	_	0,35

Требования к электромагнитным параметрам. Обозначение.

Марка феррита,	Индуктивность измерительной катушки с подстроечником		Добротность измерительной катушки с подстроечником		Обозначение
типоразмер	L (мкГн)	на частоте f (кГц)	Q, не менее	на частоте f (МГц)	
50ВН ПР 2,3 x 0,5 x 9	57 ± 20%	1 - 10	70	10	50BH – 2 ПР 2,3 x 0,5 x 9 ОЖО.707.018 ТУ
50ВН ПС 2,8 x 12	85 ± 20%	1 - 10	80	10	50BH - 2 ПС 2,8 x 12 ОЖО.707.018 ТУ






Типоразмер	D (MM)	S* (мм)	L (мм)	Масса (г), не более
50BH ПР 3 x 0,5 x 6,0	– 0,20 3 – 0,25	0,5 ± 0,01	6,0 ± 0,25	0,18

Электромагнитные параметры сердечников.

Марка феррита,		магнитная проницає ня добротность Q _r , п	Обозначение	
типоразмер	μ _{каж}	Q _г не менее	f (МГц)	
50ВН ПР 3 x 0,5 x 6,0	1,7 ± 15 %	0,60	20	50BH - 11 ПР 3 x 0,5 x 6,0 ПЯО.707.104 ТУ

	Марка	Нач. магнитная проницаемость	Относительный тангенс потерь $\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{\mathrm{H}}$ 10		Относительный температурный коэффициен начальной магнитной проницаемости	
þ	феррита	μн	при напряжённости магнитного поля Н _а =0,8 А/м	на частоте f (МГц)	α _{гых} х10 ⁶ (1/°C) в интервале температур от +20°C до +125°C	
	EARL	E0 + 10	180	20	or 0°C no 1 10°C	
	50BH	50 ± 10 -	130	10	- от 0°C до + 10°C	






Типоразмер	D (MM)	S* (мм)	L (мм)	Масса (г), не более
ПР 3 х 0,5 х 7,5	- 0,20 3	0,5 ± 0,01	7,5 ± 0,3	0,25
11F 3 X 0,3 X 7,3	– 0,25	0,5 ± 0,01	7,5 ± 0,5	0,23

Электромагнитные параметры сердечников.

Марка феррита,		магнитная проницае ня добротность Q _r , пр	Обозначение	
типоразмер	µ _{каж}	Q _r не менее	f (МГц)	
50BH ПР 3 x 0,5 x 7,5	2,1 ± 15 %	0,60	20	50BH – 11 ПР 3 x 0,5 x 7,5 ПЯО.707.104 ТУ

Марка Нач. магнитная проницаемость		Относительный тангенс потерь $\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{\text{H}}$ 10		Относительный температурный коэффициен начальной магнитной проницаемости	
феррита	Дн	при напряжённости магнитного поля Н _а =0,8 А/м	на частоте f (МГц)	$lpha_{\Gamma_{\rm BH}}$ х ${f 10^6}$ (1/°C) в интервале температур от +20°C до +125°C	
FORM	FO - 10	180	20	or 0°C no. 10°C	
50BH	50 ± 10 -	130	10	- от 0° С до + 10° С	





Типоразмер	D (MM)	S* (мм)	L (MM)	Масса (г), не более
ПР 3 x 0,5 x 9,5	– 0,20 3 – 0,25	0,5 ± 0,01	9,5 ± 0,3	0,30


Электромагнитные параметры сердечников.

Марка феррита,		магнитная проницає ня добротность Q _r , п	Обозначение	
типоразмер	µ _{каж}	Q _r не менее	f (МГц)	
50ВН ПР 3 x 0,5 x 9,5	2,5 ± 15 %	0,60	20	50BH - 11 ПР 3 x 0,5 x 9,5 ПЯО.707.104 ТУ

Марка Нач. магнитная		Относительный тангенс потерь $tg\delta_\mu/\mu_{\scriptscriptstyle H}$ 10		Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости
феррита	проницаемость μ _н	при напряжённости магнитного поля Н _а =0,8 А/м	на частоте f (МГц)	$lpha_{\Gamma_{\rm IR}}$ х ${f 10^6}$ (1/°C) в интервале температур от +20°C до +125°C
50BH	F0 + 10	180	20	000 000 1000
эовп	50 ± 10	130	10	от 0° С до + 10° С



ΠT 1,25 x 0,8 x 2,2



Марка феррита, типоразмер	Масса (г), не более	Обозначение
50BH ПТ 1,25 x 0,8 x 2,2	0,008	M50BH - 19 ПТ 1,25 x 0,8 x 2,2 ПЯО.707.210 ТУ

Геометрические размеры:

Типоразмер	d (мм)	d ₁ (мм)	I (мм)
ПТ 1,25 x 0,8 x 2,2	1,25 - 0,12	0,8 + 0,15	2,2 -0,2


Электромагнитные параметры сердечников.

Марка феррита, типоразмер	Относительная магнитная проницаемость µ, и добротность Q, на частоте f=0,7 МГц, <i>не менее</i>	
	$\mu_{\mathbf{r}}$	Q
50BH ПТ 1,25 x 0,8 x 2,2	1,10	50

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{H})~10^{6}$, не более при амплитуд. значении напряжённости переменного f (МГц)		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости $lpha_r$ $\mu_{ extsf{H}}$ 10^6 (1/°C), в интервале температур,	
	μн			от −60°С до +20°С	от +20°C до +125°C
50BH	50 ± 10	180	20	от -3 до +10	от 0 до + 10



ΠT 1,8 x 0,8 x 4,3



Марка феррита, типоразмер	Масса (г), не более	Обозначение
50BH ПТ 1,8 x 0,8 x 4,3	0,04	M50BH - 19 ПТ 1,8 x 0,8 x 4,3 ПЯО.707.210 ТУ

Геометрические размеры:

Типоразмер	d (мм)	d 1 (мм)	I (MM)
ПТ 1,8 x 0,8 x 4,3	1,8 - 0,15	0,8 + 0,15	4,3 -0,3


Электромагнитные параметры сердечников.

Марка феррита, типоразмер	Относительная магнитная проницаемость μ, и добротность Q, на частоте f=0,7 МГц, не мене	
	$\mu_{\mathbf{r}}$	Q
50BH ПТ 1,8 x 0,8 x 4,3	1,30	60

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\textbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{\text{H}})~\textbf{10}^6$, не более при амплитуд. значении на частоте напряжённости переменного магнитного поля \textbf{H}_a =0,8 A/м		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной олее проницаемости $lpha_r$ μ_H 10^6 ($1/^\circ$ C), в интервале температур,	
	μн			от −60°C до +20°C	от +20°C до +125°C
50BH	50 ± 10	180	20	от -3 до +10	от 0 до + 10



ΠT 1,8 x 0,8 x 6,3



Марка феррита, типоразмер	Масса (г), не более	Обозначение
50ВН ПТ 1,8 x 0,8 x 6,3	0,06	M50BH - 19 ПТ 1,8 x 0,8 x 6,3 ПЯО.707.210 ТУ

Геометрические размеры:

Типоразмер	d (мм)	d 1 (мм)	I (MM)
ПТ 1,8 x 0,8 x 6,3	1,8 - 0,15	0,8 + 0,15	6,3 -0,3


Электромагнитные параметры сердечников.

Марка феррита, типоразмер	Относительная магнитная проницаемость $\mu_{\rm r}$ и добротность Q, на частоте f=0,7 МГц, не менее	
	$\mu_{\mathbf{r}}$	Q
50BH ПТ 1,8 x 0,8 x 6,3	1,25	60

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\textbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{\text{H}})~\textbf{10}^6$, не более при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля \textbf{H}_a =0,8 \textbf{A}/\textbf{M}		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости $lpha_r$ $\mu_{ extsf{H}}$ 10^6 $(1/^{\circ}\text{C})$, в интервале температур,	
	μн			от −60°C до +20°C	от +20°C до +125°C
50BH	50 ± 10	180	20	от -3 до +10	от 0 до + 10



ПТ 2,2 x 0,8 x 8 (для Ч 14)



Марка феррита, типоразмер	Масса (г), не более	Обозначение
20BH	0.110	M20BH – 2 ПТ 2,2 x 0,8 x 8
ΠΤ 2,2 x 0,8 x 8	0,110	ПЯО.707.210 ТУ
30BH ПТ 2,2 x 0,8 x 8	0,150	M30BH - 10 ПТ 2,2 x 0,8 x 8 ПЯО.707.210 ТУ
50BH ПТ 2,2 x 0,8 x 8	0,140	М50ВН - 19 ПТ 2,2 x 0,8 x 8 ПЯО.707.210 ТУ

Геометрические размеры:

Типоразмер	d (мм)	d ₁ (мм)	I (мм)
ПТ 2,2 x 0,8 x 8	2,2 - 0,12	$0,8\pm0.08$	8,0 ± 0,3

Электромагнитные параметры сердечников.


Марка феррита, типоразмер	Относительная магнитная проницаемость μ _r и добротность Q, на частоте f=0,7 МГц, <i>не мене</i> е		
	$\mu_{\mathbf{r}}$	Q	
20BH ПТ 2,2 x 0,8 x 8	1,2	65	
30BH ПТ 2,2 x 0,8 x 8	1,4	65	
50BH ПТ 2,2 x 0,8 x 8	1,35	65	

Электромагнитные параметры марки 20ВН, 30 ВН, 50ВН.

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{H})~10^{6}$, не более при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $\mathbf{H_{a}}$ =0,8 \mathbf{A}/\mathbf{M}		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости $lpha_r$ $\mu_{ extsf{H}}$ 10^6 $(1/^{\circ}\text{C})$, в интервале температур,	
феррипа	μн			от −60°C до +20°C	от +20°С до +125°С
20BH	20 ± 4	300	30	от -5 до +15	не более +20
30BH	30 ± 5	170	30	-	от -35 до +35
50BH	50 ± 10	180	20	от -3 до +10	от 0 до + 10



ПТ 2,2 x 0,8 x 10 (для Ч 18)



Марка феррита, типоразмер	Масса (г), не более	Обозначение
20BH ПТ 2,2 x 0,8 x 10	0,120	M20BH – 2 ПТ 2,2 x 0,8 x 10 ПЯО.707.210 ТУ
30BH ПТ 2,2 x 0,8 x 10	0,160	M30BH – 10 ПТ 2,2 x 0,8 x 10 ПЯО.707.210 ТУ
50BH ПТ 2,2 x 0,8 x 10	0,160	M50BH – 19 ПТ 2,2 x 0,8 x 10 ПЯО.707.210 ТУ

Геометрические размеры:

Типоразмер	d (мм)	d ₁ (мм)	I (мм)
ΠΤ 2,2 x 0,8 x 10	2,2 - 0,12	$\textbf{0,8} \pm \textbf{0,08}$	$10,0\pm0,3$

Электромагнитные параметры сердечников.


Марка феррита, типоразмер	Относительная магнитная проницаемость μ_{r} и добротность Q, на частоте f=0,7 МГц, <i>не менее</i>		
	$\mu_{\mathbf{r}}$	Q	
20BH ПТ 2,2 x 0,8 x 10	1,4	70	
30BH ПТ 2,2 x 0,8 x 10	1,4	70	
50BH ПТ 2,2 x 0,8 x 10	1,65	70	

Электромагнитные параметры марки 20ВН, 30 ВН, 50ВН.

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{H})~10^{6}$, не более при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $\mathbf{H_{a}}$ =0,8 $\mathbf{A/m}$		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости $\alpha_r \ \mu_H \ 10^6 \ (1/^\circ C)$, в интервале температур,	
4 -	μн			от −60°C до +20°C	от +20°С до +125°С
20BH	20 ± 4	300	30	от -5 до +15	не более +20
30BH	30 ± 5	170	30	-	от -35 до +35
50BH	50 ± 10	180	20	от -3 до +10	от 0 до + 10



ΠT 2,9 x 1,5 x 10,2



Геометрические размеры:


Типоразмер	d (мм)	d ₁ (мм)	I (мм)	Масса (г), не более
ПТ 2,9 x 1,5 x 10,8	2,9 ± 0,1	1,5 ± 0,1	10,8 ± 0,35	0,25

Требования к электромагнитным параметрам. Обозначение.

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент начальной индуктивности А _{L+} (мкГн), <i>не мен</i> ее	Обозначение
4000НМ ПТ 2,9 x 1,5 x 10,8	6,5	М4000НМ – 8 ПТ 2,9х1,5х10,8 ПЯО.707.547 ТУ



ПТ 3,5 x 1,2 x 13 (для Ч 22)



Марка феррита, типоразмер	Масса (г), не более	Обозначение
20ВН ПТ 3,5 x 1,2 x 13	0,430	M20BH – 2 ПТ 3,5 x 1,2 x 13 ПЯО.707.210 ТУ
30BH ПТ 3,5 x 1,2 x 13	0,580	M30BH – 10 ПТ 3,5 x 1,2 x 13 ПЯО.707.210 ТУ
50BH ПТ 3,5 x 1,2 x 13	0,580	M50BH – 19 ПТ 3,5 x 1,2 x 13 ПЯО.707.210 ТУ

Геометрические размеры:

Типоразмер	d (мм)	d 1 (мм)	I (мм)
ПТ 3,5 x 1,2 x 13	3,5 - 0,16	$1,2\pm0,10$	13,0 ± 0,4

Электромагнитные параметры сердечников.


Марка феррита, типоразмер	Относительная магнитная проницаемость μ_r и добротность Q, на частоте f=0,7 МГц, не менее		
	$\mu_{\mathbf{r}}$	Q	
20BH ПТ 3,5 x 1,2 x 13	2,0	90	
30BH ПТ 3,5 x 1,2 x 13	1,9	80	
50BH ПТ 3,5 x 1,2 x 13	2,10	85	

Электромагнитные параметры марки 20ВН, 30 ВН, 50ВН.

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость	Относительный тангенс угла магнитных потерь ($tg\delta_\mu/\mu_H$) ${f 10}^6$, не более		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости α_r μ_H 10^6 (1/°C), в интервале температур,	
форрии	μн	при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля H _a =0,8 A/м	пряжённости переменного		от +20°C до +125°C
20BH	20 ± 4	300	30	от -5 до +15	не более +20
30BH	30 ± 5	170	30	-	от -35 до +35
50BH	50 ± 10	180	20	от -3 до +10	от 0 до + 10



ПТ 4,5 x 1,5 x 16 (для Ч 26)



Марка феррита, типоразмер	Масса (г), не более	Обозначение
50ВН ПТ 4,5 х 1,5 х 16	1,160	M50BH - 19 ПТ 4,5 x 1,5 x 16 ПЯО.707.210 ТУ

Геометрические размеры:

Типоразмер	d (мм)	d ₁ (мм)	I (мм)
ΠΤ 4,5 x 1,5 x 16	4,5 - 0,16	1,5 ± 0,10	$16,0\pm0,4$


Электромагнитные параметры сердечников.

Марка феррита, типоразмер	проницаемость	ная магнитная ь μ _г и добротность :0,7 МГц, <i>не мене</i> е
	$\mu_{\mathbf{r}}$	Q
50BH ΠΤ 4,5 x 1,5 x 16	2,30	80

Марка феррита	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(tg\delta_{\scriptscriptstyle \rm II}/\mu_{\scriptscriptstyle \rm H})$ 10^6 на частоте f =20 МГц, при амплитуд. значении напряжённости		коэффициент проницаемости	температурный нач. магнитной α _г μ _н 10 ⁶ (1/°C), температур,
	μн	переменного магнитного поля H_a =0,8 A/м, не более	от −60°C до +20°C	от +20°C до +125°C
50BH	50 ± 10	180	от -5 до +15	от 0 до + 10



T 3,0 x 1,0 x 12 T 4,5 x 1,5 x 4,5



Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	L (MM)	Масса (г), не более
T 3,0 x 1,0 x 12	3,0 ± 0,15	- 0,1 1,0 + 0,2	12,0 ± 0,5	0,5
T 4,5 x 1,5 x 4,5	4,5 ± 0,25	1,5 ± 0,15	4,5 ± 0,25	0,35


Электромагнитные параметры сердечников.

Марка феррита, типоразмер	индуктивност действующем значен	нт начальной и А _{Ін} (нГн) при ии намагничивающего <i>оле</i> е 15 мА	Обозначение
	f (кГц)	А _{Lн} (нГн) не менее	
50BH T 3,0 x 1,0 x 12	10	100	50BH – 25 Т 3,0 х 1,0 х 12 ПЯО.707.270 ТУ
50BH T 4,5 x 1,5 x 4,5	10	35	М50BH −26 Т 4,5 x 1,5 x 4,5 ПЯО.707.588 ТУ

Марка	Нач. магнитная	Относительный тангенс потерь $tg\delta_{\mu}/\mu_{H} \times 10^{-3}$	•	Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости
феррита	проницаемость µ _н	при напряжённости магнитного поля H_a =0,8 А/м	на частоте f (МГц)	$lpha_{\Gamma_{\rm PH}}$ ${f 10^6}$ (1/°C) в интервале температур от +20 °C до +125 °C
50BH	50 ± 10	180	20	от 0 до +10



T 2,8 x 0,8 x 12



Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	L (MM)	Масса (г), не более
T 2,8 x 0,8 x 12	2,8 - 0,2	0,8 ± 0,2	12,0 ± 0,5	0,40

Электромагнитные параметры сердечников.


Марка феррита, типоразмер	Относительная добротность Q _r , на частоте f=0,8 МГц	Относительная магнитная проницаемость µ _r	Обозначение
600HH T 2,8 x 0,8 x 12	≥ 1,8	2,80 ÷ 3,30	M600HH – 12 Т 2,8 x 0,8 x 12 ОЖО.707.084 ТУ

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	Относительный тангенс угла потерь $(\mathbf{tg}\delta_{\mu}/\mu_{\scriptscriptstyle H}) \times \mathbf{10^6},$ не при амплитудном значении напряжённости	
600НН	+ 200 600 - 100	22	0,1



2.6. ТРАНСФЛЮКТОРЫ

Tp 3,5x2,0x2,4



Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (мкГн)	Обозначение
1500HM3 Tp 3,5 x 2,0 x 2,4	0,350 — 0,700	M1500HM3 - 30 Тр 3,5 x 2,0 x 2,4 ПЯО.707.450 ТУ


Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	В (мм)	d* (мм)	R* (мм)	S (мм)	Масса (г) не более
Tp 3,5 x 2,0 x 2,4	3,5 ± 0,25	2,0 ± 0,15	1,0 ± 0,15	$1,0\pm0,15$	2,4 ± 0,15	0,055

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $tg\delta_{\mu}/\mu_{\text{H}} \ 10^6$ при напряжённости переменного магнитного поля H_a =0,8 А/м, на частоте f =0,1 МГц, <i>не более</i>	Относительный температурный коэффициен нач. магнитной проницаемости $lpha_{\Gamma \mu u}$ х 10^6 ($1/^{\circ}$ С), в интервале температур от $+20^{\circ}$ С до $+70^{\circ}$ С	Добротность Q на частоте f=4 МГц, не менее
1500HM3	1500 ± 300	5	от −0,2 до +0,7	70



Tp 8,5 x 5,0 x 1,5



Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (мкГн)	Обозначение
1500HM3 Tp 8,5 x 5,0 x 1,5	0,400 — 0,800	M1500HM3 – 30 Тр 8,5 x 5,0 x 1,5 ПЯО.707.450 ТУ

Геометрические размеры:


Типоразмер	L (MM)	В (мм)	d* (мм)	R* (мм)	S (мм)	Масса (г) не более
Tp 8,5 x 5,0 x 1,5	$8,5 \pm 0,35$	5,0 ± 0,25	$1,5\pm0,2$	2,5 ± 0,2	$\textbf{1,5} \pm \textbf{0,15}$	0,260

Электромагнитные параметры сердечников марки 1500НМ3:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µн	Относительный тангенс угла магнитных потерь $tg\delta_{\mu}/\mu_{\rm H}~10^6$ при напряжённости переменного магнитного поля H_a =0,8 A/м, на частоте f =0,1 МГц, <i>не более</i>	Относительный температурный коэффициен нач. магнитной проницаемости $lpha_{\Gamma \mu \nu}$ $ ext{x}$ $ ext{10}^6$ ($ ext{1}/^\circ$ C), в интервале температур от $ ext{+20}^\circ$ C до $ ext{+70}^\circ$ C	Добротность Q на частоте f=4 МГц, не менее
1500HM3	1500 ± 300	5	от -0,2 до +0,7	70



Tp 8,5 x 5,0 x 4,5



Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (мкГн)	Обозначение		
1500HM3 Tp 8,5 x 5,0 x 4,5	1,200 — 2,400	M1500HM3 - 30 Тр 8,5 x 5,0 x 4,5 ПЯО.707.450 ТУ		


Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	В (мм)	d* (мм)	R* (мм)	S (мм)	Масса (г) не более
Tp 8,5 x 5,0 x 4,5	$8,5\pm0,35$	5,0 ± 0,25	1,5 ± 0,2	2,5 ± 0,2	4,5 ± 0,25	0,850

Электромагнитные параметры сердечников марки 1500НМ3:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µн	Относительный тангенс угла магнитных потерь $tg\delta_{\mu}/\mu_{\rm H}~10^6$ при напряжённости переменного магнитного поля $ta=0.8$ А/м, на частоте $t=0.1$ МГц, не более	Относительный температурный коэффициен нач. магнитной проницаемости $\alpha_{\Gamma \mid \mid \mid h} \times 10^6$ (1/°C), в интервале температур от $+20^{\circ}$ C до $+70^{\circ}$ C	Добротность Q на частоте f=4 МГц, не менее
1500HM3	1500 ± 300	5	от -0,2 до +0,7	70





Марка феррита, типоразмер	Обозначение				
30BH <u>16 x 9 x 7</u> Tp 5 – 2	<u>16 х 9 х 7</u> М30ВН – 6 Тр 5 – 2 ОЖО.707.130 ТУ				

Типоразмер	L (MM)	В (мм)	S (мм)	d* (мм)	Масса (г) не более
<u>16 x 9 x 7</u> Tp 5 - 2	16 ± 0,3	9,0 ± 0,2	7,0 ± 0,4	5,0 ± 0,25	2,6


Электромагнитные параметры сердечников:

Марка	Добротность Q,	Индуктивность	Частота измерения
феррита	не менее	L (мкГн)	добротности f (МГц)
30BH	120	2,3 — 3,2	40



2.7. ГАНТЕЛЕОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Гт 3,2х1,5х4,5



Марка феррита, типоразмер	Обозначение
30ВН	M30BH - 15 Гт 3,2 x 1,5 x 4,5
Гт 3,2 x 1,5 x 4,5	ПЯО.707.512 ТУ

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (MM)	d (мм)	L (мм)	I _{1max} (MM)	I ₂ (мм)	I ₃ (мм)	d ₁ (мм)	h (мм)	M. H
Гт 3,2 х 1,5 х 4,5	3,2 - 0,5	1,5 ± 0,15	4,5 - 0,5	1,75	2,2 ± 0,15	0,5 + 0,2	0,8 ± 0,2	1,0 ± 0,3	

Электромагнитные параметры:

Марка феррита	Нач. магнитн проницаемос µн	morphy man man	магнитных по напряжённо магнитного	ный тангенс угла терь tgδ _{ії} /μ _{ії} 10 ⁶ при ости переменного поля H _a =0,8 A/м, =30 МГц, <i>не более</i>	Относительный температурный коэффициен нач. магнитной проницаемости $\alpha_{\rm FsH} \times 10^6$ (1/°C), в интервале температур от + 20 до + 125	
30BH	30 ± 5	0,350 ÷ 0,700	170		от - 35 до + 35	
•	феррита, размер	Индуктивность измерительной катушки с сердечником, L (кс мкГн), на частоте f=6 МГц		шки Добротность измерительной катушки с сердечником, Q _{кс} на частоте f=10 МГц, <i>не мене</i> е		
Гт 3,2 х 1,5 х 4,5		3,9 ± 10 %		105		



Гт 4,3 х 1,8 х 5,0



Марка феррита, типоразмер	Обозначение
30ВН	М30BH – 15 Гт 4,3 x 1,8 x 5,0
Гт 4,3 x 1,8 x 5,0	ПЯО.707.512 ТУ

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	d (мм)	L (мм)	I _{1max} (мм)	l ₂ (мм)	I ₃ (мм)	d ₁ (мм)	h (мм)	Масса (г), не более
Гт 4,3 x 1,8 x 5	4,3 - 0,5	1,8 ± 0,15	5,0 - 0,5	1,95	2,5 ± 0,15	0,5 + 0,2	0,8 ± 0,2	1,0 ± 0,3	0,16

Электромагнитные параметры:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемості µн		Относительный тангенс угла магнитных потерь $tg\delta_{\rm u}/\mu_{\rm H}~10^6$ при напряжённости переменного магнитного поля H_a =0,8 A/м, на частоте f =30 МГц, <i>не более</i>		Относительный температурный коэффициен нач. магнитной проницаемости $lpha_{\Gamma_n}$ н 10^6 ($1/^\circ$ С), в интервале температур от $+$ 20 до $+$ 125	
30BH	30 ± 5	0,350 ÷ 0,700	170		от - 30 до + 35	
Марка феррита, Индуктивность изм типоразмер с сердечнико на частог			кс мкГн),	сердеч	измерительной катушки с ником, Q _{кс} на частоте LO МГц, <i>не мен</i> ее	
30ВН Гт 4,3 x 1,8 x 5,0		3,9 ± 10 %		120		



Гт 5,5 х 2,0 х 7,4



Марка феррита типоразмер	Обозначение					
400НН Гт 5,5 x 2,0 x 7,4	M400HH Гт 5,5 x 2,0 x 7,4					
1000НН Гт 5,5 x 2,0 x 7,4	M1000HH Гт 5,5 x 2,0 x 7,4					

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	d* (мм)	L (мм)	d ₁ * (мм)	h* (мм)	Масса (г), не более
Гт 5,5 х 2,0 х 7,4	5,5 ± 0,2	2,0 ± 0,10	7,4 ± 0,30	$\textbf{3,0}\pm\textbf{0,1}$	$0,7 \pm 0,2$	0,60

Электромагнитные параметры марок 400НН, 1000НН:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $tg\delta_{\text{\tiny H}}/\mu_{\text{\tiny H}}~10^6$ при напряжённости переменного магнитного поля H_a =0,8 A/м, на частоте f=0,1 МГц, <i>не боле</i> е
400НН	+ 100 400 - 50	18
1000НН	1000 ± 200	50



Гт 8,0 х 3,5 х 9,0



Марка феррита, типоразмер	Обозначение
400НН Гт 8,0 x 3,5 x 9,0	М400НН-16 Гт 8,0 x 3,5 x 9,0 ПЯ0.707.524 ТУ
1000НН Гт 8,0 x 3,5 x 9,0	М1000НН Гт 8,0 x 3,5 x 9,0

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	d* (мм)	L (MM)	b* (мм)	d ₁ (мм)	h* (мм)	Масса (г), не более
Гт 8 х 3,5 х 9	8 ± 0,25	3,5 ± 0,2	9 ± 0,25	5,0 ± 0,2	2,2 ± 0,1	0,8 ± 0,2	1,4

Электромагнитные параметры марок 400НН, 1000НН:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	Относительный тангенс угла магнитных потерь $tg\delta_\mu/\mu_{\scriptscriptstyle H}~10^6$ при напряжённости переменного магнитного поля H_a =0,8 A/м, на частоте f =0,1 МГц, <i>не более</i>					
400НН	+ 100 400 - 50	18					
1000НН	1000 ± 200	50					



Гт 13,5 х 5,0 х 15,0



^{*—}на чертеже представлен сердечник без выводов. **—Электромагнитные параметры сердечников определяются по согласованию с заказчиком.

Марка феррита, типоразмер	Обозначение			
600НН	М600НН Гт 13,5 x 5,0 x 15,0			
Гт 13,5 x 5,0 x 15,0	ПЯ0.707.776 ТУ			

Геометрические размеры*:

Типоразмер	Н (мм)	h (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₃ (мм)	h ₄ (мм)	h ₅ (мм)
Гт 13,5 х 5,0 х 15,0	$15,0\pm0,6$	$10,0\pm0,4$	2,0 ± 0,2	3,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	$\textbf{1,0}\pm\textbf{0,2}$	$\textbf{1,4} \pm \textbf{0,5}$

Типоразмер	D (мм)	d 1 (мм)	I (мм)	I ₁ (мм)	I ₂ (мм)	d ₂ (мм)
Гт 13,5 х 5,0 х 15,0	$13,5\pm0,5$	2,8 ± 0,2	$7,5\pm0,1$	4,5 max	$\textbf{4,0} \pm \textbf{0,5}$	5,0 ± 0,4


Электромагнитные параметры феррита марки 600НН**:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µн	Относительный тангенс угла магнитных потерь $tg\delta_\mu/\mu_H$ 10^6 при напряжённости переменного магнитного поля H_a =0,8 A/м, на частоте f=0,1 МГц, не более		
600НН	+ 200 600 - 100	22		



2.8. Г-ОБРАЗНЫЙ СЕРДЕЧНИК

Γ 60x40x25



*— Измерение электромагнитных параметров производят на кольцевых сердечниках K 32 x 20 x 6 или K 20 x 12 x 6.

Марка феррита, типоразмер	Обозначение		
2500HMC1	M2500HMC1- 10 Г 60 x 40 x 25		
Γ 60 x 40 x 25	ФДГК.757131.002 ТУ		

Геометрические размеры:

Типоразмер	L (MM)	В (мм)	S (мм)	Масса (г), не более
Γ 60 x 40 x 25	60 – 0,7	40 - 0,6	25 – 1,6	180


Электромагнитные параметры марки 2500НМС1:

Марка феррита	потери Р (мкВт/см В=0,2 Тл, на	ёмные магнитные 1 ³ · Гц), при индукции настоте f=16 кГц ературе (°C)	Магнитная индукция В (Тл) при напряжённости магнитного поля Н _а =240 А/м, при t=100±3°C
	+25±10°C	+100±3°C	не менее
2500HMC1	≤ 10,5	≤ 8,7	0,29



2.9. БРОНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Б 18



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}({\rm mm}^3)$	Масса (г), не более
Б 18	24,9	48	1195	9,2


Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d 1 (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	2Н (мм)	2h (мм)
Б 18	11	18,4 - 1,0	14,9 + 1,0	7,6 - 0,6	3,0 + 0,4	10,7 - 0,8	7,2 + 0,8

Электромагнитные параметры феррита марки 6000НМ1:

Марка феррита	Типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А∟ (нГн)	Обозначение
6000HM1	Б 18	$6000\pm25\%$	М6000НМ1 –15 – 6000 Б 18 II ПЯО.707.663 ТУ

Б 22



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}$ (мм $^{ m 3}$)	Масса (г), не более
Б 22	30,4	69	2100	15,8


Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d 1 (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	2Н (мм)	2h (мм)
Б 22	II	22 – 1,0	17,9 + 1,0	9,4 – 0,6	4,4 + 0,5	13,6 - 0,8	9,2 + 1,2

Электромагнитные параметры марки 6000НМ1:

Марка феррита	Типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _L (нГн)	Обозначение
6000HM1	Б 22	$7500\pm25\%$	M6000HM1 -15 - 7500 Б 22 II ПЯО.707.663 ТУ

Б 26



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение A _e (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}$ (мм $^{ m 3}$)	Масса (г), не более
Б 26	36	10,1	3640	27,2

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d 1 (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	2Н (мм)	2h (мм)
Б 26	II	26,0 – 1,4	21,2 + 1,4	11,5 - 0,8	5,4 + 0,6	16,3 – 0,8	11,0 + 1,2


Электромагнитные параметры марки 6000НМ1:

Марка феррита	Типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _L (нГн)	Обозначение	
6000HM1	Б 26	9500 ± 25%	M6000HM1 -15 - 9500 Б 26 II ПЯО.707.663 ТУ	



2.10 ЧАШЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Ч 6



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_{\rm e}$ (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ч 6	10,4	7	73	0,35

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d 4 (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 6	II	6,65 – 0,6	5,0 + 0,5	2,8 - 0,3	1,0 + 0,4	2,7 - 0,4	1,8 + 0,4

Электромагнитные параметры марок:

Нач. магнитная Марка проницаемость феррита µ _н		коэффициент прониц а _{гин} х10	температурный нач. магнитной аемости, ⁵ (1/°C), в температур	Относительный тангенс угла магнитных потерь $({ m tg}\delta_{\rm u}/\mu_{\scriptscriptstyle H}) imes 10^6$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля ${ m H}_{\rm a}$, не более		На частоте f (МГц)
		$lpha_{ m r_{LH}}$ x 10 6	t (°C)	0,8 А/м	8 А/м	
2000HM		-	-	_	60	0,1
		от - 0,5 до + 2,5	от - 10 до + 20			
2000HM1		от - 0,4 до + 1,8	от + 20 до + 50	-	60	0,1
	≥ 1000	от – 0,5 до + 2,0	от + 20 до + 70			
		от – 0,5 до + 2,5	от - 60 до + 20			
1500HM3		от – 0,5 до + 1,5	от – 20 до + 70	-	35	0,1
		от - 0,5 до + 2,5	от + 20 до + 155			




Электромагнитные параметры марок:

Manya	Нач. магнитная	Добротность Q		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, (1/°C)		
	проницаемость ^µ н	не менее	при частоте f (МГц)	α _{гµн} 10 ⁶ ,	в интервале температур t (°C)	
30BH	30 ± 5	130	30	от -35 до +35	от +20 до +125	
50BH	FO - 10	90	20	от -3 до +10	от -60 до +20	
ЭИВП	50 ± 10	80	20	от 0 до +10	от +20 до +125	

Обозначение.

	Марка феррита	Обозначение		
Типоразмер Ч 6	2000HM	M2000 HM – 15 Ч 6 ПЯО.707.402 ТУ		
	2000HM1	M2000 HM1 - 16 Ч 6 ПЯО.707.402 ТУ		
	1500HM3	M1500 HM3 – 2 Ч 6 ПЯО.707.402 ТУ		
	30BH	М30 ВН - 10 Ч 6 ПЯО.707.210 ТУ		
	50BH	М50 ВН - 19 Ч 6 ПЯО.707.210 ТУ		

Ч 9



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_{\rm e}$ (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ч 9	12,6	11	139	0,57

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 9	11	9,3 -0,6	7,5 +0,6	3,9 -0,4	2,0 +0,4	2,7 -0,4	1,8 +0,4

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, $\alpha_{\text{гµм}} \times 10^6 \text{ (1/°C), в}$ интервале температур		Относительный тангенс угла магнитных потерь $(tg\delta_{\rm h}/\mu_{\rm h}) \times 10^6$ при амплитуд, значении напряжённости переменного магнитного поля $H_{\rm a}$, не более		На частоте f (МГц)
		α _{гµн} х 10 ⁶	t (°C)	0,8 А/м	8 A/m	
2000HM		_	_	_	60	0,1
		от -0,5 до +2,5	от -10 до +20			
2000HM1		от -0,4 до +1,8	от +20 до +50	-	60	0,1
	≥ 1000	от -0,5 до +2,0	от +20 до +70	_		
		от -0,5 до +2,5	от -60 до +20			
1500HM3		от -0,5 до +1,5	от -20 до +70	-	35	0,1
		от -0,5 до +2,5	от +20 до +155			
4000HM	≥ 3500	-	-	-	60	0,03





Марка	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Добро	тность Q	Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, (1/°C)	
феррита		не менее	при частоте f (МГц)	α _{rμн} 10 ⁶	в интервале температур t (°C)
20BH	20 ± 4	130		от -5 до +15	от -60 до +20
			30	от -2 до +20	от +20 до +125
30BH	30 ± 5	150		от -35 до +35	от +20 до +125
	50BH 50 ± 10 90	20	от -3 до +10	от -60 до +20	
50BH		90	20	от 0 до +10	от +20 до +125

	Марка феррита	Обозначение
	2000НМ	M2000HM - 15 Ч 9 ПЯО.707.402 ТУ
	2000HM1	M2000HM1 - 16 Ч 9 ПЯО.707.402 ТУ
Гипоразмер Ч 9	1500HM3	M1500HM3 – 2 Ч 9 ПЯО.707.402 ТУ
Типо	4000HM	М 4000НМ – 12 Ч 9 ПЯО.707.402 ТУ
	20BH	M20BH - 2 Ч 9 ПЯО.707.210 ТУ
	30BH	М30BH - 10 Ч 9 ПЯО.707.210 ТУ
_	50BH	М50ВН - 19 Ч 9 ПЯО.707.210 ТУ



4 11





Эффективные параметры сердечников:

Ти	поразмер	Эффективная длина агнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
	Ч 11	15,4	18	277	1,02

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d 1 (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 11	11	11,3 - 0,8	9,0 + 0,6	4,7 – 0,5	2,0 + 0,4	3,3 - 0,4	2,2 + 0,4
Ч 11 6000НМ	11	11,3 - 0,8	9,0 + 0,6	4,7 – 0,5	2,0 + 0,4	3,4 - 0,2 3,2 - 0,2	2,2 + 0,4

Нач. Марка магнитная феррита проницаемость ^µ н		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, $lpha_{\Gamma\sqcup H}\mathbf{x}\mathbf{10^6}(\mathbf{1/^\circ}\mathbf{C})$, в интервале температур		Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\operatorname{tg}\delta_{\operatorname{u}}/\mu_{\operatorname{H}}) \times 10^6$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля H_{a} , не более		На частоте f (МГц)
		$\alpha_{r_{\mu H}} \times 10^6$	t (°C)	0,8 А/м	8 A/m	
2000HM		-	-	-	60	0,1
		от -0,5 до +2,5	от -10 до +20			
2000HM1		от -0,4 до +1,8	от +20 до +50	-	60	0,1
	≥ 1000	от -0,5 до +2,0	от +20 до +70	-		
		от -0,5 до +2,5	от -60 до +20			
1500HM3		от -0,5 до +1,5	от -20 до +70	<u>-</u>	35	0,1
	•	от -0,5 до +2,5	от +20 до +155			
4000HM	≥ 3500	-	-	-	60	0,03



Марка	Нач. магнитная			Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, (1/°C)		
феррита	проницаемость µ _н	не менее	при частоте f (МГц)	α _{ημ} 10 6,	в интервале температур t (°C)	
20BH	20 ± 4	130	30	от -5 до +15	от -60 до +20	
				от -2 до +20	от +20 до +125	
30BH	30 ± 5	150		от -35 до +35	от +20 до +125	
		50 ± 10 90 20		от -3 до +10	от -60 до +20	
50BH	50 ± 10		20	от 0 до +10	от +20 до +125	

Обозначение.


	Марка	Обозначение
	феррита	Обозначение
Типоразмер Ч 11	2000HM	M 2000HM – 15 Ч 11 ПЯО.707.402 ТУ
	2000HM1	M 2000HM1 - 16 Ч 11 ПЯО.707.402 ТУ
	1500HM3	M 1500HM3 – 2 Ч 11 ПЯО.707.402 ТУ
	4000НМ	М 4000НМ - 12 Ч 11 ПЯО.707.402 ТУ
Ę	6000HM	M 6000HM – 3 Ч 11 ПЯО.707.402 ТУ
	20BH	M20BH - 2 Ч 11 ПЯО.707.210 ТУ
	30ВН	M30BH - 10 Ч 11 ПЯО.707.210 ТУ
	50BH	M50BH - 19 Ч 11 ПЯО.707.210 ТУ

Коэффициент начальной индуктивности и обозначение при 6000НМ:

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент нач. Индуктивности А _{Lн} (мкГн)	Обозначение
6000НМ Ч 11	≥ 1,5	M6000HM – 12 Ч 11 ПЯО.707.402 ТУ



Ч 14



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_{\rm e}$ (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём ердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ч 14	18,9	28	529	2,06

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d 1 (мм)	d ₂ (мм)	d₃ (мм)	d ₄ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 14	II	14,3 – 0,8	11,6 + 0,8	6,0 – 0,6	3,0 + 0,4	4,25 – 0,4	2,8 + 0,4

Нач. Марка магнитная феррита проницаемос ^µ н		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, $lpha_{\Gamma_{\rm LH}} imes 10^6 \ (1/^{\circ}{\rm C})$, в интервале температур		Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\operatorname{tg}_{\mathbb{S}_n}/\mu_n) \times 10^6$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля H_n , не более		На частоте f (МГц)
		$lpha_{ m r_{\mu H}}$ х 10 6	t (°C)	0,8 А/м	8 A/m	
2000HM		-	_	20	60	0,1
		от – 0,5 до + 2,5	от – 10 до + 20			
2000HM1	≥ 1200	от - 0,4 до + 1,8	от + 20 до + 50	20	60	0,1
		от - 0,5 до + 2,0	от + 20 до + 70			
		от – 0,5 до + 2,5	от – 60 до + 20	_		
1500HM3		от - 0,3 до + 1,5	от – 20 до + 70	10	25	0,1
		от – 0,5 до + 2,5	от + 20 до + 155			
4000HM	≥ 3500	=	=	15	45	0,03
6000HM1	≥ 4800	от + 0,5 до + 1,5	от + 20 до + 100	10	30	0,03




Марка феррита	Нач. магнитная	Добротность Q		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, (1/°C)		
	проницаемость ^µ н	не менее	при частоте f (МГц)	α _{гμн} · 10 ⁶ ,	в интервале температур t (°C)	
20BH	20 + 4	150		от -5 до +15	от -60 до +20	
	20 ± 4	130	30	от -2 до +20	от +20 до +125	
30BH	30 ± 5	200		от -35 до +35	от +20 до +125	
50BH	50 ± 10	90	20	от -3 до +10	от -60 до +20	
PORH	50 ± 10		20	от 0 до + 10	от +20 до +125	

	Марка феррита	Обозначение
	2000HM	M2000HM - 15 Ч 14 ПЯО.707.402 ТУ
d e	2000HM1	M2000HM1 - 16 Ч 14 ПЯО.707.402 ТУ
	1500HM3	M1500HM3 – 2 Ч 14 ПЯО.707.402 ТУ
Типоразмер Ч 14	4000НМ	М 4000НМ – 12 Ч 14 ПЯО.707.402 ТУ
Ē	6000HM1	М6000НМ1 - 12 Ч 14 ПЯО.707.402 ТУ
	20ВН	M20BH – 2 Ч 14 ПЯО.707.210 ТУ
	30ВН	M30BH – 10 Ч 14 ПЯО.707.210 ТУ
	50BH	М50ВН – 19 Ч 14 ПЯО.707.210 ТУ



Ч 18



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина Эффект ипоразмер магнитного пути сечег $I_{\rm e}$ (мм) $A_{\rm e}$ (м		Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ч 18	24,9	48	1195	4,6

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 18	11	18,4 - 1,0	14,9 + 1,0	7,6 – 0,6	3,0 + 0,4	5,35 – 0,4	3,6 + 0,4

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	ницаемость $lpha_{\rm Flih}$ х10 ⁶ (1/°С), в		Относительный магнитных потері при амплитуд, значеі переменного поля Н _а , н	На частоте f (МГц)	
		α _{rμн} x 10 ⁶	t (°C)	0,8 А/м	8 A/M	
2000HM		=	=	20	60	0,1
		от -0,5 до +2,5	от -10 до +20			
2000HM1		от -0,4 до +1,8	от +20 до +50	20	60	0,1
	≥ 1200	от -0,5 до +2,0	от +20 до +70			
		от -0,5 до +2,5	от -60 до +20	_		
1500HM3		от -0,3 до +1,5	от -20 до +70	10	25	0,1
		от – 0,5 до +2,5	от +20 до +155			
6000HM1	≥ 4800	от +0,5 до +1,5	от +20 до +100	10	30	0,03




Марка	Нач. магнитная	Добротность Q		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, (1/°C)		
феррита	проницаемость µн	не менее	при частоте f (МГц)	$lpha_{r\mu extsf{H}}$ 10 6	в интервале температур t (°C)	
20BH	20 ± 4	150	30	от -5 до +15	от -60 до +20	
	2 0 = 1			от -2 до +20	от +20 до +125	
30BH	30 ± 5	220	30	от -35 до +35	от +20 до +125	
FORM	F0 : 10	110	20	от -3 до +10	от -60 до +20	
50BH	50 ± 10	110	20 ⁻	от 0 до +10	от +20 до +125	

		,
	Марка феррита	Обозначение
_	2000НМ	M 2000HM - 15 Ч 18 ПЯО.707.402 ТУ
	2000HM1	M 2000HM1 - 16 Ч 18 ПЯО.707.402 ТУ
Гипоразмер Ч 18	1500HM3	М 1500НМЗ – 2 Ч 18 ПЯО.707.402 ТУ
допи]	6000HM1	М 6000HM1 - 12 Ч 18 ПЯО.707.402 ТУ
	20BH	M20BH - 2 Ч 18 ПЯО.707.210 ТУ
	30BH	M30BH - 10 Ч 18 ПЯО.707.210 ТУ
	50BH	M50BH - 19 Ч 18 ПЯО.707.210 ТУ



Ч 22



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (см)	Эффективное сечение А _е (см²)	Эффективный объём сердечника V _e (см³)	Масса (г), не более
Ч 22	3,04	0,69	2,100	7,9

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d ₁ (мм)	d₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 22	II	22,0 - 1,0	17,9 + 1,0	9,4 - 0,6	4,4 + 0,5	6,8 - 0,4	4,6 + 0,6

Марка Нач. магнитная феррита проницаемость µ _н		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, $lpha_{\Gamma \sqcup n} \times 10^6 \ (1/^{\circ} C)$, в интервале температур		Относительный тангенс угла магнитных потерь (tgδ,/μ,) х 10 ⁶ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля H _a , <i>не боле</i> е		На частоте f (МГц)
		$lpha_{{f r}_{\mu {\sf H}}}$ x 10 6	t (°C)	0,8 А/м	8 A/m	
2000HM		-	-	20	60	0,1
		от -0,5 до +2,5	от -10 до +20			
2000HM1		от -0,4 до +1,8	от +20 до +50	20	60	0,1
	≥ 1200	от -0,5 до +2,0	от +20 до +70			
		от -0,5 до +2,5	от -60 до +20	_		
1500HM3		от -0,3 до +1,5	от -20 до +70	10	25	
		от – 0,5 до +2,5	от +20 до +155			
6000HM1	≥ 4800	от +0,5 до +1,5	от +20 до +100	10	30	0,03
6000НМ	≥ 4800	-	_	45	75	0,03




Марка	Нач. магнитная	Добротность Q		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, (1/°C)		
феррита	проницаемость μ _н	при		$lpha_{{ t F}\mu{ t H}}$ 10 $^{ t 6}$,	в интервале температур t (°C)	
20BH	20 ± 4	150	30 .	от -5 до +15	от -60 до +20	
				от -2 до +20	от +20 до +125	
30BH	30 ± 5	220	30	от -35 до +35	от +20 до +125	
50511	50 ± 10	110	20 ·	от -3 до +10	от -60 до +20	
50BH				от 0 до +10	от +20 до +125	

	Марка феррита	Обозначение
	2000HM	M2000HM - 15 Ч 22 ПЯО.707.402 ТУ
	2000HM1	M2000HM1 - 16 Ч 22 ПЯО.707.402 ТУ
чер	1500HM3	M1500HM3 - 2 Ч 22 ПЯО.707.402 ТУ
Типоразмер Ч 22	6000HM1	M6000HM1 - 12 Ч 22 ПЯО.707.402 ТУ
Ē	6000HM	M6000HM - 3 Ч 22 ПЯО.707.402 ТУ
	20BH	M20BH - 2 Ч 22 ПЯО.707.210 ТУ
	30BH	M30BH - 10 Ч 22 ПЯО.707.210 ТУ
	50BH	M50BH - 19 Ч 22 ПЯО.707.210 ТУ



Ч 26



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ч 26	36	101	3636	13,6

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d 1 (мм)	d ₂ (мм)	d₃ (мм)	d 4 (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 26	11	26,0 –1,4	21,2 +1,4	11,5 -0,8	5,4 +0,6	8,15 -0,4	5,5 +0,6

Нач. магнитная проницаемость феррита µ _н		коэффициент прониц $lpha_{ m r_{ m lih}}$ х ${f 10}^{ m h}$	и́ температурный нач. магнитной ¦аемости, ⁶ (1/°C), в температур	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\operatorname{tg}\delta_{\mathfrak{U}}/\mu_{\scriptscriptstyle{H}}) \times 10^6$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $H_{\sf a}$, не более		На частоте f (МГц)
		$\alpha_{r_{\mu H}}$ x 10 ⁶	t (°C)	0,8 А/м	8 А/м	
2000HM		-	-	20	60	0,1
		от -0,5 до +2,5	от -10 до +20			
2000HM1		от -0,4 до +1,8	от +20 до +50	20	60	0,1
	≥ 1200	от -0,5 до +2,0	от +20 до +70			
		от -0,5 до +2,5	от -60 до +20			
1500HM3		от -0,3 до +1,5	от -20 до +70	10	25	0,1
		от -0,5 до +2,5	от +20 до +155			
6000HM1	≥ 4800	от +0,5 до +1,5	от +20 до +100	10	30	0,03
6000HM	≥ 4800	-	-	45	75	0,03




Марка	Нач. магнитная	Добротность Q		Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, (1/°C)		
феррита	проницаемость ^µ н	не менее	при частоте f (МГц)	α _{rμн} 10 6,	в интервале температур t (°C)	
50BH	50 + 10	110	20	от -3 до +10	от -60 до +20	
33511	33 ± 10	110		от 0 до +10	от +20 до +125	

	Марка феррита	Обозначение
	2000HM	M2000HM - 15 Ч 26 ПЯО.707.402 ТУ
4ep	2000HM1	M2000HM1 – 16 Ч 26 ПЯО.707.402 ТУ
Типоразмер Ч 26	1500HM3	M1500HM3 - 2 Ч 26 ПЯО.707.402 ТУ
Ę	6000HM1	M6000HM1 - 12 Ч 26 ПЯО.707.402 ТУ
	6000НМ	M6000HM – 3 Ч 26 ПЯО.707.402 ТУ
	50BH	M50BH - 19 Ч 26 ПЯО.707.210 ТУ



Ч 30



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_{\rm e}$ (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
Ч 30	44,1	146	6440	19,5

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 30	II	31,2 – 2,4	24,6 + 1,6	12,8 – 1,0	5,2 + 0,6	9,8 – 0,6	6,3 + 0,6


	Марка феррита	Обозначение
Гипоразмер Ч 30	2000НМ	M2000HM - 15 Ч 30 ПЯО.707.402 ТУ
Типор	2000HM1	M2000HM1 - 16 Ч 30 ПЯО.707.402 ТУ
-	1500HM3	M1500HM3 - 2 Ч 30 ПЯО.707.402 ТУ



Марка феррита	• проницаемость		температурный нач. магнитной аемости, • (1/°C), в температур	Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\operatorname{tg}\delta_{\shortparallel}/\mu_{\!\scriptscriptstyle H}) \times 10^6$ при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $H_{\!\scriptscriptstyle a}$, не более		На частоте f (МГц)
		$\alpha_{r_{\mu H}}$ x 10 ⁶	t (°C)	0,8 А/м	8 А/м	
2000HM		-	-	20	60	0,1
	1 ≥ 1200	от -0,1 до +1,0	от -10 до +20	20	60	0,1
2000HM1		от -0,1 до +0,8	от +20 до +50			
		от -0,1 до +1,0	от +20 до +70			
		от -0,5 до +2,5	от -60 до +20			
1500HM3		от -0,3 до +1,5	от -20 до +70	10	25	0,1
		от -0,5 до +2,5	от +20 до +155			



4 36



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_{\rm e}$ (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
Ч 36	54	220	11880	35,6

Геометрические размеры:

Типоразмер	Класс точн.	d ₁ (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 36	II	36,2 – 1,8	29,9 + 1,6	16,2 – 0,8	5,4 + 0,6	11,0 - 0,6	7,3 + 0,8


Типоразмер ч 36	Марка феррита	Обозначение			
	2000HM	M2000HM - 15 Ч 36 ПЯО.707.402 ТУ			
	2000HM1	M2000HM1 - 16 Ч 36 ПЯО.707.402 ТУ			
	1500HM3	M1500HM3 - 2 Ч 36 ПЯО.707.402 ТУ			



Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, $lpha_{\Gamma \sqcup H} imes 10^6 \ (1/^\circ C)$, в интервале температур		Относительный тангенс угла магнитных потерь $(tg\delta_{\scriptscriptstyle \rm II}/\mu_{\scriptscriptstyle \rm H})$ х 10^6 при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $H_{\sf a}$, не более		На частоте f (МГц)
		$lpha_{ m ruh}$ x 10 6	t (°C)	0,8 А/м	8 A/m	
2000HM		-	=	20	60	0,1
		от -0,1 до +1,0	от -10 до +20	_		
2000HM1		от -0,1 до +0,8	от +20 до +50	20	60	0,1
	≥ 1200	от -0,1 до +1,0	от +20 до +70			
		от -0,5 до +2,5	от -60 до +20	_		
1500HM3		от -0,3 до +1,5	от -20 до +70	10	25	0,1
		от -0,5 до +2,5	от +20 до +155			



Ч 48



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}~({ m Mm}^3)$	Масса (г), не более
Ч 48	69,2	374	25881	90

Геометрические размеры:


Типоразмер	Класс точн.	d 1 (мм)	d ₂ (мм)	d ₃ (мм)	d ₄ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)
Ч 48	II	48,7 – 1,8	39,5 + 1,8	20,4 - 1,0	7,3 + 0,6	15,9 – 0,6	10,3 + 0,8

	Марка феррита	Обозначение		
Типоразмер Ч 48	2000HM	M 2000HM - 15 Ч 48 ПЯО.707.402 ТУ		
Типо	2000HM1	М 2000НМ1 – 16 Ч 48 ПЯО.707.402 ТУ		
	1500HM3	М 1500НМЗ – 2 Ч 48 ПЯО.707.402 ТУ		



Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость µ _н	Относительный температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости, $lpha_{ m r_{ m lih}} \ { m x} { m 10}^6 \ ({ m 1/°C}), { m B}$ интервале температур		Относительный тангенс угла магнитных потерь $(\operatorname{tg}\delta_{\shortparallel}/\mu_{\scriptscriptstyle H})$ х 10^6 при амплитуд. значении напряжённости переменного магнитного поля $H_{\sf a}$, не более		На частоте f (МГц)
		$\alpha_{r_{\mu H}}$ x 10 ⁶	t (°C)	0,8 А/м	8 А/м	
2000HM		-	-	20	60	0,1
		от -0,1 до +1,0	от -10 до +20	-		
2000HM1		от -0,1 до +0,8	от +20 до +50	20	60	0,1
	≥ 1200	от -0,1 до +1,0	от +20 до +70			
		от -0,5 до +2,5	от -60 до +20	_		
1500HM3		от -0,3 до +1,5	от -20 до +70	10	25	0,1
	-	от -0,5 до +2,5	от +20 до +155			

4 6,7x6,1



Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм).	d (мм)	d 1 (мм)	Н (мм)	h (мм)	R* (мм)	Масса (г), не более
Ч 6,7 x 6,1	6,7 ± 0,25	5,3 ± 0,2	3,3 ± 0,2	7,8 ± 0,25	6,1 ± 0,25	0,1	0,6

Требования к электромагнитные параметры:


Марка феррита, типоразмер			Обозначение
	I	1,5 - 2,0	
4000HM	II	2,0 - 2,5	M4000HM - 8 4 6,7 x 6,1
Ч 6,7 x 6,1	III	2,5 - 3,0	ПЯО.707.547 ТУ
	IV	3,0 - 3,5	



Ч 6,1х3 в Ч 6,1х3,5 в Ч 8,8х3,3 б



Ч 6,1х3 в Ч 6,1х3,5 в



Ч 8,8х3,3 б

Геометрические размеры:


Типоразмер	D (MM)	d (мм)	d ₁ (мм)	Н (мм)	h (мм)	а (мм)
Ч 6,1 х 3 в	C d - · · -	6,1 ± 0,15 5,1 ± 0,15	2,9 ± 0,1	4 E + 0.1	3,0 ± 0,2	$1,2 \pm 0,25$
Ч 6,1 х 3,5 в	0,1 ± 0,15		2,9 ± 0,1	4,5 ± 0,1	3,5 ± 0,2	1,2 ± 0,25
Ч 8,8 x 3,3 б	8,8 ± 0,25	6,8 ± 0,25	3,7 ± 0,4	4,5 - 0,5	3,3 - 0,5	1,0 ± 0,15

Требования к электромагнитные параметры:

Марка Коэффициент феррита 50BH начальной		Добротность Q, на частоте f = 10 MГu,	коэф	ратурный фициент ности чашек	Обозначение
Типоразмер	индуктивности Типоразмер А _{Lн} (нГн)		ТКИ ·10 ⁶ , 1/°С	в интервале температур, °С	
Ч 6,1 х 3 в	8,1 - 20	- 80	± 600	от -60	M50BH - 2 Ч 6,1 х 3 в ОЖО.707.018 ТУ
Ч 6,1 х 3,5 в	6,2 - 16	80	± 600	до +20	М50ВН – 2 Ч 6,1 х 3,5 в ОЖО.707.018 ТУ
Ч 8,8 х 3,3 б	11,7 - 26	90	от 0 до +700	от +20 до +125	М50ВН – 2 Ч 8,8 х 3,3 б ОЖО.707.018 ТУ



Ч 6,5х2,1 а Ч 6,5х2,6 а Ч 6,5х3 а Ч 6,5х3,5 а



Геометрические размеры:


Типоразмер	D (мм)	d (мм)	d 1 (мм)	Н (мм)	h (мм)	Масса (г), не более
Ч 6,5 х 2,1 а		5,3 ± 0,15	+0,3 3,3 -0,1	3,6 ± 0,1	2,1 ± 0,2	0,35
Ч 6,5 х 2,6 а	6.5.015				2,6 ± 0,2	0,30
Ч 6,5 х 3 а	6,5 ± 0,15			4,5 ± 0,1	3,0 ± 0,2	0,42
Ч 6,5 х 3,5 а					3,5 ± 0,2	0,35

Требования к электромагнитные параметры:

Марка феррита, типоразмер	Коэффициент начальной индуктивности А _{Lн} (мкГн)	Добротность Q _{кс} , на частоте f=10 MГц, не менее	Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости $\alpha_{r_{\mu H}} \ {\bf 10^6} \ ({\bf 1/^\circ C})$ в интервале температур (°C)		Обозначение
			от -60 до +20	от +20 до +85	
50ВН Ч 6,5 х 2,1 а	0,006 - 0,020	60			M50BH - 11 Ч 6,5 х 2,1 а ПЯО.707.104 ТУ
50ВН Ч 6,5 х 2,6 а	0,005 - 0,016	60	+ 600	от 0 до + 700	M50BH - 11 Ч 6,5 х 2,6 а ПЯО.707.104 ТУ
50ВН Ч 6,5 х 3 а	0,009 - 0,020	70	± 600	01 0 д0 + 700	M50BH – 11 Ч 6,5 х 3 а ПЯО.707.104 ТУ
50ВН Ч 6,5 х 3,5 а	0,007 - 0,018	70			M50BH - 11 Ч 6,5 х 3,5 а ПЯО.707.104 ТУ



2.11. СТЕРЖНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ



Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	L (MM)	Масса (г), не более
C 2,8 x 12	2,8 ± 0,1	12 ± 0,5	0,33
C 2,8 x 20	2,8 ± 0,1	20 ± 0,6	0,54
C 3 x 20	3,0 ± 0,1	20 ± 0,6	0,62
C 4 x 20	4,0 ± 0,2	20 ± 0,6	1,14
C 3,5 x 18	3,5 ± 0,25	18 + 1,0	1,07
C 5,5 x 21	5,5 ± 0,25	21 ± 0,6	2,7
C 6,3 x 25	6,3 ± 0,3	25 ± 0,8	3,6
C 8 x 14	8,0 - 0,4	14 ± 0,5	4,0
C 8 x 30	8,0 - 0,4	30 ± 1,0	8,0
C 8 x 52	8,0 - 0,4	52 ± 1,5	13,5
C 8 x 60	8,0 - 0,4	60 ± 2,0	16
C 8 x 63	8,0 - 0,4	63 ± 2,0	17
C 8 x 80	8,0 - 0,4	80 ± 2,4	22
C 8 x 100	8,0 - 0,4	100 ± 2,0	25
C 8 x 125	8,0 - 0,4	125 ± 2,5	32
C 8 x 140	8,0 - 0,4	140 ± 2,8	35
C 8 x 160	8,0 - 0,4	160 ± 3,2	40
C 10 x 100	10 - 0,5	100 ± 2,0	40
C 10 x 200	10 - 0,5	200 ± 4,0	78
C 12 x 100	12 - 1,0	100 ± 2,0	58



Марка феррита	Типоразмер	Обозначение
	C 2,8 x 12	M20BH - 4 С 2,8 x 12 ОЖО.707.017 ТУ
20BH -	C 2,8 x 20	M20BH - 4 С 2,8 x 20 ОЖО.707.017 ТУ
20BH =	C 3 x 20	M20BH - 4 С 3 x 20 ОЖО.707.017 ТУ
	C 4 x 20	M20BH - 4 С 4 x 20 ОЖО.707.017 ТУ
30BH -	C 5,5 X 21	М30BH - 13 С 5,5 x 21 ПЯО.707.373 ТУ
30BH -	C 6,3 X 25	М30BH - 13 С 6,3 x 25 ПЯО.707.373 ТУ
200ВНП	C 3,5 X 18	М200ВНП – 13 С 3,5 x 18 ПЯО.707.373 ТУ
_	C 8 x 80	M2500HMC1- 10 С8 x 80 ФДГК.757131.002 ТУ
2500HMC1	C 10 x 100	M2500HMC1- 10 C 10 x 100 ФДГК.757131.002 ТУ
	C 12 x 100	M2500HMC1- 10 C 12 x 100 ФДГК.757131.002 ТУ
_	C 8 x 14	М400HH - 19 C 8,0 x 14 ПЯО.707.373 ТУ
_	C 8 x 30	M400HH - 19 C 8,0 x 30 ПЯО.707.373 ТУ
_	C 8 x 52	М400HH - 19 C 8,0 x 52 ПЯО.707.373 ТУ
_	C 8 x 60	М400HH - 19 C 8,0 x 60 ПЯО.707.373 ТУ
_	C 8 x 63	M400HH - 19 С8 x 63 ПЯО.707.704 ТУ
400HH	C 8 x 80	M400HH - 19 С 8 x 80 ПЯО.707.704 ТУ
_	C 8 x 100	M400HH - 19 С8 x 100 ПЯО.707.704 ТУ
_	C 8 x 125	M400HH - 19 С8 x 125 ПЯО.707.704 ТУ
_	C 8 x 140	M400HH - 19 С8 x 140 ПЯО.707.704 ТУ
_	C 8 x 160	M400HH - 19 С8 x 160 ПЯО.707.704 ТУ
	C 10 x 200	M400HH - 19 С 10 x 200 ПЯО.707.704 ТУ




Электромагнитные параметры:

Марка феррита,	Добротность изг катушки с сер	•	Индуктивность измерительной катушки с сердечником L _{кс} (мкГН)	Относительная магнитная проницаемость
типоразмер	Q _{кс} , не менее	на частоте f (МГц)	сердечником Скс (мкгп)	$\mu_{\mathbf{r}}$
20BH C 2,8 x 12	120	40	-	2,3 ± 20 %
20BH C 2,8 x 20	110	40	-	2,3 ± 20 %
20BH C 3 x 20	120	40	-	2,6 ± 20 %
20BH C 4 x 20	130	40	-	2,5 ± 20 %
30BH C 5,5 x 21	140	10	70 ± 20 %	
30BH C 6,3 x 25	185	10	82 ± 15 %	-
200BHΠ C 3,5 x 18	_	_	90 ± 15 %	-
400HH C 8,0 x 14	*	*	*	-
400HH C 8,0 x 30	*	*	*	-
400HH C 8,0 x 52	*	*	*	-
400HH C 8 x 60 400HH	*	*	*	_
C 8 x 63	150	1,5	300 ± 10 %	-
C 8 x 80 400HH	150	1,5	320 ± 10 %	_
C 8 x 100 400HH	215 ± 20 %	1,5	450 ± 6 %	-
C 8 x 125	200 ± 20 %	1,5	560 ± 7 %	-
C 8 x 140 400HH	200 ± 20 %	1,5	580 ± 8 %	-
C 8 x 160	190 ± 20 %	1,5	660 ± 8 %	-
C 10 x 200	180 ± 20 %	1,5	890 ± 8 %	-



2.12. КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ



Геометрические параметры кольцевых сердечников:

	D (1	мм)	d (ı	мм)	Н (мм)	Эффективн	ые параметры
Типоразмер	номи- нал	пред. откл.	номи- нал	пред. откл.	номи- нал	пред. откл.	путь магнитной линии I₅ (мм)	площадь поперечного сечения А _е (мм ²)
K 4 x 2,5 x 1,2	4	± 0,2	2,5	± 0,1	1,2	± 0,15	9,84	0,884
K 4 x 2,5 x 1,6	4	± 0,2	2,5	± 0,1	1,6	± 0,15	9,84	1,178
K 5 x 3,0 x 1,0	5	± 0,2	3,0	± 0,1	1,0	± 0,15	12,04	0,978
K 5 x 3,0 x 1,5	5	± 0,2	3,0	± 0,1	1,5	± 0,15	12,04	1,47
K 6 x 3,0 x 2,4	6	± 0,2	3,0	± 0,1	2,4	± 0,15	13,06	3,53
K 7 x 4,0 x 1,5	7	± 0,3	4,0	± 0,2	1,5	± 0,15	16,41	2,19
K 7 x 4,0 x 2,0	7	± 0,3	4,0	± 0,2	2,0	± 0,15	16,41	2,92
K 10 x 6,0 x 2,0	10	± 0,3	6,0	± 0,2	2,0	± 0,15	24,07	3,91
K 10 x 6,0 x 3,0	10	± 0,3	6,0	± 0,2	3,0	$\pm 0,15$	24,07	5,90
K 10 x 6,0 x 4,5	10	± 0,3	6,0	± 0,2	4,5	± 0,25	24,07	8,81
K 10 x 6,0 x 5,0	10	± 0,2	6,0	± 0,2	5,0	± 0,25	24,07	9,63
K 12 x 5,0 x 5,5	12	± 0,4	5,0	± 0,2	5,5	± 0,25	23,57	18,07
K 12 x 6,0 x 4,5	12	± 0,4	6,0	± 0,2	4,5	± 0,25	26,13	12,97
K 12 x 8,0 x 3,0	12	± 0,4	8,0	± 0,3	3,0	± 0,15	30,57	5,92
K 12 x 8,0 x 6,0	12	± 0,4	8,0	± 0,3	6,0	± 0,25	30,57	11,74
K 15 x 6 x 20	15	± 0,5	6,0	± 0,3	20	± 0,6	28,77	83,96
K 16 x 4 x 2,5	16	± 0,4	4,0	± 0,3	2,5	± 0,15	23,23	12,81
K 16 x 8,0 x 6,0	16	± 0,4	8,0	± 0,3	6,0	± 0,25	34,84	23,06
K 16 x 10 x 4,5	16	± 0,4	10	± 0,3	4,5	± 0,25	39,37	13,25
K 16 x 10 x 9,0	16	± 0,4	10	± 0,3	9,0	± 0,4	39,37	26,51
K 17 x 6 x 20	17	± 0,5	6,0	± 0,3	20	± 0,6	30,34	100,6
K 17,5 x 8,2 x 5	17	± 0,4	8,2	± 0,3	5,0	± 0,25	36,75	22,17
K 19 x 6,5 x 20	19	± 0,7	6,5	± 0,4	20	± 1,0	33,28	113,69
K 20 x 10 x 5,0	20	± 0,5	10	± 0,3	5,0	± 0,25	43,55	24,02
K 20 x 10 x 7,5	20	± 0,5	10	± 0,3	7,5	± 0,4	43,55	36,02
K 20 x 12 x 4,0	20	± 0,5	12	± 0,4	4,0	± 0,25	48,14	15,41
K 20 x 12 x 6,0	20	± 0,5	12	± 0,4	6,0	± 0,25	48,14	23,48
K 23 x 10 x 10	23	± 0,5	10	± 0,4	10	± 0,4	46,21	61,28
K 23 x 11 x 15	23	± 0,7	11	± 0,5	15	± 0,5	48,76	85,90
K 23 x 11 x 20	23	± 0,7	11	± 0,5	20	± 1,0	48,76	114,54
K 28 x 16 x 6,0	28	± 0,6	16	± 0,4	6,0	± 0,25	65,64	46,14
K 28 x 16 x 9,0	28	± 0,6	16	± 0,4	9,0	± 0,4	65,64	52,61
K 28 x 16 x 12	28	± 0,6	16	± 0,4	12	± 0,5	65,64	70,11
K 30 x 10 x 5,0	30	± 0,8	10	± 0,4	5,0	± 0,25	51,73	45,24
K 30 x 10 x 10	30	± 0,8	10	± 0,4	10	± 0,4	51,49	90,07
K 30 x 11 x 15	30	± 1,0	11	± 0,5	15	± 0,5	54,69	131,06
K 30 x 11 x 20	30	± 1,0	11	± 0,5	20	± 1,0	54,69	174,75
K 31 x 18,5 x 7,0	31	± 0,8	18,5	± 0,5	7,0	± 0,4	74,41	42,79
K 32 x 16 x 8,0	32	± 0,8	16	± 0,4	8,0	± 0,4	69,68	61,50
K 32 x 16 x 12	32	± 0,8	16	± 0,4	12	± 0,5	69,68	92,25
K 32 x 20 x 6,0	32	± 0,8	20	± 0,5	6,0	± 0,25	78,75	35,34
K 32 x 20 x 9,0	32	± 0,8	20	± 0,5	9,0	± 0,4	78,75	53,02



Геометрические параметры кольцевых сердечников:

	D (1	мм)	d (ı	мм)	H (1	мм)	Эффективнь	іе параметры
Типоразмер	номи- нал	пред. откл.	номи- нал	пред. откл.	номи- нал	пред. откл.	путь магнитной линии I _e (мм)	площадь поперечного сечения A _e (мм ²)
K 32 x 20 x 12	32	± 0,8	20	± 0,5	12	± 0,5	78,75	70,68
K 38 x 11 x 6,0	38	± 0,8	11	± 0,4	6,0	± 0,25	60,26	71,37
K 38 x 24 x 7,0	38	± 0,8	24	± 0,5	7,0	± 0,4	94,04	48,15
K 38 x 24 x 9,0	38	± 0,8	24	± 0,5	9,0	± 0,4	94,04	62,31
K 40 x 25 x 7,5	40	± 0,8	25	± 0,6	7,5	± 0,4	98,44	55,23
K 40 x 25 x 11	40	± 0,8	25	± 0,6	11	± 0,5	98,44	81,11
K 44 x 11 x 8,0	44	+ 0,8 - 0,8	11	± 0,5	8,0	± 0,5	63,82	112,72
K 45 x 11 x 8,0	45	± 0,9	11	± 0,5	8,0	± 0,5	64,39	115,55
K 45 x 11 x 9,0	45	± 0,9	11	± 0,5	9,0	± 0,5	64,39	129,99
K 45 x 28 x 8,0	45	± 0,9	28	± 0,6	8,0	± 0,4	110,47	66,74
K 45 x 28 x 12	45	± 0,9	28	± 0,6	12	± 0,4	110,47	97,83
K 45 x 28 x 16	45	± 0,9	28	± 0,6	16	± 0,5	110,47	133,39
K 60 x 11 x 15	60	± 1,8	11	± 0,5	15	± 0,5	71,69	290,51
K 65 x 40 x 6,0	65	± 1,5	40	± 0,8	6,0	± 0,25	158,62	73,54
K 65 x 40 x 9,0	65	± 1,5	40	± 0,8	9,0	± 0,4	158,62	110,31
K 65 x 40 x 10	65	± 1,5	40	± 0,8	10	± 0,4	158,62	122,51
K 65 x 40 x 12	65	± 1,5	40	± 0,8	12	± 0,5	158,62	147,02
K 65 x 40 x 15	65	± 1,5	40	± 0,8	15	± 0,5	158,62	181,74
K 65 x 50 x 6,0	65	± 1,5	50	± 0,9	6,0	± 0,5	178,58	44,85
K 65 x 50 x 9,0	65	± 1,5	50	± 0,9	9,0	± 0,4	178,58	67,05
K 65 x 50 x 12	65	± 1,5	50	± 0,9	12	± 0,5	178,58	89,39
K 80 x 50 x 7,5	80	± 1,5	50	± 0,9	7,5	± 0,4	196,87	110,45
K 80 x 50 x 11	80	± 1,5	50	± 0,9	11	± 0,5	196,87	161,99
K 80 x 50 x 12	80	± 1,5	50	± 0,9	12	± 0,5	196,87	176,72
K 100 x 60 x 7,5	100	± 1,8	60	± 1,2	7,5	± 0,4	240,72	148,26
K 100 x 60 x 10	100	± 1,8	60	± 1,2	10	± 0,4	240,72	195,70
K 100 x 60 x 15	100	± 1,8	60	± 1,2	15	± 0,5	240,72	289,13
K 125 x 80 x 8,0	125	± 2,4	80	± 1,5	8,0	± 0,4	311,56	177,04
K 125 x 80 x 12	125	± 2,4	80	± 1,5	12	± 0,5	311,56	265,56
K 125 x 80 x 18	125	± 2,4	80	± 1,5	18	± 0,5	311,56	398,34
K 180 x 110 x 20	180	± 3,0	110	± 2,0	20	± 0,6	437,62	686,02

Коэффициент начальной индуктивности никель - цинковых сердечников марок 20ВН, 30ВН, 50ВН, 10ВНП

Типоразмер	Коэффициент начальной индуктивности A _{LH} (нГн)					
сердечника	20BH	30BH	50BH	10ВНП		
K 4 x 2,5 x 1,2	1,51 – 2,85	2,42 – 4,22	3,95 - 7,61	1,01 – 1,61		
K 4 x 2,5 x 1,6	2,04 - 3,78	3,27 - 5,59	5,42 – 9,49	1,39 – 2,09		
K 5 x 3,0 x 1,0	1,31 - 2,72	2,09 - 4,01	3,49 - 7,08	1,50 – 0,88		
K 6 x 3,0 x 2,4	4,67 – 8,13	7,48 – 12,01	12,48 - 21,22	3,12 – 4,59		
K 7 x 4,0 x 2,0	3,11 - 5,54	4,97 - 8,18	8,28 - 14,53	2,04 –3,17		
K 10 x 6,0 x 2,0	2,80 – 5,08	4,50 – 7,51	7,32 – 13,03	1,3 - 3,2		
K 10 x 6,0 x 3,0	4,38 - 7,43	6,94 – 11,01	11,28 – 19,11	2,89 – 4,21		
K 10 x 6,0 x 4,5	5,71 – 10,05	9,13 – 14,86	14,83 – 25,79	3,0 - 7,1		
K 12 x 6,0 x 4,5	8,85 - 15,14	14,14 - 22,40	23,58 - 39,53	4,2 - 9,4		
K 12 x 8,0 x 3,0	3,43 – 5,94	5,49 – 8,78	8,92 – 15,24	1,5 - 3,9		
K 16 x 8,0 x 6,0	11,96 - 19,92	19,12 - 29,42	31,90 - 52,00	7,83 – 11,47		
K 20 x 10 x 5,0	9,87 - 16,73	15,79 – 24,69	26,35 - 43,69	6,54 – 9,53		
K 20 x 12 x 4,0	5,66 – 10,15	9,05 – 15,01	14,71 –26,05	2,7 - 6,3		
K 20 x 12 x 6,0	8,67 - 14,94	13,88 – 22,08	23,59 - 38,46	5,78 - 8,44		
K 28 x 16 x 6,0	9,59 – 16,20	15,35 – 23,95	24,95 – 41,56	4,7 - 9,9		
K 32 x 16 x 8,0	15,82 - 26,79	25,26 - 39,59	42,16 - 69,90	10,54 - 15,14		
K 32 x 20 x 6,0	8,11 – 13,51	12,97 – 19,97	21,08 – 34,66	3,8 - 8,5		
K 38 x 24 x 7,0	9,09 – 15,63	14,55 – 23,12	23,67 – 40,10	4,4 - 10,0		



Коэффициент начальной индуктивности никель — цинковых сердечников марок 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП

Tunonomor	Коэффициент начальной индуктивности A _{LH} (мкГн)						
Типоразмер сердечника	55ВНП	60ВНП	65ВНП	90ВНП			
K 12 x 5 x 5,5	0,045 – 0,065	0,045 – 0,065	0,052 -0,070	0,069 - 0,096			
K 12 x 6 x 4,5	0,029 - 0,043	0,029 - 0,043	0,034 -0,045	0,044 - 0,063			
K 12,8 x 5,2 x15	0,127 - 0,180	0,127 - 0,180	0,148 – 0,194	0,192 – 0,265			
K 16 x 4,0 x 2,5	0,031 - 0,049	0,031 - 0,049	0,036 - 0,053	0,046 -0,072			
K 17 x 5,2 x 15	0,166 -0,238	0,166 -0,238	0,193 -0,257	0,251 - 0,349			
K 19 x 6,5 x 20	0,195 – 0,295	0,195 – 0,295	0,227 – 0,318	0,295 – 0,434			
K 20 x 10 x 7,5	0,049 - 0,071	0,049 - 0,071	0,057 - 0,077	0,072 - 0,105			
K 20 x 12 x 4,0	0,019 -0,028	0,019 - 0,028	0,021 - 0,030	0,029 - 0,041			
K 23 x 10 x 10	0,076 - 0,113	0,076 - 0,113	0,089 - 0,122	0,116 - 0,166			
K 23 x 11 x 15	0,103 - 0,149	0,103 - 0,149	0,119 - 0,161	0,155 – 0,219			
K 23 x 11 x 20	0,135 - 0,202	0,135 - 0,202	0,157 - 0,218	0,203 – 0,297			
K 28 x 16 x 6,0	0, 032 -0,046	0,032 - 0,046	0,037 - 0,049	0,047 - 0,066			
K 28 x 16 x 9,0	0,047 - 0,068	0,047 - 0,068	0,054 - 0,073	0,071 - 0,099			
K 30 x 10 x 10	0,102 - 0,148	0,102 - 0,148	0,119 - 0,159	0,154 - 0,217			
K 30 x 11 x 15	0,141 - 0,202	0,141 - 0,202	0,164 - 0,217	0,213 – 0,296			
K 30 x 11 x 20	0,185 - 0,273	0,185 - 0,273	0,215 – 0,294	0,279 - 0,401			
K 32 x 20 x 6,0	0,027 - 0,038	0,027 - 0,038	0,031 - 0,041	0,041 - 0,056			
K 45 x 11 x 15	0,197 – 0,285	0,197 – 0,285	0,229 – 0,307	0,297 – 0,418			
K 45 x 28 x 8,0	0,036 - 0,052	0,036 -0,052	0,042 - 0,056	0,053 - 0,075			
K 60 x 11 x 15	0,239 - 0,339	0,239 - 0,339	0,278 - 0,366	0,361 - 0,499			

Коэффициент начальной индуктивности никель — цинковых сердечников марок 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП

Типоразмер	Коэффициент начальной индуктивности A _{LH} (мкГн)					
сердечника	150ВНП	200ВНП	300ВНП			
K 12 x 5 x 5,5	0,114 -0,167	0,159 -0,228	0,255 -0,355			
K 12 x 6 x 4,5	0,074 -0,109	0,103 -0,148	0,165 – 0,230			
K 12,8 x 5,2 x15	0,324 – 0,465	0,454 – 0,634	0,732 - 0,977			
K 16 x 4,0 x 2,5	0,079 – 0,126	0,114 - 0,165	0,176 -0,266			
K 17 x 5,2 x 15	0,424 – 0,614	0,594 – 0,837	0,962 - 1,268			
K 19 x 6,5 x 20	0,498 – 0,761	0,698 – 1,038	1,142 - 1,577			
K 20 x 10 x 7,5	0,122 - 0,182	0,171 – 0,248	0,274 – 0,386			
K 20 x 12 x 4,0	0,048 - 0,072	0,067 - 0,098	0,107 - 0,152			
K 23 x 10 x 10	0,196 – 0,292	0,274 – 0,398	0,448 - 0,607			
K 23 x 11 x 15	0,262 – 0,385	0,367 – 0,525	0,599 - 0,800			
K 23 x 11 x 20	0,343 – 0,522	0,481 - 0,712	0,785 - 1,084			
K 28 x 16 x 6,0	0,079 – 0,116	0,113 - 0,157	0,180 - 0,245			
K 28 x 16 x 9,0	0,119 – 0,175	0,169 - 0,237	0,267 – 0,371			
K 30 x 10 x 10	0,261 – 0,382	0,365 – 0,521	0,591 - 0,800			
K 30 x 11 x 15	0,359 – 0,519	0,503 – 0,709	0,815 - 1,089			
K 30 x 11 x 20	0,471 – 0,704	0,659 – 0,960	1,068 - 1,476			
K 32 x 20 x 6,0	0,068 - 0,097	0,095 - 0,132	0,151 - 0,206			
K 45 x 11 x 15	0,502 – 0,734	0,695 – 1,000	1,144 - 1,528			
K 45 x 28 x 8,0	0,089 – 0,132	0,126 - 0,179	0,202 - 0,279			
K 60 x 11 x 15	0,609 – 0,876	0,853 –1,194	1,376 - 1,839			

^{** —} Параметры, характеризующие марки ферритов, приведены в разделе I.



Коэффициент начальной индуктивности марганец - цинковых сердечников

	Коэффициент начальной индуктивности A _{Lн} (нГн)						
Типоразмер сердечника	1000 нм	1500HM 1500HM1 1500HM3	2000HM 2000HM1	зооонм			
K 4x2,5x1,2	0,08 - 0,15	0,12 - 0,23	0,17 - 0,32	0,25 - 0,44			
K 5x2x1,5	0,20 - 0,36	0,30 - 0,54	0,42 - 0,75	0,61 - 1,05			
K 5x3x1,5	0,11 - 0,20	0,17 - 0,30	0,23 - 0,42	0,35 - 0,59			
K 7x4x1,5	0,12 - 0,22	0,18 - 0,33	0,26 - 0,46	0,38 - 0,65			
K 7x4x2	0,17 - 0,29	0,25 - 0,43	0,35 - 0,60	0,52 - 0,84			
K 10x6x2	0,15 - 0,26	0,23 - 0,40	0,32 - 0,55	0,47 - 0,77			
K 10x6x3	0,23 - 0,39	0,35 - 0,58	0,50 - 0,80	0,73 - 1,13			
K 10x6x4,5	0,35 - 0,58	0,52 - 0,87	0,74 - 1,22	1,09 - 1,7			
K 12x5x5,5	0,74 - 1,21	1,10 - 1,81	1,56 - 2,52	2,30 - 3,52			
K 12x8x3	0,19 - 0,31	0,28 - 0,46	0,39 - 0,64	0,58 - 0,89			
K 16x8x6	0,64 - 1,04	0,96 - 1,56	1,36 - 2,17	1,99 - 3,03			
K 16x10x4,5	0,32 - 0,54	0,48 - 0,80	0,68 - 1,12	1,0 - 1,56			
K 16x10x9	0,65 - 1,06	0,97 - 1,60	1,38 - 2,22	2,03 - 3,10			
K 17,5x8,2x5	0,58 - 0,96	0,86 - 1,43	1,22 - 1,99	1,8 - 2,79			
K 20x10x5	0,53 - 0,87	0,79 - 1,31	1,12 - 1,82	2,3 - 3,49			
K 20x10x6	0,64 - 1,04	0,96 - 1,56	1,36 - 2,17	2,0 - 3,04			
K 20x12x6	0,47 - 0,77	0,70 - 1,15	1,00 - 1,60	1,47 - 2,23			
K 28x16x9	0,77 - 1,26	1,16 - 1,89	1,64 - 2,63	2,41 - 3,68			
K 28x16x12	1,03 - 1,69	1,51 - 2,53	2,19 - 3,51	3,23 - 4,92			
K 31x18,5x7	0,55 - 0,92	0,82 - 1,38	1,16 - 1,91	1,70 - 2,67			
K 32x16x8	0,84 - 1,40	1,26 - 2,1	1,79 - 2,91	2,63 - 4,08			
K 32x16x12	1,28 - 2,08	1,92 - 3,13	2,72 - 4,34	3,99 - 6,08			
K 32x20x6	0,43 - 0,71	0,65 - 1,06	0,92 - 1,47	1,35 - 2,06			
K 32x20x7	0,50 - 0,84	0,75 - 1,26	1,06 - 1,75	1,56 - 2,44			
K 32x20x9	0,65 - 1,06	0,97 - 1,59	1,37 - 2,21	2,02 - 3,09			
K 38x24x7	0,49 - 0,81	0,73 - 1,22	1,03 - 1,70	1,52 - 2,38			
K 40x25x7,5	0,53 - 0,89	0,80 - 1,34	1,13 - 1,86	1,67 - 2,60			
K 40x25x11	0,79 - 1,30	1,18 - 1,95	1,68 - 2,70	2,47 - 3,78			
K 45x11x9	1,94 - 3,18	2,91 - 4,77	4,12 - 6,62	6,06 - 9,27			
K 45x28x8	0,58 – 0,96	0,87 - 1,43	1,23 - 1,99	1,8 - 2,79			
K 45x28x12	0,88 - 1,43	1,31 - 2,14	1,81 - 2,88	2,74 - 4,17			
K 65x40x6	0,45 - 0,73	0,67 - 1,09	0,95 – 1,52	1,40 - 2,12			
K 65x40x9	0,67 - 1,10	1,00 - 1,64	1,42 - 2,28	2,09 - 3,19			
K 65x40x10	0,75 - 1,21	1,12 - 1,82	1,58 - 2,52	2,33 - 3,53			
K 80x50x11	0,79 - 1,30	1,19 - 1,95	1,68 - 2,71	2,48 - 3,80			
K 100x60x7,5	0,58 - 0,97	0,87 - 1,46	1,24 - 2,03	1,82 - 2,84			
K 100x60x7,6	0,59 - 0,98	0,89 - 1,48	1,29 - 1,,95	1,85 - 2,87			




Коэффициент начальной индуктивности марганец - цинковых сердечников

Типоразмер	Коэффициент начальной индуктивности A _{LH} (нГн)					
сердечника	4000НМ	6000HM 6000HM1	10000НМ			
K 4x2,5x1,2	0,35 - 0,61	0,47 - 1,01	0,79 - 1,91			
K 5x2x1,5	0,86 - 1,44	1,18 - 2,40	1,96 - 4,50			
K 5x3x1,5	0,48 - 0,81	0,66 - 1,35	1,11 - 2,53			
K 7x4x1,5	0,53 - 0,89	0,73 - 1,48	1,21 - 2,78			
K 7x4x2	0,73 - 1,16	0,99 - 1,92	1,66 - 3,62			
K 10x6x2	0,66 - 1,05	0,91 - 1,76	1,51 - 3,29			
K 10x6x3	1,02 - 1,54	1,40 - 2,58	2,33 - 4,82			
K 10x6x4,5	1,52 - 2,33	2,08 - 3,88	3,47 - 7,27			
K 12x5x5,5	3,22 – 4,83	4,42 - 8,07	7,37 - 15,13			
K 12x8x3	0,81 - 1,23	1,11 - 2,05	1,85 – 3,84			
K 16x8x6	2,79 - 4,16	3,83 - 6,94	6,39 - 13,02			
K 16x10x4,5	1,4 - 2,14	1,92 – 3,57	3,20 - 6,72			
K 16x10x9	2,84 - 4,26**	3,89 – 7,09	6,49 - 13,30			
K 17,5x8,2x5	2,52 - 3,82	3,46 - 6,37	5,76 - 11,93			
K 20x10x5	2,3 - 3,49	3,16 - 5,82	5,30 - 10,90			
K 20x10x6	2,80 – 4,17	3,83 – 6,94	6,39 - 13,02			
K 20x12x6	2,06 - 3,06	2,83 - 5,12	4,73 - 9,60			
K 28x16x9	3,37 – 5,05	4,61 - 8,41	7,72 – 15,80			
K 28x16x12	4,52 - 6,74	6,20 - 11,24	10,34 - 21,07			
K 31x18,5x7	2,38 - 3,67	3,27 - 6.11	5,44 - 11,44			
K 32x16x8	3,69 – 5,59	5,05 – 9,30	8,45 - 17,50			
K 32x16x12	5,59 - 8,33	7,67 – 13,89	12,78 - 26,04			
K 32x20x6	1,89 - 2,82	2,59 - 4,69	4,32 - 8,81			
K 32x20x7	2,18 - 3,35	2,99 – 5,58	4,98 - 10,47			
K 32x20x9	2,83 - 4,24	3,88 - 7,06	6,50 - 13,30			
K 38x24x7	2,12 - 3,26	2,91 - 5,44	4,84 - 10,18			
K 40x25x7,5	2,34 – 3,56	3,2 – 5,94	5,34 - 11,14			
K 40x25x11	3,45 - 5,19	4,73 - 8,64	7,90 - 16,20			
K 45x11x9	8,48 - 12,71	11,63 - 21,18	19,38 - 39,72			
K 45x28x8	2,52 – 3,83	3,47 – 6,39	5,79 – 12,0			
K 45x28x12	3,83 - 5,71	5,26 - 9,52	8,76 - 17,86			
K 65x40x6	1,95 – 2,91	2,68 – 4,85	4,47 - 9,10			
K 65x40x9	2,92 - 4,38	4,01 -7,30	6,68 – 13,69			
K 65x40x10	3,26 - 4,85	4,47 - 8,08	7,46 - 15,15			
K 80x50x11	3,47 - 5,21	4,75 – 8,68	7,92 – 16,27			
K 100x60x7,5	2,55 – 3,89	3,50 - 6,48	5,83 - 12,15			
K 100x60x7,6	2,58 - 3,94	3,54 - 6,56	5,91 - 12,31			



3. КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ИЗ МАГНИТОДИЭЛЕКТРИКОВ

K 10 x 6 x 3



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}~({ m mm}^3)$	Масса (г), не более
K 10 x 6 x 3	24,08	5,88	142	1,5

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)
K 10 x 6 x 3	10,0 - 0,36	6,0 + 0,3	3 ± 0,3

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

змер 6 x 3	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
Типоразь К 10 х 6	П100	21,4 - 32,3	П100 – 1 К 10 x 6 x 3 ПЯО.707.199 ТУ
Тип К 1	□ 140 27,2 – 50		П140 – 4 К 10 х 6 х 3 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	43 - 81	П250 – 1 К 10 x 6 x 3 ПЯО.707.220 ТУ




Электромагнитные параметры сердечников:

	Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика ${ m tg} {S_\mu} \ {10}^3, \ {\it He} \ {\it Gonee}$			
Марка магнитоди- электрика	Нач. манитная проницаемость ^µ н	α _{нн} 10 ⁶ в интервале	°С), в интервале	при частоте	значении на	питудном пряжённости 1 Н _а
		не более		f (кГц)	24 А/м	72 А/м
П100-1	100 ± 10	+ 100 от -60	30	_	10,3	
	100 ± 10	1 100	до +85	100	22,8	24,3
П140-4	140 + 14	. 120	от –60 120 до +85	30	-	20
11140-4	140 ± 14	+ 120		100	48,5	51,5
П250-1	+ 20 230 - 30	+ 200	от -60 до +85	30	45	50



K 10 x 6 x 4,5



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_e\ (мм)$	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
K 10 x 6 x 4,5	24,08	8,81	212	2,2

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)
K 10 x 6 x 4,5	10,0 - 0,36	6,0 + 0,3	4,5 ± 0,3

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.


змер х 4,5	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
Типоразмер К 10 х 6 х 4,5	П140	43 – 73,6	П140 – 4 К 10 x 6 x 4,5 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	68,5 - 118	П250 – 1 К 10 x 6 x 4,5 ПЯО.707.220 ТУ

Электромагнитные параметры:

мариа Нач. магнит-		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика $\mathbf{tg}\delta_{\mu}\;\mathbf{10^3},$ не более		
Марка магнитоди- электрика цаемость ^µ н	цаемость	$lpha_{\mathrm{nH}}$ 10 6 в интервале (1/°С), температур		при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
		не более		f (кГц)	24 А/м	72 А/м
П140-4	140 ± 14	+ 120	от –60 до +85	100	48,5	51,5
П250-1	+ 20 230 - 30	+ 200	от -60 до +85	30	45	50



K 12 x 5 x 5,5



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер			Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
K 12 x 5 x 5,5	23,57	18,07	426	4,5

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	h (мм)
K 12 x 5 x 5,5	12,0 - 0,43	5,0 + 0,3	5,5 ± 0,3

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.


змер x 5,5	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
ипоразмер 12 x 5 x 5,5	П140	99 – 153	П140 – 4 К 12 x 5 x 5,5 ПЯО.707.220 ТУ
⊢ ⊻	П250	158 - 248	П250 – 1 К 12 x 5 x 5,5 ПЯО.707.220 ТУ

Электромагнитные параметры:

Manua	Uau	нач. м	ый коэффициент иагнитной ицаемости		ангенс угла магі ерь магнитодиэл tgδ _μ 10³, <i>не бо</i> л	пектрика
Марка магнитоди- электрика	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	$lpha_{ m \mu H}$ 10 6 в интервале (1/ $^{\circ}$ С),		при амплит значении напря при поля частоте		пряжённости
		не более	температур	f (кГц)		
П140-4	140 ± 14	+ 120	от –60 до +85	100	48,5	51,5
П250-1	+ 20 230 - 30	+ 200	от –60 до +85	30	45	50



K 13 x 7 x 5,0



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
K 13 x 7 x 5,0	29,49	14,54	428	4

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	h (мм)
K 13 x 7 x 5,0 13,0 - 0,43		7 + 0,36	5,0 ± 0,3

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
	П60	29 – 40	П60 – 1 К 13 x 7 x 5,0 ПЯО.707.199 ТУ
Типоразмер (13 x 7 x 5,0	П100	48 – 67	П100 – 1 К 13 x 7 x 5,0 ПЯО.707.199 ТУ
Типо _ј К 13 х	П140	63 – 100	П140 – 4 К 13 x 7 x 5,0 ПЯО.707.220 ТУ
	П160	72,5 – 115	П160 – 2 К 13 x 7 x 5,0 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	105 - 162	П250 – 1 К 13 x 7 x 5,0 ПЯО.707.220 ТУ




Электромагнитные параметры:

		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика ${\sf tg}\delta_{\scriptscriptstyle \parallel}{\sf 10}^3$, не более		
Марка магнитоди- электрика	Нач. манитная проницаемость ^µ н	α _{ин} 10 ⁶ (1/°С), не более	в интервале температур	при частоте f (кГц)	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
					24 А/м	72 А/м
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	от –60 до +155	30	_	5,9
	00 ± 0,0	+ 100		100	12,0	12,9
Π100-1 100 ± 10	100 + 10	. 100	от –60	30	-	10,3
	100 ± 10	+ 100	до +85	100 22,8	24,3	
	Π140-4 140 ± 14	. 120	от –60	30	-	20
11140-4		+ 120	до +85	100	48,5 51,5	51,5
П160-2	160 ± 16	+ 150	от -60 до +85	30	-	37,5
				100	105	108
П250-1	230 ± 20	+ 200	от -60 до +85	10	_	20*
				30	45	50



K 17 x 10 x 6,5



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение A _e (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}$ (мм $^{ m 3}$)	Масса (г), не более
K 17 x 10 x 6,5	40,44	22,21	898	8,1

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)
K 17 x 10 x 6,5	17,0 -0,43	10 + 0,36	6,5 ± 0,3

Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.


σ. 2.	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
Типоразмер 17 x 10 x 6,5	П140	73,6 - 110	П140 – 4 К 17 х 10 х 6,5 ПЯО.707.220 ТУ
Типс К 17 >	П160	83 - 126	П160 – 2 К 17 х 10 х 6,5 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	122 - 180	П250 – 1 К 17 x 10 x 6,5 ПЯО.707.220 ТУ



Марка	Марка Нач. магнитная		ый коэффициент иагнитной идаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодизлектрика $\mathbf{tg} \delta_{\mu} \; \mathbf{10^3}, \; ne \; fonee$	
магнитоди- электрика	магнитоди- электрика проницаемость $\mu_{\rm H}$ $\alpha_{\rm jus}$: $(1/^\circ)$	α _{μн} 10 ⁶ (1/°C),	/∘С) в интервале		при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
		не более	температур	f (кГц)	24 A/M	72 A/M
П140-4	140 ± 14	120 от –60 до +85	30	-	20	
	110 ± 14		до +85	100	48,5	51,5
E160.2	100 - 46	150	от –60	30	-	37,5
11160-2	Π160-2 160 ± 16 1	150	до +85	100	105	108
П250-1	220 - 20	220 год 200 от -60	10	_	20*	
11250-1	230 ± 20	200	до +85	30	45	50



K 20 x 12 x 6,5



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_{\rm e}$ (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
K 20 x 12 x 6,5	48,15	25,46	1225	10,7

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)
K 20 x 12 x 6,5	20 -0,52	12 + 0,43	6,5 ± 0,3


10	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
Типоразмер 20 x 12 x 6,5	П140	70 - 106,5	П140 – 4 К 20 x 12 x 6,5 ПЯО.707.220 ТУ
Типо К 20 х	П160	80 - 121	П160 – 2 К 20 х 12 х 6,5 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	117 - 171	П250 – 1 К 20 x 12 x 6,5 ПЯО.707.220 ТУ



Manua	Температурный коэффициент нач, магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика $\mathbf{tg} \delta_{\scriptscriptstyle \parallel} \mathbf{10^3}, \mathbf{ne} \mathbf{6onee}$			
Марка магнитоди- электрика	Нач. магнитная проницаемость ^{µн}	$a_{\mu \mathbf{H}}$ 10 6 в интервале (1/°C),		при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
	не более	температур	f (кГц)	24 A/M	72 A/M	
П140-4	Π 140-4 140 ± 14	120	от -60	30	-	20
	110 ± 11	120	до +85	100	48,5	51,5
П160-2	160 ± 16	150	от –60	30	-	37,5
11160-2	11160-2 160 ± 16 150	до +85	100	105	108	
T250 1	1250-1 230 ± 20 200 от -60 до +85	10	=	20*		
11250-1		30	45	50		



KΠ 15 x 7 x 4,8



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
КП 15 x 7 x 4,8	31,41	18,29	575	5

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 15 x 7 x 4,8	15,0 - 0,43	7,0 + 0,36	4,8 ± 0,3	2,0


	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LH} (нГн)	Обозначение
мер х 4,8	П60	32 – 44	П60 – 1 КП 15 x 7 x 4,8 ПЯО.707.199 ТУ
Типоразмер КП 15 х 7 х 4,8	П100	53 – 74	П100 – 1 КП 15 x 7 x 4,8 ПЯО.707.199 ТУ
K	П140	69 – 109	П140 – 4 КП 15 x 7 x 4,8 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	115 - 178	П250 – 1 КП 15 x 7 x 4,8 ПЯО.707.220 ТУ



Manage			Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика tg δ_{u} 10³, <i>не более</i>		
Марка магнитоди- электрика	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	$a_{\rm in}$ х ${f 10}^6$ в интервале (1/°C),		при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля На		
		не более	температур	f (кГц)	24 A/M	72 A/M	
П60-1	60 ± 6	+ 100	+ 100 от -60 до +155 -	30	-	5,9	
	30 ± 0	1 100		100	12,0	12,9	
П100-1	100 ± 10	+ 100	от –60	30	-	10,3	
11100-1	100 ± 10	+ 100	до +85	100	22,8	24,3	
П140-4	140 + 14	+ 120	от –60 до + 85	30	-	20	
11140-4	140 ± 14	+ 120		100	48,5	51,5	
П2E0-1	П250-1 230 ± 20 + 200 от -60 до + 85	10		20*			
11250-1		30	45	50			



KΠ 15 x 7 x 6,7



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение A _e (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}$ (мм $^{ m 3}$)	Масса (г), не более
КП 15 x 7 x 6,7	31,41	25,53	802	7,7

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	h (мм)	r (mm)
КП 15 x 7 x 6,7	15,0 - 0,43	7,0 + 0,36	6,7 ± 0,3	2,0


7,	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
азмер 7 х б,	П60	46 - 62	П60 – 1 КП 15 x 7 x 6,7 ПЯО.707.199 ТУ
Типоразмер П 15 x 7 x 6,7	П100	77 – 104	П100 – 1 КП 15 x 7 x 6,7 ПЯО.707.199 ТУ
Ţ	П140	102 - 153	П140 – 4 КП 15 x 7 x 6,7 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	170 – 249	П250 – 1 КП 15 x 7 x 6,7 ПЯО.707.220 ТУ



Марка Нач. магнитная		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика $\mathbf{tg} \delta_{\scriptscriptstyle \parallel} \ \mathbf{10^3}$, не более		
магнитоди- электрика	проницаемость μ _н	α _{μн} 10 ⁶ (1/°С),	в интервале У температур	при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
		не более		f (кГц)	24 А/м	72 A/M
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	от –60	30	-	5,9
	00 ± 0,0	1 100	до +155	100	12,0	12,9
П100-1	100 ± 10	0 + 100 от -60	от –60	30	-	10,3
11100-1	100 ± 10	+ 100	до +85	100	22,8	24,3
П140-4	140 ± 14	+ 120	от –60	30	-	20
11140-4	71140-4 140 ± 14 + 120 до +85	100	48,5	51,5		
П250-1	ПОБО 4 220 год от -60	от –60	10	-	20*	
11250-1	230 ± 20	+ 200	до +85	30	45	50



KΠ 19 x 11 x 4,8



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}~({\rm mm}^3)$	Масса (г), не более
КП 19 x 11 x 4,8	44,84	18,73	839	7,5

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 19 x 11 x 4,8	19,0 - 0,52	11 + 0,43	4,8 ± 0,3	2,0


	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LH} (нГн)	Обозначение
мер L x 4,8	П60	22 - 31	П60 – 1 КП 19 x 11 x 4,8 ПЯО.707.199 ТУ
Типоразмер КП 19 x 11 x 4,	П100	37 - 52	П100 – 1 КП 19 x 11 x 4,8 ПЯО.707.199 ТУ
KI T	П140	49 - 78	П140 – 4 КП 19 x 11 x 4,8 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	81 - 127	П250 – 1 КП 19 x 11 x 4,8 ПЯО.707.220 ТУ



Марка Нач. магнитная		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика $ ext{tg} \delta_{\scriptscriptstyle \parallel} \ 10^3$, не более		
магнитоди- электрика	проницаемость µ _н	α _{μΗ} 10 ⁶ (1/°C),	в интервале	при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
		не более		f (кГц)	24 А/м	72 A/m
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	100 от -60	30	-	5,9
		до +155	100	12,0	12,9	
П100-1	100 ± 10	+ 100	от –60	30	-	10,3
11100-1	100 ± 10	+ 100	до +85	100	22,8	24,3
П140-4	140 + 14	+ 120	от –60 до +85	30	-	20
11140-4	140 1 14	1 120		100	48,5	51,5
П250-1	П250-1 230 ± 20 + 200 от -60	10	-	20*		
11250-1	230 ± 20	1 200	до +85	30	45	50



KΠ 19 x 11 x 6,7



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
КП 19 x 11 x 6,7	44,84	26,14	1172	10,5

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 19 x 11 x 6,7	19,0 - 0,52	11 + 0,43	6,7 ± 0,3	2,0


	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
мер . x 6,7	П60	33 – 44	П60 – 1 КП 19 x 11 x 6,7 ПЯО.707.199 ТУ
Типоразмер КП 19 х 11 х 6,7	П100	55 - 74	П100 – 1 КП 19 x 11 x 6,7 ПЯО.707.199 ТУ
K	П140	72 – 111	П140 – 4 КП 19 x 11 x 6,7 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	120 - 180	П250 – 1 КП 19 x 11 x 6,7 ПЯО.707.220 ТУ



Managa		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика ${f tg} \delta_{\scriptscriptstyle \rm L} {f 10}^3$, не более		
Марка магнитодиэле ктрика	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	α _{ин} 10 ⁶ (1/°С),	в интервале	при частоте	значении на	питудном пряжённости я Н _а
	не более температур не температур	температур	f (кГц)	24 А/м	72 A/m	
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	от –60	30	-	5,9
	до +155	100	12,0	12,9		
П100-1	от -60	от –60	30	-	10,3	
11100-1	100 ± 10	+ 100	до +85	100	22,8	24,3
П140-4	140 ± 14	120	от –60 до + 85	30	=	20
11140-4	140 ± 14	120		100	48,5	51,5
E250.4	230 ± 20	200	от –60	10	-	20*
П250-1	230 ± 20	200	до +85	30	45	50



KΠ 24 x 13 x 5,2



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути $I_e\ (мм)$	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм ³)	Масса (г), не более
KΠ 24 x 13 x 5,2	54,53	27,69	1509	13,4

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 24 x 13 x 5,2	24 – 0,52	13 + 0,43	5,2 ± 0,3	2,75


	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
з х 5,2	П60	27 - 38	П60 – 1 КП 24 x 13 x 5,2 ПЯО.707.199 ТУ
ипоразмер 24 x 13 x 5,	П100	45 - 63	П100 – 1 КП 24 x 13 x 5,2 ПЯО.707.199 ТУ
K	П140	60 - 92	П140 – 4 КП 24 x 13 x 5,2 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	99,7 – 150	П250 – 1 КП 24 x 13 x 5,2 ПЯО.707.220 ТУ



		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика $\operatorname{tg} \delta_{\shortparallel} \ 10^3, \ \mathit{he} \ \mathit{болеe}$		
Марка магнитоди- электрика	Нач. магнитная проницаемость µ _н	α _н н 10 ⁶ в интервале (1 /°C),		при частоте	значении на	литудном пряжённости я Н _а
		не более температур	f (кГц)	24 A/M	72 A/M	
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	от -60 до +155	30	-	5,9
1100 1	33 ± 3,3	1 100		100	12,0	12,9
П100-1	100 ± 10	+ 100	от –60 до +85	30	-	10,3
11100-1				100	22,8	24,3
П140-4	140 ± 14	. 120	от –60 до +85	30	-	20
11140-4 140 ± 12	140 ± 14	+ 120		100	48,5	51,5
П250-1	220 + 20	+ 200	от –60	10		20*
	230 ± 20		до +85	30	45	50



KΠ 24 x 13 x 7



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}$ (мм $^{ m 3}$)	Масса (г), не более
КП 24 x 13 x 7	54,53	37,27	2032	16,7

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 24 x 13 x 7	24 – 0,52	13 + 0,43	7,0 ± 0,3	2,75

	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LH} (нГн)	Обозначение
мер 3 x 7,0	П60	38 - 51	П60 – 1 КП 24 x 13 x 7 ПЯО.707.199 ТУ
Типоразмер 1 24 x 13 x 7	П100	63 – 86	П100 – 1 КП 24 x 13 x 7 ПЯО.707.199 ТУ
KH	П140	85,5 - 127	П140 – 4 КП 24 x 13 x 7 ПЯО.707.220 ТУ
	П250	142,6 - 206	П250 – 1 КП 24 x 13 x 7 ПЯО.707.220 ТУ




Марка	Нач. магнитная	Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика ${ m tg} \delta_{\rm u} \ { m 10}^3$, не более		
магнитоди- электрика	проницаемость µн	α _{ин} 10 ⁶ (1/°C),	в интервале	при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля Н₀	
		не более температур	f (кГц)	24 A/m	72 А/м	
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	от -60 до +155	30	_	5,9
				100	12,0	12,9
П100-1	100 + 10	+ 100 от –60 до +85	от –60	30	-	10,3
11100-1	100 ± 10		100	22,8	24,3	
П140-4	140 ± 14	+ 120	от –60	30	-	20
11140-4	до +85	100	48,5	51,5		
П250-1	220 + 20	+ 200 от –60 до +85	от –60	10	-	20*
	230 ± 20 + 3		30	45	50	

 $[\]star$ — для справок.



KΠ 27 x 15 x 5,2



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение A _e (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
КП 27 x 15 x 5,2	62,43	30,391	1897	20

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	h (мм)	r (мм)
КП 27 x 15 x 5,2	27 - 0,52	15 + 0,43	5,2 ± 0,3	3,0


Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

Марка феррита	Типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
П60	КП 27 x 15 x 5,2	26 – 36	П60 – 1 КП 27 x 15 x 5,2 ПЯО.707.199 ТУ

		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика ${\sf tg}\delta_{\mu}\ {\sf 10}^3$, не более		ектрика
марка магнитоди- электрика		(1/°C)	в интервале	при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
			температур	f (кГц)	24 А/м	72 А/м
П60-1	$060-1$ $60+60$ ± 100	от –60	30	_	5,9	
		до +:	до +155	100	12,0	12,9



KΠ 27 x 15 x 6,0



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
КП 27 x 15 x 6,0	62,43	35,07	2189	20

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 27 x 15 x 6,0	27 – 0,52	15 + 0,43	6,0 ± 0,3	3,0


Коэффициенты начальной индуктивности. Обозначение.

Марка феррита	Типоразмер	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
П140	КП 27 x 15 x 6,0	71 – 98	П140 – 2 КП 27 x 15 x 6,0 ПЯО.707.199 ТУ

		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика $\mathbf{tg} \delta_{\mu} \; \mathbf{10^3}, \; \mathbf{ne} \; \mathbf{\it fonee}$		лектрика
Марка магнитоди- электрика	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	α _{μн} 10 ⁶ (1/°C),	в интервале	при частоте	значении н	плитудном апряжённости ія Н _а
		не более	температур	f (кГц)	24 А/м	72 А/м
П140-2	140 + 14	+ 120	от –60	30	_	20
11140-2	71140-2 140 ± 14 + 120 до +85	100	48,5	51,5		



КП 36 x 25 x 7,5



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути І _е (мм)	Эффективное сечение А _е (мм²)	Эффективный объём сердечника $V_{\rm e}$ (мм $^{ m 3}$)	Масса (г), не более
КП 36 x 25 x 7,5	93,08	40,54	3773	30,5

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 36 x 25 x 7,5	36 - 0,62	25 + 0,52	7,5 ± 0,3	2,75


ep (7,5	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
Типоразмер 1 36 x 25 x 7	П60	24 - 33	П60 – 1 КП 36 x 25 x 7,5 ПЯО.707.199 ТУ
Тип КП 36	П100	41 – 54	П100 – 1 КП 36 x 25 x 7,5 ПЯО.707.199 ТУ
	П140	54 - 80,8	П140 – 4 КП 36 x 25 x 7,5 ПЯО.707.220 ТУ



		нач. г	емпературный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика ${\sf tg} \delta_{{\sf u}} \ {\sf 10}^3$, не более		
Марка Нач. магнитная проницаемость электрика µ _н	проницаемость	α _{ин} 10 ⁶ (1/°С), в интервале		при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а		
		не более температур	f (кГц)	24 А/м	72 А/м		
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	+ 100 от –60 до +155	30	-	5,9	
	00 ± 0,0	1 100		100	12,0	12,9	
E100 1	100 - 10	. 100	от –60 до +85	30	-	10,3	
П100-1	100 ± 10	+ 100		100	22,8	24,3	
П140-4	от –60	30	-	20			
11140-4	140 ± 14	+ 120	до +85		48,5	51,5	



КП 36 x 25 x 9,7



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение А _е (мм ²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
КП 36 x 25 x 9,7	93,08	52,42	4879	40,0

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (мм)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 36 x 25 x 9,7	36 – 0,62	25 + 0,52	9,7 ± 0,3	2,75


7,0	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LH} (нГн)	Обозначение
ипоразмер 36 x 25 x 9,7	П60	33 - 43	П60 – 1 КП 36 x 25 x 9,7 ПЯО.707.199 ТУ
Типс КП 36	П100	54 - 71	П100 – 1 КП 36 x 25 x 9,7 ПЯО.707.199 ТУ
	П140	72,6 – 105,7	П140 – 4 КП 36 x 25 x 9,7 ПЯО.707.220 ТУ



		Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика $ ext{tg} \delta_{\scriptscriptstyle \rm L} \ ext{10}^3$, не более		
Марка Нач. магнитная магнитоди- электрика µ _н	проницаемость	$lpha_{\mu extsf{H}}$ $f 10^6$ в интервале $f (1/^{\circ} extsf{C})$,		при частоте	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
		не более	температур	f (кГц)	24 A/M	72 A/M
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	от –60 до +155	30	-	5,9
	30 ± 3,0	1 100		100	12,0	12,9
П100 1	100 - 10	. 100	от –60	30	-	10,3
11100-1	П100-1 100 ± 10 + 100 до +85	100	22,8	24,3		
П140-4	от -60	30	-	20		
11140-4	140 ± 14	+ 120	до +85	100	48,5	51,5



KΠ 44 x 28 x 7,2



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение A _e (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
КП 44 x 28 x 7,2	109,17	56,57	6176	59,0

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 44 x 28 x 7,2	44 – 0,62	28 + 0,52	7,2 ± 0,3	4,0


ep < 7,2	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{Lн} (нГн)	Обозначение
Типоразмер КП 44 х 28 х 7	П60	28 - 38	П60 – 1 КП 44 x 28 x 7,2 ПЯО.707.199 ТУ
TAT 4	П100	47 - 63	П100 – 1 КП 44 x 28 x 7,2 ПЯО.707.199 ТУ
	П140	63,5 - 93	П140 – 4 КП 44 x 28 x 7,2 ПЯО.707.220 ТУ



Марка магнитоди- электрика	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика ${\sf tg}\delta_{\scriptscriptstyle \rm II}{f 10}^3$, не более		
		α _{µн} 10 ⁶ (1/°С), не более	в интервале температур	при частоте f (кГц)	при амплитудном значении напряжённости поля Н _а	
					24 А/м	72 A/M
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	от –60	30	_	5,9
			до +155	100	12,0	12,9
П100-1	100 ± 10	+ 100	от –60 до +85	30	-	10,3
				100	22,8	24,3
П140-4	140 ± 14	+ 120	от –60	5		20
			до +85		48,5	51,5



КП 44 x 28 x 10,3



Эффективные параметры сердечников:

Типоразмер	Эффективная длина магнитного пути I _e (мм)	Эффективное сечение A _e (мм²)	Эффективный объём сердечника V _e (мм³)	Масса (г), не более
КП 44 x 28 x 10,3	109,17	80,93	8835	80

Геометрические размеры:

Типоразмер	D (MM)	d (мм)	h (мм)	г (мм)
КП 44 x 28 x 10,3	44 – 0,62	28 + 0,52	10,3 ± 0,3	4,0

Типоразмер КП 44 x 28 x 10,3	Марка феррита	Коэффициент нач. индуктивности А _{LН} (нГн)	Обозначение
	П60	43 - 56	П60 – 1 КП 44 x 28 x 10,3 ПЯО.707.199 ТУ
	П100	71 – 93	П100 – 1 КП 44 x 28 x 10,3 ПЯО.707.199 ТУ
	П140	96 - 134	П140 – 4 КП 44 x 28 x 10,3 ПЯО.707.220 ТУ



Марка магнитоди- электрика	Нач. магнитная проницаемость ^µ н	Температурный коэффициент нач. магнитной проницаемости		Тангенс угла магнитных потерь магнитодиэлектрика ${\sf tg}\delta_\mu\;{f 10}^3$, не более		
		α _{μн} 10 ⁶ (1/°C), не более	в интервале температур	при частоте f (кГц)	при амплитудном значении напряжённости поля H _a	
					24 А/м	72 A/M
П60-1	60 ± 6,0	+ 100	от –60 до +155	30	-	5,9
				100	12,0	12,9
П100-1	100 ± 10	+ 100	от –60 до +85	30	-	10,3
				100	22,8	24,3
П140-4	140 ± 14	+ 120	от –60	30	_	20
			до +85	100 48,5	48,5	51,5



АО «Ферроприбор» 198320, Санкт-Петербург, Ул. Свободы, 50 +7 (812) 407-25-20

www.ferropribor.ru